

جزوه انتقال حرارت

ویژه آزمون های استخدامی

عنوان

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه

- هدایت
- همرفت
- تابش

فصل دوم: انتقال حرارت هدایتی

- قانون فوریه
- معادله دیفرانسیل هدایت دائمی یک بعدی
- معادله دیفرانسیل هدایت دو بعدی دائمی
- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشمۀ حرارتی
- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشمۀ حرارتی و تابعی از زمان
- دیواره‌های چند لایه یا کامپوزیت
- ضریب انتقال حرارت ساعی از لوله‌ها
- ضریب انتقال حرارت عمومی
- ضخامت بحرانی عایق
- انتقال حرارت در استوانه توپر با چشمۀ حرارتی داخلی
- انتقال حرارت در سطوح گسترش یافته
- پره با مقطع متغیر
- تعیین ضریب انتقال حرارت عمومی برای سطوح پرهدار

فصل سوم: انتقال حرارت دوبعدی

- روش‌های تحلیلی (روش جداسازی متغیرها)
- روش‌های عددی
- روش اختلاف محدود

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایت-نایپایدار و گذرا

- معادلات حاکم
- روش انباشته یا ظرفیت فشرده
- سیستم انباشته چندگانه
- هدایت گذرا در جسم نیمه بینهایت
- هدایت گذرا یک بعدی در صفحه، استوانه و کره در معرض جابجایی

- صفحه بی‌نهایت
- استوانه بی‌نهایت
- کره

- هدایت گذرا در اجسام چند بعدی
- میله‌ای به طول بی‌نهایت
- مکعب به ابعاد ...

- استوانه به طول محدود و معین
- حل عددی معادله انتقال حرارت ناپایدار

- روش صریح
- روش ضمنی

فصل پنجم: انتقال حرارت جابجایی (جریان خارجی)

- مقایسه با مکانیک جامدات
- روش‌های تحلیلی
- مقایسه تغییرات لایه مرزی سرعت و ضریب انتقال حرارت در طول صفحه
- معادلات لایه مرزی و تشابه رینولدز-کولبورن
- جریان از روی هندسه‌های مختلف
- رابطه تجربی هلیپرت

فصل ششم: انتقال حرارت جابجایی در لوله‌ها (جریان داخلی)

- دمای متوسط حجمی
- شرایط مرزی در جریان آرام توسعه یافته
- روابط تجربی و محاسباتی برای تعیین ضریب انتقال حرارت
- جریان لایه‌ای کاملاً توسعه یافته
- جریان لایه‌ای در حال توسعه در لوله‌های صاف دما ثابت
- جریان لایه‌ای در حال توسعه در لوله‌های شار حرارتی ثابت
- جریان مغشوش توسعه یافته در لوله‌های صاف

فصل هفتم: انتقال حرارت تابشی

- ضریب دید
- روابط بین ضریب دید
- انتقال حرارتی تابشی در اجسام سیاه

مراجع

پیشگفتار

جزوه حاضر خلاصه‌ای از مباحث درس انتقال حرارت ۱ می‌باشد که توسط اینجانب تدریس و به کمک همکار پژوهشی آقای مهندس کارزارجدی در دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده است. دانشجویان عزیز می‌توانند از مطالب این جزو به منظور آشنایی سریعتر با مطالب درس و یا اجتناب از جزو نویسی در کلاس استفاده نمایند. در این جزو ممکن است اشتباهات تایپی یا مفهومی وجود داشته باشد که با کمک دانشجویانم و یا سایر خوانندگان گرامی تصحیح خواهد شد. لازم است در اینجا از زحمات آقای بهرنگ اسدی و سرکار خانم پریسا حکیم جوادی که در جمع‌آوری جزو حاضر مرا یاری کردند تشکر نمایم. تایپ این جزو توسط سرکار خانم فرشته پورشریفی انجام شده که از ایشان نیز سپاسگزاری می‌گردد.

سیامک کاظم‌زاده حنانی - مهدی کارزارجدی

تهران - تابستان ۱۳۸۴

فصل اول: مقدمه


انواع مکانیزمهای انتقال حرارت Modes or Methods of Heat Transfer

از نظر فیزیک کلاسیک انتقال حرارت توسط سه مکانیزم یا روش: ۱- هدایتی ۲- جابجایی (همرفت) ۳- تابشی انجام می‌شود (شکل ۱ را ببینید).


در شکل ۲ آنالوژی انتقال حرارت با انتقال آب از محل چاه به محل آتش‌سوزی به نمایش گذاشته شده است. همانگونه که مشاهده می‌گردد افراد برای انتقال آب از سه روش مختلف بهره گرفته‌اند: در حالت اول (که با شماره ۱) مشخص شده‌است آب بدون هیچ گونه وابستگی به محیط از منبع به محل مورد نظر منتقل می‌شود. این روش مشابه انتقال حرارت تشعشعی می‌باشد.

در حالت دوم (شماره ۲) دسته افراد با کمک هم آب را از طریق محیط از منبع به محل آتش‌سوزی منتقل می‌کنند. این روش مشابه انتقال حرارت هدایتی می‌باشد.

در حالت سوم (شماره ۳) دونده آب را از منبع به محل آتش‌سوزی منتقل می‌نماید. این روش همانند انتقال حرارت جابجایی می‌باشد.



شکل ۱. روش‌های مختلف انتقال حرارت



شکل ۲. شبیه سازی انتقال حرارت با انتقال آب [۱۰]

- هدایت (Conduction)

هدایت به انتقال گرما در جامدات و یا محیط‌های سیال ساکن در اثر اختلاف دما در این محیط‌ها انجام می‌گیرد. بطور کلی فرض بر این است که در اثر جابجایی ماکروسکوپیک محیط، گرما از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منتقل نمی‌شود بلکه انتقال گرما توسط عواملی مانند حرکت تصادفی مولکول‌های گازی و یا ارتعاش شبکه کریستالی جامد انجام شود. در کتب کلاسیک انتقال حرارت مبحث انتقال حرارت به حالت‌های یک بعدی، دو بعدی، چند بعدی و دائمی و غیر دائمی تقسیم بندی شده‌است که در بخش‌های آتی بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.


معادله حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در حالت یک بعدی بصورت زیر نوشته می‌شود (قانون فوریه):

$$(1) \quad q = -k \frac{\partial T}{\partial x}$$

در رابطه فوق، q شار حرارتی $[W/m^2]$ ، T درجه حرارت $[K]$ ، k گرادیان دما $[K/m]$ و



ضریب انتقال حرارت هدایتی $[W/mK]$ می‌باشد. مقدار k بستگی به محیطی دارد که در آن انتقال حرارت هدایتی انجام می‌گیرد، در محیط‌های فلزی مقدار k بزرگ‌تر از محیط‌های غیر فلزی

می باشد. که بافرضیه انتقال حرارت توسط الکترون های آزاد سازگار است. همچنین گازها مانند هوا دارای ضریب هدایت پایین تری نسبت به جامدات می باشند. علامت منفی در رابطه (۱) بدین معنی است که در جهت افزایش مختصات x مقدار دما کاهش می یابد، به عبارت دیگر گرادیان دما $\frac{\partial T}{\partial x}$ کوچکتر از صفر است ولی q مثبت محاسبه می گردد.



شکل ۵. انتقال حرارت از دیواره

انتقال حرارت در دیوارهای خارجی ساختمانها از جمله مثال های معمول و کلاسیک در کاربرد هدایت می باشد. مثلا فرض کنید در شرایط دائمی دمای جدار خارجی دیوار T_1 و دمای جداره خارجی T_2 باشد.



شکل ۶. انتقال حرارت از دیواره چند لایه

قانون فوریه را می‌توان بصورت زیر نوشت:

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial x} \Rightarrow q = \frac{\Delta T}{R_t} \quad (2)$$

ملاحظه می‌شود که می‌توان جریان انتقال حرارت فوق را با جریان الکتریسیته شبیه‌سازی نمود به این ترتیب که q با مقدار جریان الکتریسیته، $\frac{\Delta x}{k}$ با مقاومت الکتریکی و ΔT را با اختلاف پتانسیل الکتریکی شبیه سازی نمود. به این ترتیب یک مدار سری مطابق شکل می‌توان تشکیل داد، برای مدار تشکیل شده خواهیم داشت:


$$q = \frac{\Delta T}{\sum R} = \frac{T_1 - T_2}{\frac{x_1}{k_1 A} + \frac{x_2}{k_2 A} + \frac{\Delta x_3}{k_3 A}} \quad (3)$$

در رابطه فوق، A سطح تبادل حرارت و عمود بر جهت انتقال حرارت می‌باشد.

- همرفت (Convection)


جابجایی یا همرفت زمانی وجود دارد که سیال (گاز یا مایع) در جوار یک سطح جامد حرکت نماید و بین سیال و جدار جامد اختلاف دما وجود داشته باشد. انتقال حرارت جابجایی خود بر دو نوع اصلی اجباری و آزاد تقسیم می‌شود.

جابجایی اجباری (Forced Convection): هنگامی که جسم در مقابل جریان هوا (با دمای بیشتر یا کمتر از خود جسم) قرار می‌گیرد. در اثر جریان هوا و اختلاف دمای بین سیال و جسم، انتقال حرارت بین جسم و سیال صورت می‌گیرد. به این نوع انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی اجباری گفته می‌شود. در شکل ۳ نمونه‌ای از انتقال حرارت اجباری نشان داده شده است که پره‌های هیتسینک Heat Sink یک وسیله الکترونیکی در اثر جریان هوا ایجاد شده توسط فن (پنکه) پره‌های در معرض جریان هوا خنک کاری می‌شوند.




شکل ۳. خنک کردن لوازم الکترونیکی با استفاده از فن (مثالی از جابجایی اجباری)

جابجایی آزاد یا طبیعی (Natural or Free Convection): هنگامی که سیال اطراف جسم در اثر اختلاف دمای خود با سیال محیط اطراف شناور شده (در اجسام سرد به پایین و در اجسام گرم به سمت بالا) می‌رود انتقال حرارت همرفت آزاد یا طبیعی صورت می‌گیرد. در شکل ۴ نمونه‌ای از انتقال حرارت طبیعی نشان داده شده است که گرمایش هوای منزل با استفاده از بخاری برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۴. گرمایش هوای بوسیله نوعی بخاری برقی (مثالی از جابجایی آزاد)

به عنوان مثالی از مسائل کلاسیک جابجایی می‌توان به انتقال جابجایی از روی دیواره تخت در برابر جریان یکنواخت هوای اشاره کرد



شکل ۷. انتقال حرارت جابجایی

* شروع کننده انتقال حرارت در این روش، هدایت یا Conduction است، زیرا سیال لزج چسبیده به دیواره ساکن فرض می‌شود و انتقال حرارت از جداره جامد در سیال ساکن خیلی نزدیک به دیواره بصورت هدایت منتقل می‌شود.
بنابراین برای لایه ساکن نزدیک به دیواره می‌توان نوشت:

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad (4)$$

ضریب هدایت حرارتی سیال

در انتقال حرارت جابجایی قانون سرمایش نیوتون بصورت رابطه اسیت تعریف می‌شود:

$$q = hA(T_{wall} - T_{\infty}) \quad (5)$$

$$q = hA(T_{w} - T_{\infty})$$

[m²] سطح تبادل حرارت
[W/m²K] ضریب انتقال حرارت جابجایی

پیدا کردن h (ضریب انتقال حرارت جابجایی) مشکل است و یکی از اهداف اصلی مبحث انتقال حرارت جابجایی بدست آوردن این ضریب می‌باشد. بررسی فیزیکی پدیده انتقال حرارت جابجایی به کمک فرضیه لایه مرزی انجام می‌گیرد که در فصل پنجم با آن آشنا خواهد شد.

- تابش (Radiation)

همه اجسام با استفاده از امواج الکترومغناطیسی در دمای بیشتر از صفر کلوین از خود انرژی ساطع می‌کنند. به این نوع انتقال انرژی انتقال حرارت تابش جابجایی گفته می‌شود. اهمیت انتقال حرارت تابشی به دمای سطح جسم و نوع سطح جسم بستگی دارد. در این جزو مقدمه‌ای بر تابش ارائه شده است. برای دو جسم سیاه که فقط باهم تبادل حرارتی دارند می‌توان نوشت:

$$q_{rad} = \sigma A(T_1^4 - T_2^4) = h_r A \underbrace{(T_1 - T_2)}_{(6)}$$

رابطه فوق، قانون استفان – بولتزمن نام دارد در این رابطه σ ثابت استفان بولتزمن می‌باشد و مقدار آن برابر $5.6677 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$ می‌باشد، h_r برای شبیه کردن محاسبات با فرمول‌های انتقال حرارت جابجایی و هدایت تعریف می‌شود تا محاسبات از نظر ریاضی خطی باشد. در فصل تابش جسم سیاه و روابط مورد نیاز برای محاسبه انتقال حرارت اجسام غیر سیاه در حالت کلی ارائه شده است.

فصل دوم: انتقال حرارت هدایتی

Conduction Heat Transfer

هدف اصلی فصل حاضر آشنا کردن دانشجویان با روش‌های بدست آوردن معادلات حاکم بر انتقال حرارت و حل این معادلات در شرایط بسیار ساده یک بعدی می‌باشد.

معادلات حاکم بر انتقال حرارت از طریق هدایت در مختصات کارتزین بصورت زیر نوشته می‌شوند:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (1)$$

معادله (1) در حالت خطی حل تحلیلی دارد (با استفاده از روش جداسازی متغیرها) که در فصل سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته برای حل این معادلات روش‌های تحلیلی دیگری نیز موجود می‌باشد که در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورد بحث قرار می‌گیرند از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

Duhamel	- دو هامل
Green's Function	- تابع گرین
Laplace Transform	- تبدیل لاپلاس
Integral Transform	- تبدیل انتگرال

در مختصات قطبی معادله (1) به شکل زیر نوشته می‌شود:


$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \theta^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{\rho c}{k} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2)$$

Fourier's Law

مطابق این قانون شار حرارتی هدایت در یک محیط تناسب مستقیم با گرادیان دما و سطح تبادل


حرارتی (گرادیان دما در دو سوی سطح تبادل حرارت $\frac{\partial T}{\partial x}$) دارد:

$$q \alpha \frac{\Delta T}{\Delta x} A \Rightarrow q = kA \frac{\partial T}{\partial x} \quad k \left[\frac{W}{mK} \right] \quad (3)$$



شکل ۱. انتقال حرارت در یک محیط یک بعدی با ضریب انتقال حرارت ثابت با استفاده از اصل موادنگاری معادله (۱) را در حالت‌های ساده بدست می‌آوریم.

- معادله دیفرانسیل هدایت دائمی یک بعدی



$$q_x = q_{x+dx} \Rightarrow q_x = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx \quad (4)$$

با فرض ثابت بودن سطح مقطع $A = dx \cdot dy$

$$(4) \text{ و } (3) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (-kA \frac{\partial T}{\partial x}) = 0 \Rightarrow k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \quad (5)$$


با فرض ثابت بودن k با انتگرالگیری از رابطه (۵):

$$\frac{\partial T}{\partial x} = C_1 \quad (6)$$

$$T = C_1 x + C_2 \quad (7)$$

ملاحظه می‌شود که اگر ضریب هدایت حرارتی ثابت باشد توزیع دمای یک بعدی در جسم خطی خواهد بود.

- معادله دیفرانسیل هدایت دو بعدی دائمی



$$\begin{aligned}
 q_x + q_y &= q_{x+dx} + q_{y+dy} \\
 q_x + q_y &= q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy \\
 \Rightarrow \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + \frac{\partial q_y}{\partial y} q_y &= 0
 \end{aligned} \tag{8}$$

با استفاده از (۳) :

$$q_x = -k \frac{\partial T}{\partial x} A_x, \quad q_y = -k A_y \frac{\partial T}{\partial y} \tag{9}$$

خواهیم داشت:

$$A_x = dy \times 1, \quad dx \times 1 = A_y \tag{10}$$


با جانشین کردن (۳)، (۸) و (۱۰) خواهیم داشت:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-k \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx dy + \frac{\partial}{\partial y} \left(-k \frac{\partial T}{\partial y} \right) dy dx = 0 \tag{11}$$

با فرض ثابت بودن ضریب هدایت حرارتی:

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \tag{12}$$

- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشممه حرارتی -




$$\begin{aligned}
 q_x + (\dot{q}'') dx dy \times 1 &= q_{x+dx} \\
 q_x + \dot{q}'' dx dy &= q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx \\
 \dot{q}'' dx dy &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-k \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx dy
 \end{aligned} \tag{13}$$

با فرض ثابت بودن ضریب انتقال حرارت هدایت خواهیم داشت:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dot{q}'' / k = 0 \quad (14)$$

- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشمۀ حرارتی و تابعی از زمان



$$q_x + \dot{q} dxdy = q_x + \rho c dxdy \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{و} \quad \rho dxdy(1) = \text{حجم المان} \quad (15)$$

$$q_x + \dot{q} dxdy = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + \rho c dxdy \frac{\partial T}{\partial t} \quad (16)$$

$$\dot{q} dxdy = \frac{\partial}{\partial x} (-k \frac{\partial T}{\partial x}) dy dx + \rho c dxdy \frac{\partial T}{\partial t} \quad (17)$$


$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dot{q} / k = \frac{\rho c}{k} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (18)$$

ρ جرم مخصوص و C گرمای ویژه جسم است.

با تعریف $\alpha = \frac{k}{\rho c}$ ضریب پخش حرارتی Thermal Diffusion می‌توان نوشت:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dot{q} / k = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (19)$$


مثال - معلوم کنید دیوار زیر در حال گرم شدن است یا سرد شدن:



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} > 0$$

پس در حال گرم شدن است.

* توزیع دما را در دیواره نشان داده شده در شکل زیر را بیابید



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \Rightarrow \text{Steady State } \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{-\dot{q}}{k} \quad \text{و } k \neq k(x)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{-\dot{q}x}{k} + C_1 \quad (*)$$

$$T = \frac{-\dot{q}}{2k} x^2 + C_1 x + C_2$$

$$\text{تقارن} \quad \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$x = -L \Rightarrow T_w = T_w \Rightarrow T_w = \frac{-\dot{q}}{2k} L^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = T_w + \frac{\dot{q}}{2k} L^2$$

$$\Rightarrow T = \frac{-\dot{q}}{2k} x^2 + x^2 + \frac{qL^2}{2k} + T_w$$

$$\Rightarrow T = \frac{-\dot{q}}{2k} [x^2 - L^2] + T_w$$

- می خواهیم انتقال حرارت از این دیواره ها را بیابیم:

۱. بدون محاسبه و از روش استدلای می توان گفت چون شرایط پایا است کل حرارت تولید شده باید بطور کامل خارج شود بنابراین:

$$\dot{Q}_{out} = \dot{q} \times \underbrace{2L \times W \times 1}_{\substack{\text{حجم} \\ \text{در واحد حجم}}}$$

۲. از راه معادله (*) به ازای واحد پهنا می‌توان نوشت:

$$\frac{-\dot{q}}{k}(+L) = \frac{\partial T}{\partial x} \quad \text{برای لبه راست}$$

$$\frac{-\dot{q}}{k}(-L) = \frac{\dot{q}}{k}L = \frac{\partial T}{\partial x} \quad \text{برای لبه چپ}$$

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=-L} = \left[-\frac{\dot{q}}{k}L \right] = \dot{q}T(L) \quad \text{از لبه سمت چپ}$$


$$q = -R \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = -h \left[\frac{-\dot{q}}{R}L \right] = +\dot{q}L \quad \text{از لبه راست}$$

$$Q_{oot} = q + q = +2\dot{q}L$$


* توجه شود که q در حالت چند بعدی برداری است که به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\vec{q} = -k \vec{\nabla}T = -k \frac{\partial T}{\partial x} \vec{i} - k \frac{\partial T}{\partial y} \vec{j}$$

$$\vec{q} = -k \frac{\partial T}{\partial n}$$




خطوط هم‌دما برای دیوار دو بعدی در هدایت یک بعدی:



شکل خطوط همدما بر روی دیواره تخت (خطوط موازی لبه‌ها خطوط همدما می‌باشند)


درواقع دما را می‌توان به پتانسیل شبیه کرد و خطوط پتانسیل همان خطوط هم دما در اینجا می‌باشند و خطوط شار حرارتی بر خطوط همدما عمود هستند.

هدايت یک بعدی یعنی هدايت یا گرادیان یا تغییر دما منحصرآ دریکی از جهات مختصات وجود داشته باشد.



$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial y} &= 0 & \frac{\partial T}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial T}{\partial x} &\neq 0 \end{aligned} \tag{۲۱}$$

لوله ای به طول نامحدود:




$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \theta} &= 0 & \frac{\partial T}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial T}{\partial r} &\neq 0 & q &\neq f(\theta) \end{aligned} \quad (22)$$

خطوط همدمای دایره ای هم مرکز لوله هستند.

- دیوارهای چند لایه یا کامپوزیت Composite Walls

در عمل دیوارهای موجود معمولاً از چند لایه با جنس‌های مختلف تشکیل شده‌اند (شکل را ببینید). در این بخش به محاسبات مربوط به انتقال حرارت از این دیوارهای پردازیم.



شکل انتقال حرارت از دیواره چند لایه

$$q = kA \frac{T_1 - T_2}{\Delta x_1} \quad (23)$$

$$\left. \begin{array}{l} q = kA \frac{T_2 - T_3}{\Delta x_2} \\ q = k A \frac{T_3 - T_4}{\Delta x_3} \end{array} \right\} T_i - T_{i+1} = \frac{q_i \Delta x_i}{k_i A} \quad (24)$$

در شرایط دائمی و $q_1 = q_2 = q_3 \Leftarrow \text{Steady}$

$$\Rightarrow q = \frac{T_1 - T_4}{\frac{x_1}{k_1 A} + \frac{x_2}{k_2 A} + \frac{\Delta x_3}{k_3 A}} \quad (25)$$

- انتقال حرارت شعاعی از لوله‌ها

لوله‌ای به طول l و شعاع داخلی و خارجی r_i, r_o درنظر بگیرید با نوشتن قانون فوریه معادلات انتقال حرارت در مختصات استوانه‌ای خواهیم داشت:

$$q = -kA \frac{\partial T}{\partial r} \quad (26)$$

$$q = -k 2\pi r l \frac{\partial T}{\partial r} \Rightarrow -dT = \frac{q}{2\pi k l} \frac{dr}{r} \quad (27)$$

$$T_i - T_o = \frac{q}{2\pi k l} \ln \frac{r_o}{r_i} \quad (28)$$

$$\Rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\left(\ln \frac{r_o}{r_i} \right) / 2\pi k l} \quad (29)$$


$$q = \frac{\Delta T}{R} \quad (30)$$

$$R = \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi k l} \quad (31)$$

به همین ترتیب می‌توان برای لوله‌های کامپوزیتی نوشت:

$$q = \frac{\Delta T}{\frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi k_1} + \frac{\ln \frac{r_3}{r_2}}{2\pi k_2} + \dots} \quad (32)$$

- ضریب انتقال حرارت عمومی -



شکل انتقال حرارت از یک دیواره تخت

در شرایط انتقال حرارت دائمی:

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = h_1 A (T_{1\infty} - T_1) \\ q_2 = k_1 A \frac{(T_1 - T_2)}{\Delta x_1} \\ q_3 = k_2 A \frac{(T_2 - T_3)}{\Delta x_3} \\ q_4 = h_2 A (T_3 - T_{2\infty}) \end{array} \right. \quad (32)$$

$$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 \quad (33)$$

از (32) و (33) نتیجه می‌شود که:


$$q = \frac{(T_{1\infty} - T_{2\infty})}{\frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A} + \frac{1}{h_1 A} + \frac{1}{h_2 A}} \quad (34)$$

$$q = UA\Delta t \Rightarrow U = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2}} \left[\frac{W}{m^2 \cdot k} \right] \quad (35)$$

در عبارت فوق U ضریب انتقال حرارت عمومی می‌باشد.

- ضریب انتقال حرارت عمومی برای سیستم شعاعی

در این بخش به محاسبه ضریب انتقال حرارت کلی برای مقاطع دایروی می‌پردازیم. لوله‌ای که در داخل آن سیال جریان دارد و محیط بیرون آن نیز توسط سیال دیگری احاطه شده در نظر می‌گیریم.



شکل انتقال حرارت یک لوله استوانه‌ای

ضریب انتقال حرارت هوای ساکن محیط اطراف استوانه و h_i ضریب انتقال حرارت جابجایی سیال درون لوله می‌باشد.

$$q = \frac{T_i - T_o}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln(\frac{r_2}{r_1})}{2\pi k} + \frac{1}{h_o A_o}} \quad (36)$$

$$A_i = 2\pi r_i$$

$$A_o = 2\pi r_o$$

با تعریف

$$q = U_o A_o \Delta T \quad (37)$$

ضریب انتقال حرارت عمومی بر حسب سطح خارجی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$U_o = \frac{1}{\frac{A_o}{h_i A_i} + \frac{A_o \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi k} + \frac{1}{h_o}} \quad (38)$$

با تعریف

$$q = U_i A_i \Delta T \quad (39)$$

ضریب انتقال حرارت عمومی سطح داخلی بصورت زیر نوشته می‌شود:

$$U_i = \frac{1}{\frac{A_i}{h_i} + \frac{A_i \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi k} + \frac{A_i}{h_o A_o}} \quad (40)$$

سؤال آیا در جدار تماس دو لایه با فرض شرایط ایده‌آل گرادیان دما ثابت است؟

$$\begin{aligned} q_1 &= -k_1 A \frac{\partial T}{\partial x} \\ q_2 &= -k_2 A \frac{\partial T}{\partial x} \end{aligned} \quad (41)$$

$$\begin{aligned} q_1 &= q_2 \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_1 \neq \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_2 \quad (***) \end{aligned}$$

* توجه شود که پیوستگی در نقطه های تماس وجود دارد ولی مشتق پذیری وجود ندارد به دلیل رابطه (**) که در بالا آمده است.

- ضخامت بحرانی عایق Critical Thickness of Insulation


دمای جداره داخلی T_i و این لوله در معرض محیط با دمای T_∞ و ضریب انتقال حرارت جابجایی آن h می باشد. از مقاومت حرارتی جدار لوله فلزی در مقابل ضخامت عایق $(r_o - r_i)$ صرف نظر می کنیم.

$$q = \frac{T_i - T_\infty}{\frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi k} + \frac{1}{h(2\pi r_o)l}} \quad (42)$$

$$\frac{dq}{dr_2} = \frac{(T_i - T_\infty) \left(\frac{1}{r_o k} - \frac{1}{h r_o^2} \right)}{(مخرج)^2} \quad (43)$$

$$\Rightarrow r_8 = \frac{k}{h} \quad \frac{\partial^2 q}{\partial r_o^2} < 0 \Rightarrow \text{بنابراین نقطه مشتق صفر معرف انتقال حرارت ماکزیمم است} \quad (44)$$

$$A \uparrow \Rightarrow q \uparrow \quad (45)$$



شکل انتقال حرارت بر حسب شعاع بحرانی

- انتقال حرارت در استوانه توپر با چشمeh حرارتی داخلی


مطابق شکل یک استوانه توپر با چشمeh حرارتی داخلی \dot{q} در نظر بگیرید

$$T = T(r) \quad (46)$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \quad (47)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = - \frac{\dot{q}}{k} \Rightarrow r \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{-qr^2}{2k} + C_1 \quad (48)$$

$$\Rightarrow T = \frac{-\dot{q}r^2}{4k} + C_1 \ln r + C_2 \quad (49)$$



شکل استوانه توپر با چشمی حرارتی داخلی

$$\begin{cases} T(r=R) = T_w \\ \frac{dT}{dr} \Big|_{r=0} = 0 \Rightarrow T - T_w = \frac{\dot{q}}{4k} (R^2 - r^2) \end{cases} \quad (50)$$


سؤال: آیا h و k قابل محاسبه اند؟

k : جزء خواص ماده می باشد و با روش های آزمایشگاهی محدود می توان آن را بدست آورد. البته k با دما تغییر می کند و لازم است که جداول خواص بحسب دما را داشته باشیم. همچنین k در اجسام جامد تابعی از مکان و شبکه کریستالی نیز می باشد.

h : بستگی به رژیم جریان، هندسه جریان، جنس سیال دارد و همچنین تشابه بین الگوی ضریب اصطکاک و ضریب انتقال حرارت جابجائی وجود دارد.

انتقال حرارت در سطوح گسترش یافته Extended Surfaces


منظور از سطوح گسترش یافته بررسی انتقال حرارت از پرهها Fin می باشد. پرهها برای افزایش انتقال حرارت از یک سطح، در صنایع مختلف از جمله در مدل‌های حرارتی در خنک‌کاری لوازم الکترونیکی و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شکل تعدادی از کاربردهای پرهها در صنایع مختلف نشان داده شده است. در این بخش با استفاده از ساده‌سازی‌های خاصی به بررسی انتقال حرارت از این پرهها نشان داده شده است.



شکل کاربردهای متنوع پره‌ها


پره با طول بی نهایت با دمای ریشه T_0 . که در دمای محیط T_∞ قرار دارد و با در نظر گرفتن

$$\theta_0 = T_0 - T_\infty \quad \text{و} \quad \theta = T_0 - T_\infty$$




$$\theta = \theta_o e^{-mx}$$

پره انتهای عایق:




پره با طول معین:



$$\eta_f = \frac{\text{واقعی با پره } q}{\text{وقتی همه در دمای ریشه باشد}} \quad (51)$$

$$\eta_f = \frac{\sqrt{hpkA}\theta_o tgh ml}{ph\theta_o l} = \frac{tgh ml}{ml} \quad (52)$$

در رابطه فوق h ضریب انتقال حرارت جابجایی، k ضریب هدایت حرارتی پره، A سطح مقطع پره و p پیرامون مقطع پره می‌باشد.



$$\text{برای پره با طول بی نهایت} \quad \varepsilon_f = \frac{\sqrt{hpkA}\theta_o}{hA\theta_o} = \sqrt{\frac{pk}{hA}} \quad (53)$$

پره زمانی کارائی مناسب دارد که ضریب هدایت حرارتی بالا و آن را در معرض محیط با h کم قرار دهیم. اکنون به تفسیر فیزیکی رابطه (۵۳) می پردازیم.

$$q = hA\theta_o = \frac{\theta_o}{\frac{1}{hA}} \Rightarrow R_1 \quad (54)$$

- مقاومت در حالت بدون پره $\frac{1}{hA}$ است.

$$q = \sqrt{hpkA}\theta_o = \frac{\theta_o}{\frac{1}{\sqrt{hpkA}}} \Rightarrow R_2 \quad (55)$$

مقاومت در حالت با پره R_2 است.

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{hA}{\sqrt{hpkA}} : \frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{pk}{hA}} \quad (56)$$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \varepsilon_f \text{ پره کارائی}$$


در واقع می توان گفت که کارائی پره عبارتست از مقاومت حرارتی بدون پره به مقاومت حرارتی با پره حرارتی می باشد.

قانون سرمایش نیوتن را یکباره دیگر یادآوری می کنیم:

$$q = hA(T - T_\infty) \quad (57)$$

برای زیاد کردن انتقال حرارت باید h یا A را تغییر دهیم.

برای تغییر و یا گسترش A از فین ها (پره ها) استفاده می کنیم.



در حالت ایده آل برای پره استوانه ای با انتهای عایق خواهیم داشت:



$$q = h A (T - T_\infty) \quad (58)$$

سطح جانبی
↓
Damai Riشه

در فرمول فوق d قطر و l طول پره می باشد.

توجه:

فین را طرف سیال با h کمتر تعبیه می کنند چرا؟



روابط ریاضی برای پره های با مقطع یکنواخت
فرضیات:

- گرادیان دما فقط در جهت X داریم (ضخامت t نازک است)
- ثابت و یکنواخت است.

موازنۀ انرژی

$$q_x = q_{x+dx} + q_{conv}$$

$$-kzt \frac{\partial T}{\partial x} = -kzt \left(\frac{dT}{dx} + \frac{d^2T}{dx^2} dx \right) + h(2zdx + 2tdx)(T - T_\infty)$$

$$-kA \frac{\partial T}{\partial x} = -kA \frac{\partial T}{\partial x} - kA \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dx + hpdx(T - T_\infty)$$

$$kA \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - hp(T - T_\infty) = 0$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{hp}{KA}(T - T_\infty)$$

$$m = \sqrt{\frac{hp}{KA}} \left(\frac{1}{m} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$T - T_\infty = \theta$$

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - m^2 \theta = 0 \\ & \end{aligned} \right\}$$

شرایط مرزی اول:

$$x = 0$$

$$T = T_o \Rightarrow \theta = T_o - T_\infty = \theta_o$$

شرایط مرزی دوم:

الف) پره طول بلند باشد.

$$\begin{cases} x \rightarrow \infty \\ T = T_\infty \Rightarrow \theta = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\theta}{\theta_o} = e^{-mx} \quad \text{جواب}$$

$$q = \sqrt{hpkA} \theta_o$$

ب) پره انتهای عایق:

$$\begin{cases} x = l \\ \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\theta}{\theta_o} = \frac{\cosh m(l-x)}{\cosh ml}$$

$$q = \sqrt{hpkA} \theta_o \operatorname{tgh}(ml)$$

ج) پره با طول معین:

$$x = L$$

$$-kA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = hA(T_{(L)} - T_\infty)$$

$$\Rightarrow k \frac{d}{dx} \Big|_{x=L} = -h\theta \Big|_{x=L}$$

پره با مقاطع متغیر:

از تعریف راندمان پره به ترتیب زیر استفاده می کنیم.

$$\eta_f = \frac{tgh(ml)}{mL}$$

$$mL = \sqrt{\frac{hp}{kA} L} = \sqrt{\frac{h(2z+2t)}{kzt} L}$$

$$z \gg t \Rightarrow mL = \sqrt{\frac{2hz}{ktz} L} = \sqrt{\frac{2h}{kt} L} = \sqrt{\frac{2h}{ktL}} L^{\frac{3}{2}}$$

$$A_p = Lt \Rightarrow profile\ Area$$

$$\eta_f = \frac{tgh \left[\frac{2h}{kAp} L^{\frac{3}{2}} \right]}{\sqrt{\frac{2h}{kAp}} L^{\frac{3}{2}}}$$


برای شرایطی که $\left(\frac{ht}{2k}\right)^{\frac{1}{2}} \ll \frac{1}{2}$ باشد، آنگاه می توان برای محاسبه راندمان فین هائی که انتهای

عایق نیستند در رابطه فوق به طول فین به اندازه $\frac{t}{2}$ اضافه کرد و طول تصحیح شده نامید.

طول تصحیح شده از رابطه

$$L_c = L + \frac{t}{2}$$

محاسبه می گردد، خطای چنین تقریبی حدود 5% است.



بنابراین راندمان برای فین های مستطیلی که در انتهای نیز تبادل حرارت دارند بطور تقریبی بصورت

زیر بیان می شود.



بطور کلی:

$$\eta_f = \frac{tgh \sqrt{\frac{2h}{kAp}} \left(L + \frac{t}{2} \right)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\frac{2h}{kAp}} \left(L + \frac{t}{2} \right)}$$


$$A_p = \left(L + \frac{t}{2} \right) t = L_c t$$

در شکل راندمان دوفین با مقاطع پروفیل مثلثی و مستطیلی نشان داده شده است. مورد فین مثلثی توسط حل معادله دیفرانسیل هدایت و سپس با استفاده از تعریف بازده فین بدست آمده است.


توجه کنید چون سطح تبادل حرارت در انتهای فین مثلثی صفر است بنابراین این این فینها عملأً انتهای عایق هستند.




شکل نمودار بازدهی پره‌های محیطی لوله‌ها [۹]




$$\eta_f = \frac{\tanh mL_c}{mL_c}$$



$$\eta_f = \frac{1}{mL} \frac{I_1(2mL)}{I_0(2mL)}$$




$$\eta_f = \frac{2}{[4(mL)^2 + 1]^{1/2} + 1}$$




$$\eta_f = C_2 \frac{K_1(mr_1)I_1(mr_{2c}) - I_1(mr_1)K_1(mr_{2c})}{I_0(mr_1)K_1(mr_{2c}) + K_0(mr_1)I_1(mr_{2c})}$$

$$C_2 = \frac{(2r_1/m)}{(r_{2c}^2 - r_1^2)}$$




$$\eta_f = \frac{\tanh mL_c}{mL_c}$$




$$\eta_f = \frac{2}{mL} \frac{I_2(2mL)}{I_1(2mL)}$$

شکل راندمان پره‌ها با اشکال مختلف [۹]

در شکل راندمان فین های محیطی نیز بر حسب پارامتر $L_C^{\frac{3}{2}} \left(\frac{h}{KAp} \right)^{\frac{1}{2}}$ رسم شده است.




- تعیین ضریب انتقال حرارت عمومی برای سطوح پره دار



$$Q = UA(T_i - T_o)$$

ابتدا بازده کل سطح پره دار را تعریف می کنیم:

$$\eta_t = \frac{\text{حرارت واقعی از سطح پره و سطح بی پره}}{\text{حرارتی که از سطح پره و از سطح بدون پره در دمای ریشه منتقل میشود}}$$



$$\eta_t = \frac{(A - A_f)h\Delta T + \eta_f A_f h\Delta T}{Ah\Delta T}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{Af}{A} (1 - \eta_f)$$

$$Q_1 = \eta_i h_i A_i (T_i - T_1) = \frac{T_i - T_1}{\frac{1}{\eta_i h_i A_i}}$$

$$Q_2 = \frac{T_1 - T_2}{\frac{1}{\eta_i h_i A_i}}$$

$$Q_3 = \frac{T_2 - T}{\frac{1}{h_o A_o \eta_{to}}}$$

در حالت دائم:

$$Q = \frac{T_i - T_o}{\frac{1}{\eta_i h_i A_i} + R + \frac{1}{\eta_{to} A_o h_o}}$$

و


$$UA = \frac{1}{\frac{1}{\eta_i h_i A_i} + R + \frac{1}{\eta_{to}}}$$

$$Q = U_i A_i \Delta T = UA \Delta T$$

$$\Rightarrow U_i = \frac{UA}{A_i}$$

$$\Rightarrow U_i = \frac{1}{\frac{1}{\eta_i A_i} + R + \frac{A_i}{\eta_{to} A_o h_o}}$$

- تعیین بازده کلی سطح با درنظر گرفتن مقاومت تماس



$$\eta_t = \frac{(A - A_f)h\Delta T + \eta_f A_f h\Delta T'}{Ah\Delta T}$$

$$(T' - T_\infty)A_f h\eta_f = \frac{T - T'}{\frac{R_c}{A_c}}$$

در رابطه فوق R_c مقاومت تماس و A_c سطح ریشه یا سطح مقطع پره می باشد.

$$\frac{T - T_\infty}{\frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}} = \frac{T' - T_\infty}{\frac{1}{A_f h\eta_f}}$$

$$T' - T_\infty = \frac{(T - T_\infty) \frac{1}{A_f h\eta_f}}{\frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}}$$

$$\eta_t = \frac{(A - A_f)h\Delta T \frac{1}{A_f h\eta_f}}{h A \Delta T + \frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}}$$


$$\eta_t = \frac{Ah\Delta T - A_f h\Delta T + \Delta T \left(\frac{1}{\frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}} \right)}{h A \Delta T}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{A_f}{A} \left[1 - \frac{\eta_f}{1 + \eta_f \frac{R_c h A_f}{A_c}} \right] = 1 - \frac{A_f}{A} \left[1 - \underbrace{\frac{\eta_f}{1 + \eta_f h A_f \frac{R_c}{A_c}}}_{C_1} \right]$$

$$\Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{A_f}{A} \left[1 - \frac{\eta_f}{C_1} \right]$$

مسائل

۱. یک طرف دیواری به ضخامت 7.5cm عایق است و از طرف دیگر تحت تاثیر یک محیط به دمای $93^{\circ}C$ و ضریب انتقال حرارت جابجایی $570 \frac{W}{m^2 \cdot C}$ است هرگاه در داخل دیوار تولید حرارت به میزان $0.35 \frac{MW}{m^3}$ داشته باشیم مطلوبست دمای حداکثر دیوار $k=21$.



شرایط مرزی

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \\ -K \frac{\partial T_A}{\partial x} \Big|_{x=7.5cm} = hA(T - T_{\infty}) \\ \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}}{2k}x^2 + C_1x + C_2 \end{cases}$$

مرزی شرایط عامل


$$\Rightarrow T = \frac{-\dot{q}}{2k}x^2 + 186^{\circ}C \Rightarrow T_o = 186^{\circ}C$$

۲. یک صفحه مسی با ضخامت $\frac{1}{8}$ و طول 2ft و عرضی 1ft در معرض هوای $80^{\circ}F$ قرار دارد.

اگر کل انرژی تابشی خورشید که به صفحه برخورد می کند $\frac{Btu}{hr}$ 400 باشد و ضریب انتقال

حرارت جابجایی از بالا و پائین به ترتیب $3,4 \frac{Btu}{hr ft^2 \cdot ^{\circ}F}$ باشد، مطلوبست دمای تعادل

صفحه.




خواسته: دمای تعادل صفحه

$$\begin{aligned}
 q_{rad} + q_1 + q_2 &= 0 \\
 \Rightarrow \dot{q}_{rad} &= h_1 A(T - 80) + h_2 A(T - 80) \\
 400 &= 4(2 \times 1) \times (T - 80) + 3(2 \times 1)(T - 80) \\
 \Rightarrow T_\infty &= 108.5
 \end{aligned}$$

۳. جدار داخلی اتاق احتراق یک موتور $50000 \frac{Btu}{hr ft^2}$ انرژی تابشی از گازها در دمای $5000^\circ F$

دریافت می کند و ضریب انتقال حرارت جابجایی این گاز و دیوار $20 \frac{Btu}{hr ft^2 ^\circ F}$ می باشد.

اگر دمای دیوار داخلی $1000^\circ F$ باشد مطلوبست مقاومت معادل این فرایند انتقال حرارت.



$$\begin{aligned} & \overbrace{50000A}^{q_{rad}} + hA(5000 - 1000) = q \\ & 50000 = h_r(5000 - 1000) \\ & (h_r A + h_c A)(5000 - 1000) = q \\ \Rightarrow R &= \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{\frac{1}{h_r h_c}}{\frac{1}{h_r} + \frac{1}{h_c}} = \frac{1}{h_r + h_c} \\ Q &= (h_c + h_r)(5000 - 1000) \end{aligned}$$

یه معنای موازی بودن است

۴. دو صفحه بزرگ فولادی در دمای 200°F و 160°F از یکدیگر بوسیله میله ای فولادی به قطر $1^{\prime\prime}$ و طول 1 ft جدا شده اند. میله به هر دو صفحه جوش شده است فضای بین صفحات توسط عایق پرشده است. فضای بین صفحات توسط عایق پرشده است عایق سطح جانبی میله را نیز پوشانده است به علت اختلاف ولتاژ بین دو صفحه، جریان الکتریکی در میله ایجاد شده و جریان

الكتريکی حرارت تلف می کند. دمای حداکثر میله و همچنین شار حرارتی در دو انتهای میله را محاسبه کنید.

۵. جهت تعیین هدایت حرارتی یک میله بلند به قطر $1^{\prime \prime}$ نیمی از آنرا در داخل کوره ای و نیمه دیگر را در معرض هوای 80°F قرار می دهن. پس از ایجاد شرایط دائمی در دو نقطه به فاصله $3'$ دما به ترتیب 258°F و 196°F می شود. اگر ضریب انتقال حرارت جابجایی $Btu/hft^{20}F$ باشد، مطلوبست محاسبه ضریب هدایت حرارتی میله پره با طول خیلی بد.

۶. دو انتهای یک میله مسی H شکل به قطر 1 به دیوار قائمی متصل است. دمای دیوار 200°F بوده و طول گستردگی میله 2ft شکل H است. دمای هوای محیط 100°F است اگر ضریب انتقال حرارت جابجایی $\frac{Btu}{hr ft^{2,0} F}$ باشد مطلوبست تعیین دمای نقطه میانی(وسط) میله و انتقال حرارت ازین میله.

۷. یک صفحه به سطح به ضخامت L دو محیط در دمای T_0, T_i را از هم جدا می کند. ضریب انتقال حرارت در جابجایی برای این دو محیط h_0, h_i می باشد. فرض کنید T_i بزرگتر از T_0 باشد. می خواهیم این صفحه با محیطی که در دمای T است حرارتی مبادله نکند. بدین منظور بطريق الکتریکی \dot{q} انرژی بطور یکنواخت در صفحه تولید می کنیم مطلوبست.

۸. در لحظه‌ای از زمان توزیع دما در جسمی به صورت تابع زیر می‌باشد:

$$T(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + z^2 - xy + 2yz$$

اگر خواص حرارتی جسم ثابت فرض شود و چشمۀ حرارتی نیز وجود نداشته باشد تعیین کنید در کدام نواحی دما بازمان تغییر خواهد کرد.

فصل سوم: انتقال حرارت دو بعدی

2-D Conduction Heat Transfer

این فصل به بررسی روش‌های موجود برای حل مسائل انتقال حرارت دو بعدی اختصاص یافته است. برای این منظور ابتدا روش جداسازی متغیرها (از روش‌های تحلیلی متداول) ارائه شده است پس از آن به روش‌های عددی موجود برای حل مسائل انتقال حرارت هدایتی پرداخته شده است. لازم به یادآوری است که روش‌های ارائه شده در این مبحث تنها مقدمه‌ای بر روش‌های عددی و تحلیلی می‌باشند و این مباحث به تفضیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش تبدیل انرژی ارائه می‌شوند.

الف- روش‌های تحلیلی (روش جداسازی متغیرها)

همچنانکه که پیشتر نیز اشاره شد در این مبحث از میان روش‌های تحلیلی مختلف برای حل معادلات انتقال حرارت هدایتی تنها به ذکر روش جداسازی متغیرها اکتفا خواهیم نمود.

معادله پاره‌ای مرتبه دوم زیر را در نظر بگیرید:

$$a_1(x) \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + a_2(x) \frac{\partial T}{\partial x} + a_3(x)T + b_1(y) \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + b_2(y) \frac{\partial T}{\partial y} + b_3(y)T = 0 \quad (1)$$

اگر a, b ها تابع T باشند آنگاه معادله غیر خطی بوده و با روش جداسازی متغیرها قابل حل نیست. فرض کنید بتوان جواب معادله فوق را بصورت زیر نوشت:

$$T(x, y) = X(x)Y(y) \quad (2)$$

با جایگذاری جواب فوق در معادله داده شده خواهیم داشت:

$$\left[a_1(x) \frac{d^2 X}{dx^2} + a_2(x) \frac{dX}{dx} + a_3(x)X \right] \frac{1}{X} + \left[b_1(y) \frac{d^2 Y}{dy^2} + b_2(y) \frac{dY}{dy} + b_3(y)Y \right] \frac{1}{Y} = \pm \lambda^2 \quad (3)$$

$$a_1(x) \frac{d^2 X}{dx^2} + a_2(x) \frac{dX}{dx} + [a_3(x) \pm \lambda^2]X = 0 \quad (4)$$

$$b_1(y) \frac{d^2 Y}{dy^2} + b_2(y) \frac{dY}{dy} + [b_3(y) \mp \lambda^2]Y = 0 \quad (5)$$

هنگامی می‌توان از روش جداسازی متغیرها برای حل تحلیلی مسائل انتقال حرارت دو بعدی استفاده نمود که شرایط زیر برقرار باشند:

- ۱- یکی از جهات مسئله را بتوان بوسیله یک معادله همگن با شرایط مرزی همگن جدا کرد.
- ۲- جهت دیگر مسئله را بتوان توسط یک معادله دیفرانسیل همگن با یک شرط مرزی همگن و یک شرط مرزی غیرهمگن نمایش داد.

توجه: علامت λ^2 طوری باید انتخاب شود تا معادله دیفرانسیل مرزی (Boundary-Value) جهت همگن منجر به معادله مقدار مشخصه (Characteristic Value) گردد.

یادآوری ۱: یک مسئله مقدار مرزی زمانی مقدار مشخصه است که جواب‌های آن پریودیک باشند. دامنه نوسان‌ها می‌توانند ثابت یا متغیر باشند.

یادآوری ۲: یک مسئله مقدار مشخصه جواب‌های غیر بدیهی فقط برای مقادیر مشخصی از یکی از پارامترهای λ بنام Eigen Value دارد.

مسئله مقدار مشخصه (Characteristic Value) زیر شامل یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم همگن را در نظر بگیرید.

$$\frac{d^2u}{dx^2} + f_1(x) \frac{du}{dx} + [f_2(x) + \lambda^2 f_3(x)]u = 0 \quad (6)$$

معادله فوق معادله Sturm-Liouville نام دارد. همچنین فرض کنید شرایط مرزی این مسئله همگن باشد. معادله (6) با استفاده از فاکتور $e^{\int f_1 dx}$ بصورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + [q(x) + \lambda^2 w(x)]u = 0 \quad (7)$$

بطوریکه

$$q(x) = f_2 p \quad (8)$$

$$w(x) = f_3 p$$

فرض کنید λ_n و λ_m دو مقدار مشخصه مختلف مسئله فوق باشند. می‌خواهیم نشان دهیم که توابع مشخصه (Characteristic function) φ_n و φ_m مربوط به λ_n و λ_m متعامد هستند و شرایط تعامد را پیدا نماییم.

چون داریم

$$\begin{aligned} u &= \varphi_m(x) \\ u &= \varphi_n(x) \end{aligned} \quad (9)$$

که جواب‌های غیر بدیهی معادله (7) هستند بنابراین می‌نویسیم:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] + [q(x) + \lambda_m^2 w] \varphi_m = 0 \quad \text{ضرب در } \varphi_n$$

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] + [q(x) + \lambda_n^2 w] \varphi_n = 0 \quad -\varphi_m$$

با جمع دو عبارت فوق خواهیم داشت:

$$\varphi_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] - \varphi_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] + [\lambda_n^2 \lambda_m^2] \varphi_m \varphi_n w = 0 \quad (10)$$

یا:

$$[\lambda_n^2 - \lambda_m^2] \int_a^b \varphi_m \varphi_n w dx = \int_a^b \left\{ \varphi_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] - \varphi_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] \right\} dx \quad (11)$$

با انتگرالگیری جزء به جزء:

$$\left[\lambda_n^2 - \lambda_m^2 \right] \int_a^b \varphi_m \varphi_n w dx = \left\{ \varphi_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] - \varphi_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] \right\}_a^b \quad (12)$$

لذا توابع φ_n و φ_m متعامد هستند هرگاه شرایط زیر برقرار باشند:

$$u(a) = u(b) = 0 \quad (13)$$

یا

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=a} = 0, \left. \frac{du}{dx} \right|_{x=b} = 0, \quad (14)$$

یا

$$\left[\frac{du}{dx} + Bu \right]_{x=a} = 0, \left[\frac{du}{dx} + Bu \right]_{x=b} = 0 \quad (15)$$

اثبات رابطه (15) بصورت زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned} \varphi_n \varphi'_m - \varphi_m \varphi'_n &= \varphi_n \varphi'_m - \varphi_m \varphi'_n \pm B \varphi_m \varphi'_n \\ &= \varphi_n (\varphi'_m + B \varphi_m) - \varphi_m (\varphi'_n + B \varphi_n) \end{aligned} \quad (16)$$

توجه شود که اگر داشته باشیم $\varphi(x) = 0$ در $x=b$ یا $x=a$ در اینصورت سمت راست معادله (12) حذف می‌شود و نیازی به شرایط مرزی جهت تحقق شرط تعامد نخواهد بود.

توجه: اگر $u'(a) = u'(b)$ و $u(a) = u(b)$ آنگاه شرط تعامد ارضاء می‌شود. به این حالت شرط مرزی پریوپریک می‌گویند.

بسط توابع بر حسب سری توابع متعامد

فرض کنید $\varphi_n(x)$ مجموعه‌ای از توابع متعامد نسبت به تابع وزنی $w(x)$ در فاصله (a, b) باشد. آنگاه می‌توان نوشت:

$$f(x) = b_0 \varphi_0(x) + b_1 \varphi_1(x) + b_2 \varphi_2(x) + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \varphi_n(x) \quad (17)$$


برای محاسبه b_m طرفین رابطه فوق را در $w(x) \varphi_m(x)$ ضرب و در فاصله a تا b انتگرال می‌گیریم:

$$\int_a^b w(x) f(x) \varphi_m(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \int_a^b w(x) \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx \quad (18)$$

یا:

$$b_n = \frac{\int_a^b w(x) f(x) \varphi_m(x) dx}{\int_a^b w(x) \varphi_n^2(x) dx} \quad (19)$$

مثال: یک پره دوبعدی با طول بینهایت به ضخامت ۱ در نظر بگیرید. دمای پایه پره $f(y)$ می‌باشد و دمای محیط T_∞ است و ضریب انتقال حرارت بسیار بزرگ می‌باشد. دمای حالت پایایی پره را بیابید.



معادله حاکم همگن است ولی شرایط مرزی همگن نیستند

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (20)$$

$$T(0, y) = f(y)$$

$$T(\infty, y) = T_{\infty}$$

$$T(x, 0) = T_{\infty}$$

$$T(x, l) = T_{\infty}$$

فرض کنید $\theta = T - T_{\infty}$ باشد خواهیم داشت:

$$\nabla^2 \theta = 0$$

$$\theta(0, y) = f(y) - T_{\infty}$$

$$\theta(\infty, y) = 0$$

$$\theta(x, 0) = 0$$

$$\theta(x, l) = 0$$

اکنون جهت y همگن میباشد.

$$\theta = X Y \Rightarrow \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = - \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dx^2} = \pm \lambda^2 \quad (22)$$

علامت λ^2 باید طوری انتخاب گردد که جهت همگن y به مقدار مشخصه مسئله برسد. انتخاب

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dx^2} - \lambda^2 Y = 0 \quad \text{به توابع هیپربولیک که متعامد نیستند منجر خواهد شد.}$$

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dx^2} + \lambda^2 Y = 0, X(x)Y(0) = \theta(x, 0) = 0$$

$$Y(0) = 0$$

$$X(x)Y(l) = \theta(x, l) = 0$$

$$Y(l) = 0$$

$$X(\infty) = 0$$

$$Y = A \cos \lambda y + B \sin \lambda y \quad (24)$$

$$Y(0) = 0 \Rightarrow A = 0 \quad (25)$$

$$Y(l) = 0 \Rightarrow B \sin \lambda y = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{m\pi}{l}, m = 1, 2, \dots \quad (26)$$

$$Y = B \sin \frac{m\pi}{l} y \quad (37)$$

$$X = Ce^{-\lambda x} + De^{\lambda x} \quad (38)$$

$$X(\infty) = 0 \Rightarrow D = 0 \quad (39)$$

$$X = Ce^{-\lambda x} \quad (40)$$

$$\theta = BCe^{-\lambda x} \sin \lambda y \quad (41)$$

$$\theta = A_n e^{-\lambda_n x} \sin \lambda_n y = A_n e^{-\frac{n\pi}{l} x} \sin \frac{n\pi}{l} y \quad (42)$$

حال با استفاده از اصل برهمنهی خواهیم داشت:

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\frac{n\pi}{l} x} \sin \frac{n\pi}{l} y \quad (43)$$

$$f(y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{l} y \quad (44)$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(y) \sin \frac{n\pi}{l} y dy, \quad A_n = \frac{\int_0^l f(y) \sin \frac{n\pi}{l} y dy}{\int_0^l \sin^2 \frac{n\pi}{l} y dy} \quad (45)$$

$$\theta = \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^l f(y) \sin \frac{n\pi y}{l} dy \right] e^{-\frac{n\pi x}{l}} \sin \frac{n\pi y}{l} \quad (46)$$

حال اگر $\theta(0, y) = f(y) = \theta_0$ (const.value)

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \theta_0 \sin \frac{m\pi}{l} y dy = -\frac{2}{l} \frac{l}{m\pi} \theta_0 \cos \frac{m\pi}{l} y \Big|_0^l = -\frac{2}{m\pi} (\cos m\pi - 1) \quad (47)$$

$$n = 2k \Rightarrow A_n = 0 \quad (48)$$


$$n = 2k + 1 \Rightarrow \cos n\pi = \cos (2k + 1)\pi = -1 \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots \quad (49)$$

$$A_n = \frac{4}{(2k + 1)\pi} \theta_0 \quad (50)$$

$$\theta(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4\theta_0}{(2k + 1)\pi} e^{-(2k+1)\frac{\pi y}{l}} \sin \frac{(2k+1)\pi y}{l} \quad (51)$$

$$T(x, y) = \theta(x, y) + T_0 \quad (52)$$

مثال: مسئله مثال قبلی با شرایط مرزی نشان داده شده در شکل، با استفاده از شرط تقارن حل نمایید.



$$A_n = \frac{\int_0^l \theta_0 \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy}{\int_0^l \cos^2 \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy} \quad (41)$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad \text{یادآوری} \quad (42)$$

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos^2 \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy &= \frac{1}{2} \int_0^l \left[1 + \cos^2 \frac{(2n+1)\pi y}{l} \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \left[y + \sin \frac{(2n+1)\pi y}{l} \right]_0^l = \frac{l}{2} \end{aligned} \quad (43)$$

$$\begin{aligned} \int_0^l \theta_0 \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy &= \frac{2\theta_0 l}{\pi(2n+1)} \sin \frac{(2n+1)\pi y}{2l} \Big|_0^l \\ &= \frac{2\theta_0 l}{\pi(2n+1)} \left[\sin \frac{(2n+1)\pi l}{2l} - 0 \right] = \frac{2\theta_0 l}{\pi(2n+1)} (-1)^n \end{aligned} \quad (44)$$

$$A_n = \frac{4\theta_0}{\pi(2n+1)} (-1)^n \quad (45)$$

$$\theta(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4\theta_0}{\pi(2n+1)} (-1)^n e^{-\frac{(2n+1)\pi y}{2l}} \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l} \quad (46)$$

ب- روش‌های عددی

۱) اختلاف محدود Finite Difference: روش کلاسیک و ساده از نظر برنامه نویسی و در تخمین خطای محاسبات است ولی برای حل مسائل در هندسه‌های پیچیده محدودیت دارد.

۲) حجم محدود Finite Volume

الف) سازمان یافته Structured

ب) بی‌سازمان Unstructured

۳) اجزاء محدود Finite Element

۴) اجزاء مرزی Boundary Elements

مزایا: یک بعد از مسئله کم می‌شود.


معایب: قابلیت تعمیم به مسائل غیرخطی را در حالت عمومی ندارد.

۵) روش های بدون شبکه Mesh-less Methods به تازگی ارائه شده است تلاش این روش ها اجتناب از تولید شبکه (نقاط) به منظور صرفه جوئی در زمان حل می باشد. البته هنوز مسائل ناشناخته (از نظر دقیق و حجم محاسبات) بسیار دارد.

روش اختلاف محدود Finite Difference

معادله حاکم بر انتقال گرما در حالت دائمی بدون چشمۀ حرارتی در دو بعد به صورت زیر نوشته می شود.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (47)$$



شکل یک شبکه یکنواخت اختلاف محدود

حال با استفاده از بسط سری تیلور معادله مشتقات مرتبه دوم فوق را بسط می دهیم، ابتدا در جهت x داریم:

$$\begin{aligned} T_{i+1} &= T_i + \Delta x \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_i + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dots \\ T_{i-1} &= T_i - \Delta x \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_i + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \dots \\ T_{i+1} - T_{i-1} &= 2T_i + (\Delta x)^2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + (\Delta x)^4 \frac{\partial^4 T}{\partial x^4} \times \frac{2}{41} + \dots \end{aligned} \quad (48)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\Delta x^2} (T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}) - \frac{2\Delta x^2}{41} \frac{\partial^4 T}{\partial x^4}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) + \dots$$

order 2

با صرف نظر کردن از سایر پارامترهای (از مرتبه دوم به بعد) خواهیم داشت:


$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \cong \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} \quad (49)$$

به همین ترتیب در جهت y داریم:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \cong \frac{T_{j+1} - 2T_j + T_{j-1}}{\Delta y^2} \quad (50)$$

* اختلاف مرکزی با سه نقطه مشتق مرتبه دوم را با دقت $(\Delta x)^2$ تقریب می زند.

- مثال دمای نقاط شماره گذاری می شود و برای هرگره معادلات بالا نوشته می شود.



برای گره شماره ۱ می‌توان نوشت:


$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (51)$$

$$\frac{T_2 - 2T_1 + 0}{(\frac{1}{4})^2} + \frac{T_4 - 2T_1 + 0}{(\frac{1}{4})^2} = 0 \quad (52)$$

$$T_2 + T_4 - 4T_1 = 0 \quad (1) \quad (53)$$

به همین ترتیب ۸ معادله دیگر نیز به دست می‌آوریم و ۹ معادله و ۹ نقطه و به همین ترتیب معادله جبری دمای تمام نقاط بدست می‌آید و با حل این معادلات جبری دمای تمام نقاط مسئله بدست خواهد آمد.

- روش موازنۀ انرژی: (حالت خاص از روش حجم محدود)




$$q_{dx} = k \frac{T_{i,j} - T_{i,j+1}}{\Delta y} \times \Delta x \times 1 \quad (54)$$

$$* \Rightarrow T_{i-1,j} + T_j + T_{i,j-1} + T_{i,j+1} - 4T_{i,j} = 0$$


بافرض k ثابت و $\Delta x = \Delta y$

مثال: اگر عایق داشته باشیم:



$$\begin{aligned}
 q_{x+dx} &= 0 \\
 q_x + q_y &= q_{x+dx} + q_{y+dy} \\
 \Rightarrow T_{i-1,j} + T_{i,j} + T_{i,j+1} - 3T = 0
 \end{aligned} \tag{55}$$

در مرز محدود به سیال در جابجایی:



$$q_x + q_y = q_{y+dy} + q_{conv} \tag{56}$$

$$\frac{k(T_{i-1,j} - T_{i,j})}{\Delta x} \Delta y + \frac{k(T_{i,j} - T_{i+1,j})}{\Delta y} \frac{\Delta x}{2} = h(T_{i,j} - T_\infty) + k \frac{(T_{i,j} - T_{i,j+1})}{\Delta y} \frac{\Delta x}{2} \tag{57}$$

به طور کلی برای معادلات گره ها می توان یک دستگاه معادله ماتریسی به صورت زیر نوشت:

$$KT=F$$

برای حل معادله بالا روش های گوناگونی می باشد:

- روش های مستقیم *Gauss Elimination* و *Direct Methods* مانند روش
- روش های تکراری *Gauss-Iterative Methods* که به عنوان مثال می توان روش *Jacobi* و *Seidel* را نام برد.

مسائل

۱. دمای داخلی و خارجی شیشه پنجره ای به ترتیب 15°C و 5°C می باشد. اگر ضخامت شیشه 5mm و ابعاد آن $3 \times 1\text{متر}$ باشد مطلوبست اتلاف حرارت از شیشه ضریب هدایت حرارتی شیشه $1.4 \frac{W}{m^2 K}$ است.

۲. هوا در دمای 300°C از روی صفحه ای به ابعاد $0.5 \times 0.25\text{ متر}$ جریان دارد اگر ضریب انتقال حرارت جابجایی $250 \frac{W}{m^2 K}$ باشد مطلوبست انتقال حرارت از یکطرف این صفحه دمای صفحه 400°C است.

۳. صفحه ای فلزی از یکطرف کاملاً عایق شده است در حالیکه طرف دیگر آن انرژی تشعشعی به شدت $800 \frac{W}{m^2}$ دریافت می کند. اگر دمای محیط 20°C و ضریب انتقال حرارت جابجایی بین صفحه و محیط $12 \frac{W}{m^2 K}$ باشد مطلوبست افت دمای صفحه فلزی.

۴. توزیع دما در دیواری یک بعدی با هدایت $k = 50 \frac{W}{mK}$ و ضخامت 50mm به صورت $T = a + bx^2$ می باشد که $a = 200^{\circ}\text{C}$ و $b = -2000 \frac{^{\circ}\text{C}}{m^2}$ و x بحسب m است. مطلوب است تعیین نرخ تولید حرارت در این دیوار و شار حرارتی در دو وجه آن. توزیع دما در شرایط دائمی و مستقل از زمان می باشد.

۵. مطلوبست محاسبه اتلاف حرارت به ازاء واحد سطح از دیوار کوره ای که جدار آن از فولاد به ضخامت 0.5cm و $k = 40 \frac{W}{mk}$ بوده و جدار خارجی آن آجری به ضخامت 10cm و $k = 2.5 \frac{W}{mk}$ می باشد. دمای جدار داخلی 900K و دمای جدار خارجی 460K فرض شود. دمای فصل مشترک فولاد و آجر را نیز محاسبه کنید.

۶. در طراحی مبدل حرارتی یک هواپیما دمای ماکزیمم دمای دیواره نباید از 800K تجاوز کند. برای شرایطی که در شکل نشان داده شده است مطلوبست محاسبه مقاومت ماکزیمم مجاز دیوار.

$$T_g = 1300\text{K}$$

$$T_c = 300\text{K}$$

$$h_g = 200 \frac{W}{m^2 K}$$

$$h_c = 400 \frac{W}{m^2 K}$$

= ضریب انتقال حرارت جابجایی گازهای داغ است.

۷. یک لوله از جنس فولاد زنگ با ضریب هدایت حرارتی $19 \frac{W}{m^o C}$ به قطر داخلی 2cm و قطر خارجی 4cm بوسیله 3cm لایه عایق آزیست پوشانیده شده است. اگر دمای جدار داخلی $600^o C$ و دمای جدار خارجی عایق $100^o C$ باشد مطلوبست انتقال حرارت به ازاء واحد طول لوله.

$$k = 0.2 \frac{W}{mk} \text{ آزیست}$$

۸. دیواری آجری به ضخامت 0.1m و ضریب هدایت حرارتی $0.7 \frac{W}{mK}$ از یکطرف درعرض باد سرد به دمای 270K و ضریب انتقال حرارت جابجایی $40 \frac{W}{m^2 K}$ و از طرف دیگر درعرض هوای سالن به دمای 330K و ضریب انتقال حرارت جابجایی $10 \frac{W}{m^2 K}$ قرار دارد. مطلوبست اتلاف حرارت از این دیوار به ازاء واحد سطح

۹. جدار داخلی لوله نازکی به شعاع داخلی r در دمای Ti قراردارد. اگر این لوله در معرض محیطی به دمای T_∞ و ضریب جابجایی h قرار داشته باشد مطلوبست تعیین ضخامت عایق بهینه برای این لوله از مقاومت حرارتی لوله صرفنظر کنید و فقط عایق را در نظر بگیرید. نتیجه فوق را برای لوله ای مسی به قطر 10mm و ضخامت عایق 0,2,5,10,40mm امتحان کنید. ضریب جابجایی $5 \frac{W}{m^2 K}$ و هدایت حرارتی عایق $0.055 \frac{W}{m^2 K}$ فرض شود.

۱۰. در استوانه ای توپر (Solid) به شعاع r_i چشمeh حرارتی یکنواختی به شدت \dot{q} تولید می شود. اگر این استوانه در معرض محیطی به دمای T_∞ و ضریب جابجایی h قرار گرفته باشد ثابت کنید:

$$\frac{T(r) - T_\infty}{T_\infty} = \frac{\dot{q}r_i}{4h_c T_\infty} \left\{ 2 + \frac{h_c r_i}{k} \left[1 - \left(\frac{r}{r_i} \right)^2 \right] \right\}$$

۱۱. جریان الکتریکی به شدت 700A در کابلی فولادی به قطر 5mm مقاومت $6 \times 10^{-4} \frac{K}{W}$ جریان دارد. این کابل در معرض هوای $30^o C$ و ضریب جابجایی $25 \frac{W}{m^2 K}$ قرار دارد. دمای سطح این کابل را محاسبه کنید. از مقاومت حرارتی فولاد صرفنظر کنید.

۱۲. دمای جدار داخلی لوله ای که در آن بخار جریان دارد 300°C است. قطر داخلی این لوله 5cm و ضخامت آن 5.5mm است. این لوله توسط دو لایه عایق پوشانده شده است.

ضخامت لایه اول 4cm و هدایت حرارتی آن K/m^2 $50\text{W}/m^2\text{K}$ و ضخامت لایه دوم 9cm و هدایت حرارتی آن $K/m^2\text{K}$ $0.35\text{W}/m^2\text{K}$ می باشد. دمای سطح خارجی لوله عایق 30°C است.

اتلاف حرارت به ازاء واحد طول این لوله را محاسبه کنید. هدایت حرارتی لوله فرض شود. هرگاه این لوله در اتاقی در مجاورت هوای 20°C قرار گرفته باشد. مطلوبست ضریب جابجایی انتقال حرارت بین لوله و هوای اتاق.

۱۳. استوانه ای از جنس فولاد ضدزنگ $(k = 13 \frac{\text{Btu}}{\text{hft}^{\circ}\text{F}})$ بطول $1'$ و قطر $4"$ جهت انجام عملیات حرارتی از کوره ای به طول 20 ft عبور می دهدند. دمای نهائی آن هنگام خروج از کوره 1500°F است. اگر دمای گازهای داخل کوره 2300°F و ضریب انتقال حرارت

جابجایی $\frac{18\text{ Btu}}{\text{hrft}^2\text{F}}$ باشد مطلوبست سرعت عبور استوانه از داخل کوره $(\alpha = 0.27 \frac{\text{ft}^2}{\text{h}})$

۱۴. آجری از جنس نسوز $(\alpha = 0.02 \frac{\text{ft}^2}{\text{hr}}, h = 0.65)$ در دمای اولیه یکنواخت 100°F را در معرض گازهای داغ 1200°F قرار می دهنند. ضریب جابجایی $\frac{4\text{ BTu}}{\text{hrft}^2\text{F}}$ بوده و برای کلیه سطوح آجر یکسان است. مطلوبست دمای مرکز آجر پس از گذشت 20 hr در حالت های (a) دیوار بی نهایت به ضخامت 2 ft (b) ستون بسیار بلند به سطح مقطع $(C)(2' \times 2')$ مکعب به ابعاد $2 \times 2 \times 2$ که یک وجه آن روی سطح عایقی قرار گرفته است.

۱۵. استوانه ای به قطر $5"$ از جنس آزبست $\rho = 36 \frac{\text{lbf}}{\text{ft}^3}, C_p = 0.25 \frac{\text{BTu}}{\text{lbfm}^{\circ}\text{F}}, h = 0.125 \frac{\text{BTu}}{\text{hrft}^{\circ}\text{F}}$ در دمای اولیه یکنواخت

100°F را در محیطی به دمای 1200°F با ضریب جابجایی $\frac{4\text{ BTu}}{\text{hft}^{\circ}\text{F}}$ قرار می دهنند. زمان لازم برای آنکه دمای مرکز استوانه به 500°F برسد را در حالت های زیر محاسبه

کنید. (a) استوانه خیلی بلند (b) استوانه به ارتفاع ۲ فوت که روی سطحی عایق ایستاده است.

۱۶. یک اتوی خانگی به وزن ۳lb و از جنس آلومینیوم بوسیله المانهای الکتریکی به قدرت ۵۰W گرم می شود. اگر سطح خارجی اتو 0.5ft^2 دمای هوای محیط 70°F و ضریب جابجائی $2.0 \frac{\text{BTu}}{\text{hft}^{2o}\text{F}}$ باشد مطلوبست زمان لازم برای آنکه دمای اتو به 220°F برسد دمای اولیه اتو دمای محیط است.

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایت-نپایدار و گذرا

Unsteady Conduction Heat Transfer

در بسیاری از کاربردهای مهندسی با مسائل انتقال حرارت هدایت نپایدار و گذرا مواجه می‌شویم. به عنوان مثال انتقال حرارت از دیواره سیلندر موتورهای احتراق داخلی از جمله مسائلی است که در آن دمای جداره با زمان تغییر می‌کند. البته به دلیل تغییرات پریودیک شرایط داخلی سیلندر (دمای هوا یا گاز) شاید بتوان تغییرات دما جداره داخلی را به صورت تابع معینی از زمان یا با تقریب بیشتر به صورت پریودیک فرض کرد. بر عکس تغییرات دمای مجموعه سیلندر از زمان روشن شدن موتور تا لحظه رسیدن به شرایط دائمی تابع بسیار پیچیده ای از زمان می‌باشد و پیش بینی دمای جداره و سپس تعیین دمای آب خنک کن یا روغن جهت طراحی سیستم خنک کاری و روغنکاری اهمیت ویژه ای دارد. مثالهای دیگری می‌توان برای انتقال حرارت نپایدار در زندگی روزمره پیدا کرد. مثلاً سرد شدن ناگهانی هوا و تغییرات دمای سطوح زمین با زمان از آن جمله می‌باشد. همچنین در مراحل ساخت قطعات از طریق ریخته گری کلیه مراحل سرد شدن و انجام‌دادن از نپایدار (Unsteady) یعنی دما همواره با زمان متغیر است در حالیکه واژه گذرا (Transient) برای حالتی بکار می‌رود که دمای جسم پس از گذشت زمان معینی به شرایط دائمی و مستقل از زمان برسد. بدیهی است که بین دو حالت فوق می‌توان در حالت ایده آل شرایط پریودیک را نیز مدل‌سازی کرد.

معادلات حاکم انتقال حرارت هدایت نپایدار یا گذرا در مختصات متعامد دکارتی، استوانه ای یا کروی و به شرط خطی بودن معادلات دارای حل های تحلیلی می‌باشد و روش‌های مختلفی برای حل آن پیشنهاد شده است. کتابهای Carslaw and Jager و Myers و Ozicik یا Hand Book توسط دانشجویان کارشناسی بکار رود. در مقاطع تحصیلات تکمیلی کتابهای فوق به صورت کتاب درسی به دانشجویان پیشنهاد می‌شود تا دانش و تکنیک های ریاضی آنان را تقویت کند.

معادلات حاکم در هندسه های پیچیده و شرایطی که ضریب انتقال حرارت هدایت، چشمی حرارتی و سایر خواص فیزیکی به صورت غیرخطی هستند امروزه به کمک روش های عددی کلاسیک به آسانی حل می‌شود و بسیاری از نرم افزارهای تجاری مانند ANSYS و Fluent و NISA قابلیت حل این معادلات را دارند.

در این فصل دانشجویان با روش‌های تقریبی ولی بسیار کاربردی حل مسائل نپایدار و همچنین با روش‌های حل تحلیلی و نتایج آن آشنا می‌شوند. ضمناً در انتهای فصل روش عددی اختلاف محدود مورد بحث قرار گرفته و دانشجویان با این روش حل نیز آشنا خواهند شد.

معادلات حاکم

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (1)$$

در مختصات کارتزین


$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (2)$$

در مختصات استوانه ای

$$\alpha = \frac{k}{\rho c} \text{Diffusivity} \left[\frac{m^2}{s} \right] \quad (3)$$

در معادلات فوق \dot{q} چشمۀ حرارتی، τ زمان، k ضریب انتقال حرارت هدایت و α ضریب پخش


می باشد.



مثالی برای هدف فیزیکی:

هدف: تعیین مدت زمان سردشدن و نحوه تغییرات دمای قطعه با زمان.

1. روش ظرفیت انباشتۀ یا ظرفیت فشرده Lumped Capacity System



جسم ناگهان در محیطی به دمای T_{∞} قرار می گیرد

ρ	جرم مخصوص
C	گرمای ویژه
V	حجم
A	سطح جانبی
T_0	دمای اولیه

در سیستم انباستهٔ فرض می‌شود توزیع دما در جسم یکنواخت و تنها تابعی از زمان باشد. از نظر فیزیکی یعنی مقاومت هدایتی در داخل جسم در مقایسه با مقاومت جابجایی از سیال محیط کمتر باشد. این فرض وقتی مجاز است که شرایط زیر برقرار باشد:

$$\frac{hx}{k} < 0.1 \quad (4)$$

مقدار $\frac{hx}{k}$ به عنوان عدد بی‌بعد بیو (Biot) شناخته می‌شود (X طول مشخصه است) و با علامت

Bi نشان داده می‌شود به این ترتیب شرط فوق بصورت زیر بیان می‌گردد:

$$Bi = \frac{hx}{k} < 0.1 \quad (5)$$


از موازنۀ انرژی: تغییرات انرژی داخلی = حرارت جابجا شده به محیط

$$hA(T - T_{\infty}) = -\rho c V \frac{\partial T}{\partial \tau} \Rightarrow \frac{T - T_{\infty}}{T_o - T_{\infty}} = e^{-hA/\rho c V \tau} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \tau = 0 \\ T = T_o \end{cases} \quad (7)$$

سیستم انباستهٔ چندگانه

فرض کنید در داخل ظرف فلزی مایعی قرار دارد، ظرف و مایع درون آن هر دو در دمایی یکسان (متفاوت با دمای محیط اطراف) قرار دارند. حال کل سیستم گفته شده در دمای محیط قرار داده می‌شود و دمای سیستم شروع به تعادل با دمای محیط می‌نماید. هدف یافتن دمای ظرف و محتويات آن به عنوان تابعی از زمان است.



معادلات حاکم بصورت زیر می‌باشند:

$$\begin{cases} h_1 A_1 (T_1 - T_2) = -\rho_1 C_1 V_1 \frac{\partial T_1}{\partial t} \\ h_1 A_1 (T_2 - T_1) + h_2 A_2 (T_2 - T_{\infty}) = -\rho_2 C_2 V_2 \frac{\partial T_2}{\partial t} \end{cases} \quad (8)$$

با شرایط اولیه:

$$\begin{cases} T_1 = T_2 = T_0 \\ \frac{\partial T_1}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (9)$$

با نوشتن معادلات به صورت اپراتوری معادلات حاکم به شکل زیر تبدیل می‌شوند:

$$\begin{cases} \left(\frac{h_1 A_1}{\rho_1 C_1 V_1} + D \right) T_1 - \frac{h_1 A_1}{\rho_1 C_1 V_1} T_2 = 0 \\ -\frac{h_1 A_1}{\rho_2 C_2 V_2} T_2 - \left(\frac{h_1 A_1}{\rho_2 C_2 V_2} + \frac{h_2 A_2}{\rho_2 C_2 V_2} + D \right) T_2 = 0 \end{cases} \quad (10)$$

با در نظر گرفتن پارامترهای زیر:

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{h_1 A_1}{\rho_1 C_1 V_1} \\ K_2 &= \frac{h_1 A_1}{\rho_2 C_2 V_2} \\ K_3 &= \frac{h_2 A_2}{\rho_2 C_2 V_2} \end{aligned} \quad (11)$$

معادلات به فرم زیر ساده‌تر می‌شوند:

$$\begin{cases} (K_1 + D)T_1 - K_1 T_2 = 0 \\ -K_2 T_2 - (K_2 + K_3 + D)T_2 = 0 \end{cases} \quad (12)$$

با حل دستگاه معادلات فوق دمای ظرف و محتویات آن به صورت تابعی از زمان بدست می‌آیند:

$$T_1 = T_\infty + M e^{m_1 t} + N e^{m_2 t} \quad (13)$$

$$T_2 = T_1 + \frac{T_\infty + M e^{m_1 t} + N e^{m_2 t}}{K_1} \quad (14)$$

در روابط فوق ثوابت به صورت زیر تعریف شده‌اند:


$$m_1 = \frac{-(K_1 + K_2 + K_3) + \sqrt{(K_1 + K_2 + K_3)^2 - 4K_1 K_3}}{2} \quad (15)$$

$$m_2 = \frac{-(K_1 + K_2 + K_3) - \sqrt{(K_1 + K_2 + K_3)^2 - 4K_1 K_3}}{2} \quad (16)$$

$$M = \frac{T_0 - T_\infty}{m_1 - m_2} m_2 \quad (17)$$

$$N = \frac{T_0 - T_\infty}{m_1 - m_2} m_1 \quad (18)$$

۲. هدایت گذرا در جسم نیمه بی نهایت Semi-Infinite



الف) ناگهان در لحظه $\tau = 0$ دمای سطح به T_0 می‌رسد.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + q'''/k = 1/\alpha \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (19)$$


$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 1/\alpha \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad \text{هدف: } T(x, \tau) = ?$$

$$\begin{aligned} T(o, \tau) &= T_o & \tau > 0 & \text{شرط مرزی} \\ T(x, o) &= T_i & & \text{شرط اولیه} \end{aligned} \quad (20)$$

به کمک تبدیل لاپلاس

$$\begin{aligned} \frac{T(x, \tau) - T_o}{T_i - T_o} &= \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}} \\ Q &= -kA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=o} = \frac{kA(T_o - T_i)}{\sqrt{\pi\alpha\tau}} \end{aligned} \quad (21)$$

ب) شار حرارتی ثابت: سطح در لحظه $\tau = 0$ تحت شار حرارتی ثابتی قرار می‌گیرد.



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 1/\alpha \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

$$\begin{cases} T(x, o) = T_i \\ -k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=o} = q_o \quad \tau > o \end{cases}$$


$$T - T_i = \frac{2Q_o \sqrt{\alpha\tau/\pi}}{kA} \exp(-x^2/4\alpha\tau)$$

$$-\frac{Q_o x}{kA} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}}\right)$$

$$T - T_i = \frac{2q_o}{k} \sqrt{\alpha\tau/\pi} \exp(-x^2/4\alpha\tau) - \frac{q_o x}{k} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}}\right)$$

جواب تحلیلی:

ت) جسم نیمه بی نهایت ناگهان در محیطی به دمای T_∞ قرار می‌گیرد.



شرط اولیه


$$T(x \neq 0) = T_i$$

$$hA(T_{\infty} - T)|_{x=0} = -kA \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=0} \quad \tau > 0 \quad \text{شرط مرزی:}$$

$$\frac{T - T_i}{T_{\infty} - T_i} = 1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}} - \left[\exp\left(\frac{hx}{k} + \frac{h^2\alpha\tau}{k^2}\right) \times \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}} + \frac{h\sqrt{\alpha\tau}}{k}\right) \right] \right] \quad \text{جواب تحلیلی:}$$

۳. هدایت گذراي يك بعدی در اجسامی مانند صفحه، استوانه و کره که در معرض جابجایی قرار دارند

(a) صفحه بی نهايت



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (a)$$

$$T(x \neq 0) = T_i \quad \tau = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0 \quad \tau > 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = -\frac{h}{k}(T - T_{\infty}) \Big|_{x=L} \quad \tau > 0$$

حل معادله (a) به کمک روش Separation of Variables امکان پذیر است. برای حل به کتاب Myers مراجعه کنید.

جواب:

$$T(x, \tau) - T_{\infty} = 2 \frac{hL}{k} (T_i - T_{\infty}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \lambda_n L \cos \lambda_n x}{\lambda_n L (\frac{hL}{k} + \sin^2 \lambda_n L)} e^{-(\lambda_n L)^2 \frac{\alpha \tau}{L^2}} \quad (b)$$

که λ_n از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$\lambda_n L \tan \lambda_n L = \frac{hL}{k} \quad \text{و} \quad \frac{hL}{k} = Bi_{ot}$$

از نظر فیزیکی دو عامل در انتقال حرارت تاثیر دارد. اولی نسبت مقاومت هدایت به مقاومت جابجایی است که با عدد Bi زیر نشان می دهد.

$$Bi = \frac{hL}{k} \quad (22)$$

دومی میزان نفوذ موج دما در جسم است که با عدد فوریه نشان می دهد.

$$Fo = \frac{\alpha \tau}{L^2} \quad (23)$$

هر چه α بزرگتر باشد یعنی k بزرگتر است و یا میزان نفوذ دراثر هدایت حرارت بیشتر

است. Heisler رابطه (b) را به صورت منحنی هائی رسم کرده است. در این منحنی ها تاثیر اعداد Bi و Fo به وضوح دیده می شود. در این منحنی ها داریم:

$$\begin{aligned} \theta &= T(x, \tau) - T_{\infty} && \text{دما اولیه } T_i \\ \theta_i &= T_i - T_{\infty} && \text{دما مرکز } T_o \\ \theta_o &= T_o - T_{\infty} \end{aligned} \quad (24)$$

از منحنی (ت-1) می توان دمای مرکز صفحه را در زمانهای مختلف و برای شرایط مختلف محاسبه کرد.

اگر دما در نقاط دیگری لازم باشد می توان از منحنی (ت-2) نسبت $\frac{\theta}{\theta_o}$ را بدست آورد آنگاه به کمک رابطه:


$$\frac{\theta}{\theta_i} = \left(\frac{\theta_o}{\theta_i} \right) \left(\frac{\theta}{\theta_o} \right)$$

دما θ را محاسبه کنید.

{برای محاسبه حرارت منتقل شده در هر لحظه می توان از منحنی (ت-3) استفاده کرد}.

$$\begin{cases} Q = \tau & \text{حرارت تلف شده تا لحظه } \tau \\ Q_0 = \rho C V (T_i - T_\infty) & \end{cases}$$

(b) استوانه بی نهایت



$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

$$\left. \begin{array}{l} Bi = \frac{hr_o}{k} \\ Fo = \alpha \tau / r_o^2 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} T(r_o, \tau) = T_i \\ T(0, \tau) = \\ -k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=r_o} = h[T(r_o, \tau) - T_\infty] \end{array} \quad \text{معین}$$

(c) کره

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rT) = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial r}$$


$$T(o, \tau) = \text{Finite}, T(r_o, \tau) = T_i, -h \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=r_o} = h[T(r_o, \tau) - T_\infty]$$

$$\left. \begin{array}{l} Bi = \frac{hr_o}{k} \\ F_o = \alpha \tau / r_o^2 \end{array} \right\}$$

هنگام استفاده از منحنی های Heisler باید توجه شود که این منحنی ها برای عدد فوریه بیشتر از 0.2 صادق است. در فوریه کمتر از 0.2 برای آنکه سری های فوریه همگرا شوند لازم است که جملات بیشتری از Summation محاسبه شوند که این عمل در منحنی های Heisler انجام نشده است.

(۴) هدایت گذرا در اجسام چند بعدی

(a) میله ای به طول بی نهایت



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (25)$$

فرض

$$T = T_1(x, \tau) \times T_2(y, \tau) \quad (26)$$

با جانشین کردن (۲۶) در (۲۵) نتیجه می شود.

$$\frac{1}{T_1} \left(\frac{\partial T_1}{\partial \tau} - \alpha \frac{\partial^2 T_1}{\partial x^2} \right) = - \left(\frac{\partial T_2}{\partial \tau} - \alpha \frac{\partial^2 T_2}{\partial y^2} \right) \frac{1}{T_2} \quad (27)$$


درنتیجه منجر به حل دو مسئله هدایت در صفحات بی نهایت به ضخامت $2L_1$ و $2L_2$ می شود این دو حالت توسط منحنی های Heisler قابل حل هستند لذا می توان نوشت:

$$\frac{T - T_\infty}{T_\lambda - T_\infty^o} = \left(\frac{T - T_\infty}{T_1 - T_\infty} \right)_{2L_1} \times \left(\frac{T - T_\infty}{T_\lambda^o - T_\infty} \right)_{2L_2} \quad (28)$$

(b) مکعب به ابعاد $2L_1 \times 2L_2 \times 2L_3$

$$\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \left(\frac{T - T_\infty}{T_1 - T_\infty} \right)_{2L_1} \times \left(\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} \right)_{2L_2} \times \left(\frac{T - T_\infty}{T_\lambda - T_\infty} \right)_{2L_3} \quad (29)$$

(c) استوانه به طول محدود و معین




$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

$$T = T_1(r, \tau) \times T_2(z, \tau)$$
(۳۰)

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \left(\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}\right)_{cyl} \times \left(\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}\right)_{صفحه}$$

مثال: محورهای فولادی به قطر 0.11 متر در کوره ای گاز سوز بادمای 1200K و ضریب جابجایی 100 قرارداده می شود. اگر دمای اولیه محور 300K باشد چه مدت طول می کشد تا دمای مرکز آن به 800K برسد؟



طبق جدول ضمیمه کتاب:

$$\rho = 7832 \text{ و } k = 51.2$$

$$C = 541, \alpha = 1.21 \times 10^{-5}$$

$$Bi = \frac{hr_o/2}{k} = \frac{100 \times 0.05}{51/2} = \%488$$

⇒ پس می توان از روش انباشته استفاده کرد.

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = e^{-\frac{hA}{\rho c v} t} = e^{-\frac{4h}{\rho c D} t}$$

$$\ln\left(\frac{800 - 1200}{300 - 1300}\right) = -0.811 = -\frac{4 \times 100}{7832 \times 541 \times 0.1} t$$

دقیقه

$$\Rightarrow t = 860(s) = 14 : 20$$

مثال: میله ای بلند به قطر 40mm از یاقوت کبود ساخته شده (یاقوت کبود همان Al_2O_3 دمای

اولیه آن 800K و ناگهان با سیالی با دمای 300K و $h = 1600 \frac{W}{m^2 K}$ خنک می شود پس از ۳۵

ثانیه عایقی به دور میله پیچیده می شود. دمای میله پس از زمانی طولانی به چه مقدار می رسد؟

(جدول خواص در انتهای کتاب)

$$\rho = 3970 \text{ و } c = 1068 \text{ و } k = 22.3 \text{ و } \alpha = 5.259 \times 10^{-5}$$

$$Bi = \frac{hr_o}{k} = \frac{hr_{lo}}{2k} = \frac{1600 \times \frac{o/2}{2}}{22/3} = \underline{\underline{0.72 > 0.1}}$$

حرارت تلف شده تازمان ۳۵ حرارت تلف شده (از رابطه انرژی)

$$-Q = \rho cv(\bar{T}(\infty) - T_\infty) - Q_o$$

$$\text{و } Q_o = \rho cv(T_i - T_\infty)$$

$$\bar{T}(\infty) = T_\infty + (T_i - T_\infty)(1 - \frac{Q}{Q_o})$$

از نمودار (ت-۶) داریم:

$$Bi = \frac{hr_o}{k} = \frac{1600 \times 0.02}{22.3} = 1.43$$

$$Bi^2 F_o = Bi^2 \left(\frac{\alpha t}{r_o} \right) = 0.95$$

$$\frac{Q}{Q_o} \approx 0.56 \Rightarrow \bar{T} = 300 + (800 - 300)(1 - 0.56) = 561K$$

توجه:

دماه میانگین سطح و هسته استوانه در زمان $t = 35_s$ است.

حل عددی معادله انتقال حرارت ناپایدار

حالت یک بعدی



$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \\ T(t=0) &= T_i \\ T(x=0) &= T_1 \\ T(x=1) &= T_2 \end{aligned} \tag{31}$$

روش صریح یا Explicit

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} &= \frac{T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n}{\Delta x^2} \\ T_i^{n+1} &= \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} (T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n) + T_i^n \end{aligned} \tag{32}$$




روش ضمنی یا Implicit

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{(T_{i-1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i+1}^{n+1})}{\Delta x^2} \tag{33}$$


روش ضمنی منجرمی شود به دستگاه معادلات ماتریسی که دمایا به طور همزمان بدست می آیند و نه نسبت به هم در هر قدم. خطای برش هر دو روش از مرتبه اول زمان و دوم مکان است.

* روش ضمنی پایدار است یعنی اگر خطای وارد محاسبات شود این خطای میرا می شود ولی روش صریح ناپایدار است و اگر خطای وارد شود ممکن است رشد کند. برای پایداری روش صریح باید داشته باشیم:

$$\frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} < \frac{1}{2} \quad (34)$$



مثال:



روش صریح

$$T_i = 0$$

$$T(x=0) = 20$$

$$T(x=1) = 100$$

$$\frac{T_1^{n+1} - T_1^n}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (T_o^n - 2T_1^n + T_2^n)$$

$$n=0 \Rightarrow \frac{T_1^1 - T_1^0}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (20 - 2x_0 + o) \Rightarrow T_1^1$$
(35)

$$\frac{T_2^1 - T_2^0}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (T_3^0 - 2T_2^0 + T_i^0)$$

$$\frac{T_2^1 - 0}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (0 - 2y_0 + 0) \rightarrow T_2^1$$

وقتی که دمای هر ۴ نقطه را بدست آوریم شروع به پیدا کردن ترم دوم یا زمان $n+1$ می کنیم.

روش ضمنی

$$\frac{T_1^1 - T_1^0}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (T_o^1 - 2T_1^1 + T_2^1)$$


$$\frac{T_2^1 - T_2^0}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (T_1^1 - 2T_2^1 + T_3^1)$$

$$\frac{T_3^1 - T_3^0}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (T_2^1 - 2T_3^1 + T_4^1)$$
(36)

با انتخاب Δt و Δx مناسب جواب را از دستگاه معادلات ماتریس بدست می آوریم.

حل عددی معادله انتقال حرارت ناپایدار در دو بعد

$$\frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$
(37)






روش صریح:


$$\frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (T_{i-1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i+1,j}^n) \frac{\alpha}{\Delta y^2} (T_{i,j-1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j+1}^n)$$
(38)

$$\frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} < \frac{1}{4} \quad \text{شرط پایداری} \quad \Delta y = \Delta x$$
(39)

$$\frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} (T_{i-1,j}^{n+1} - 4T_{i,j}^{n+1} + T_{i+1,j}^{n+1} + T_{i,j+1}^{n+1} + T_{i+1,j+1}^{n+1})$$



شکل منحنی‌های هایسلر برای دیوار تخت با ضخامت L [۹]



شکل منحنی‌های هایسلر استوانه بی نهایت با شعاع r_0 [۹]

فصل پنجم: انتقال حرارت جابجایی (حریان خارجی)

Convection Heat Transfer (External Flow)

رابطه اصلی کاربردی انتقال حرارت از طریق جابجایی بصورت زیر است:


$$q = h A (T - T_{\infty})$$

سطح تبادل حرارت

دماه سیال به اندازه کافی دور از جداره جسم

ضریب انتقال حرارت جابجایی

این رابطه به قانون سرمایش نیوتن نیز معروف است.
در این فصل تمام سعی و تلاش ما پیدا کردن تابع h می باشد.



شکل لایه مرزی هیدرودینامیکی در اطراف یک سطح تخت، در اطراف استوانه و مجموعه لوله‌ها ضریب نرخ انتقال حرارت جابجایی (h) تابع پیچیده‌ای از محل قرارگیری لوله‌ها، قطر آن‌ها و اعداد بی بعد مانند Re و Pr می‌باشد. این مطلب در طول درس بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

- مقایسه با مکانیک جامدات:

به طور کلی در الاستیته داریم:

$$\begin{cases} \sigma_{ij} + f_i = 0 \\ \sigma_{xx,x} + \sigma_{xy,y} + f_x = 0 \\ \sigma_{yx,x} + \sigma_{yy,y} + f_y = 0 \end{cases} \quad (1)$$

بطوریکه

$$\sigma_{xx,x} = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \quad (2)$$

$\sigma_{xy}, \sigma_{yy}, \sigma_{xx}$ به ترتیب تنش های نرمال در جهت y و x و تنش برشی هستند. f_i نیروی حجمی مانند جرم است.

در معادلات فوق برای اکثر حالات کلاسیک Closed Form Solution داریم و معادلات از طریق

روشهای دقیق قابل حل اند.

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ \rho \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = - \frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{array} \right. \quad (3)$$

جرم مخصوص ρ مولفه های سرعت افقی و قائم، p فشار، μ وسکوزیته دینامیک هستند. این معادلات در حالت کلی جواب بسته ندارند که علت اصلی مشکل حل این معادلات چه به صورت تحلیلی و چه به صورت روش های عددی (کامپیوتری) وجود ترمehای غیرخطی یا به عبارت دیگر جملات جابجایی است. در حالت هایی که سرعت سیال خیلی ناچیز باشد (جريان سیال بسیار لزج) می توان از جملات جابجایی در مقابل جملات فشار و پخش (Diffusion) صرف نظر کرد. آنگاه معادلات راحت تر حل می شوند و می توان جواب های بسته نیز برای آن پیدا کرد. بدین منظور طی صد سال اخیر تلاش قابل توجهی جهت حل این معادلات صرف شده است همچنانی بعلت نبود حل تحلیلی جامع، بسیاری از نتایج کاربردی به کمک روش های تجربی بدست آمده و در اختیار مهندسان قرار گرفته است.

معادله دیفرانسیل انتقال حرارت جابجایی بصورت زیر نوشته می شود.

$$\rho C_p (u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y}) = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) \quad (4)$$

همانطور که ملاحظه می شود برای حل معادله فوق لازم است ابتدا معادلات ناویر استوکس حل شوند و میدان سرعت (u, v) تعیین گرددند در این شرایط هنوز غیر خطی بودن معادلات و ناپایداری جملات جابجایی مشکل زا هستند و جواب های تحلیلی محدود و بر عکس جواب های عددی نسبتاً نامحدود ولی تقریبی خواهند بود. در این حالت هنوز استفاده از روش های تجربی جهت تعیین ضرایب انتقال حرارت و ضرایب اصطکاک بطور معمول بکار می رود و ساخت انواع دستگاه های اندازه گیری مانند (LDV) Particle Image Velocimetry (PIV) یا (Laser Doppler Velocimetry) در کمیق تر و دقیق تری از پدیده های انتقال حرارت و انتقال ممتومن بخصوص در جریان های آشفته فراهم ساخته است. به نظر می رسد در آینده نزدیک با تلاش های محققین در حل تحلیلی، عددی و

بکار گیری روش های تجربی بیشتری از پدیده های انتقال در توربوماشین ها و سایر دستگاههای حرارتی - برودتی فراهم می یابد.

روش های تحلیلی

تحلیل ابعادی معادلات لایه مرزی

The Laminar Boundary Layer Equations Using Scaling Principle

جريان سیال تراکم ناپذیر از روی یک صفحه تخت به طول L را در نظر بگیرید. حال معادله لایه مرزی را با استفاده از تحلیل ابعادی مورد مطالعه قرار می دهیم و تغییرات سرعت از $u=0$ تا $u=U_\infty$ و تغییرات دما را از $T=T_0$ تا $T=T_\infty$ در نظر می گیریم. در فاصله x از لبه حمله ضخامت لایه مرزی δ است (δ ضخامت لایه مرزی به عنوان اندازه ای است که در آن سرعت از صفر تا U_∞ تغییر می کند). در ناحیه به اندازه کافی دور از صفحه سرعت U_∞ ، دما T_∞ ، سرعت در جهت y صفر و فشار P_∞ است. در نتیجه در ناحیه نزدیک به لایه مرزی (در ناحیه ای با ارتفاع δ از صفحه و طول L) ابعاد (Scale) زیر برای تغییرات u, y, x در نظر گرفته می شود:

$$x \sim L, y \sim \delta, u \sim U_\infty, \quad (5)$$

به دانشجویان توصیه می شود قبل از مطالعه این بخش مباحثت مربوط به مکانیک سیالات ۱ و ۲ مرور نمایند.

فرض می کنیم که مولفه های سرعت با U و گرادیان های سرعت با U/L متناسب باشند. هرگاه از تغییرات فشار صرف نظر نماییم (در مورد صفحه تخت فرض درستی است) آنگاه معادله مومنتم در جهت x بصورت زیر نمایش داده می شود:

$$\frac{U}{L} + \frac{U \cdot U}{L} \sim v \frac{U}{L^2} \quad (6)$$

$$\frac{UL}{v} \sim 1 \quad (7)$$

$$Re_L \sim 1 \quad (8)$$

نتیجه:

برای آنکه جمله پخش $v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ با جمله جابجایی هم مرتبه باشد لازم است که مرتبه بزرگی عدد Re حدود 1 باشد. بنابراین برای آنکه جملات برای Re های بالا نیز هم مرتبه باشند. لازم است که طول مشخصه در جهت عمود بر جریان با δ ضخامت لایه مرزی متناسب باشد، آنگاه می توان نتایج ذیل را گرفت

Continuity پیوستگی

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \frac{U}{L} &\approx \frac{v}{\delta} \\ \Rightarrow v &\sim \frac{U\delta}{L} \end{aligned} \quad (10)$$

مومنتم در جهت x

$$\begin{aligned}
 u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\
 U \cdot \frac{U}{L} + \frac{\delta}{L} U \cdot \frac{U}{\delta} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + v \left(\frac{U}{L^2} + \frac{U}{\delta^2} \right) \\
 \frac{U^2}{L} + \frac{U^2}{L} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{vU}{\delta^2} \left(\frac{\delta^2}{L^2} + 1 \right) \\
 &\downarrow \\
 \frac{vU}{\delta^2} &\sim \frac{vU}{L^2 / \text{Re}_L} \equiv \frac{vU}{L^2} \text{Re}_L = \frac{vU}{L^2} \cdot \frac{UL}{v} = \frac{U^2}{L}
 \end{aligned} \tag{11}$$

یا بر عکس اگر $\frac{\partial P}{\partial x} \sim o$ آنگاه مرتبه بزرگی بخش و جابجایی باید برابر باشد

$$\frac{U^2}{L} \sim \frac{vU}{\delta^2} \Rightarrow \delta_L \sim \sqrt{\text{Re}_L} \tag{12}$$

مومنتم در جهت y

$$\begin{aligned}
 u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + v \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \\
 U \cdot \frac{U\delta}{L^2} + \frac{U\delta}{L} \cdot \frac{U\delta}{L\delta} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{U\delta^2}{L} \left(\frac{U\delta}{L L^2} + \frac{U\delta}{L \delta^2} \right) \\
 \frac{U^2\delta}{L^2} + \frac{U^2\delta}{L^2} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{U^2\delta}{L^2} \left(\frac{\delta^2}{L} + 1 \right) \\
 &\downarrow \\
 &\ll 1
 \end{aligned} \tag{13}$$

پس

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} \sim \frac{U^2\delta}{L^2} \tag{14}$$

شكل

$$\begin{aligned}
 P - P_\delta &\sim \int_0^\delta \rho \frac{U^2\delta}{L^2} dy \rightarrow P \sim P_\delta + \rho \frac{U^2\delta^2}{L^2} \\
 \frac{\partial P}{\partial x} &\sim \frac{\partial P_\delta}{\partial x} + O \left[\rho \frac{U^2\delta^2}{L^3} \right] \sim \frac{\partial p_\delta}{\partial x} + O \left[\frac{\rho U^2}{L} \cdot \frac{\delta^2}{L^2} \right]
 \end{aligned} \tag{15}$$

ولی

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial P_\delta}{\partial x} &= \frac{dP_\delta}{dx} \quad (P_\delta \text{ is independent of } y, \text{ Flow is inviscid}) \\
 \frac{\partial P}{\partial x} &\sim \frac{dP_\delta}{dx} + O \left[\frac{\rho U^2}{L} \cdot \frac{\delta^2}{L^2} \right]
 \end{aligned} \tag{16}$$

با استفاده از نتایج بدست آمده فوق در معادله مومنتم در جهت X:

$$\frac{U^2}{L} + \frac{U^2}{L} \sim -\frac{1}{\rho} \frac{dP_\delta}{dx} - \frac{1}{\rho} \left(\rho \frac{U^2}{L} \cdot \frac{\delta^2}{L^2} \right) + v \frac{U}{\partial^2}$$

$$\frac{U^2}{L} \sim -\frac{1}{\rho} \frac{dP_\delta}{dx} - \frac{U^2}{L} \left[\left(\frac{\delta}{L} \right)^2 + \frac{vU}{\delta^2} \right] \quad (17)$$

بنابراین معادله مومنتم در جهت X:

$$\rho U_\infty \frac{dU_\infty}{dx} + \frac{dP}{dx} = o \quad (18)$$

بصورت زیر نوشته می شود:

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = U_\infty \frac{dU_\infty}{dx} + v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (19)$$

مقایسه

$$\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial P}{\partial x}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} \sim o(\rho \frac{U^2}{L})$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} \sim o(\rho \frac{U^2 \delta}{L^2}) \quad (20)$$

$$\frac{dP/\partial y}{dP/\partial x} \sim o(\frac{U^2 \delta/L^2}{U^2/L}) \sim o(\frac{\delta}{L}) \ll 1$$

یا

$$\frac{\partial P}{\partial y} \ll \frac{\partial P}{\partial x} \quad (21)$$

ممتدوم در جهت Y

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 \quad (22)$$

معادله انرژی Energy Equation

$$\rho C_p (u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y}) = k (\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}) + \beta T (u \frac{\partial p}{\partial x} + v \frac{\partial p}{\partial y}) + \varphi \quad (23)$$

اکنون به بررسی مرتبه بزرگی جملات می پردازیم:

$$\rho C_p T (\frac{U}{L} + \frac{\delta U}{L \delta}) \sim kT (\frac{1}{L^2} + \frac{1}{\delta^2}) + \beta T (U_\infty \rho \frac{U_\infty^2}{L} + \frac{\delta U}{L} \rho \frac{\delta}{L^2} U^2) + \varphi \quad (24)$$

فرض می کنیم ضخامت لایه مرزی حرارتی و هیدرودینامیکی هم مرتبه باشند (در بخش بعدی در این مورد بیشتر توضیح داده می شود) داریم:

$$\frac{U}{L} + \frac{U}{L} \sim \frac{k}{\rho c_p} (\frac{1}{L^2} + \frac{1}{\delta^2}) + \frac{\beta}{C_p} \frac{U^3}{L} (1 + \frac{\delta^2}{L^2}) + \frac{\varphi}{\rho C_p T} \quad (25)$$

$$\begin{aligned}\varphi &= \mu \left[2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + \right] + \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \\ \varphi &\sim \mu \left[\left(\frac{U}{L}\right)^2 + \left(\frac{\delta U}{L}\right)^2 \right] + \left(\frac{U}{L} + \frac{U\delta}{L^2} \right)^2 \\ &\sim \mu \left[\frac{U^2}{L^2} + \frac{U^2}{\delta^2} + \frac{U^2\delta^2}{L^4} + 2\frac{U^2}{L^2} \right] \sim \mu \frac{U^2}{\delta^2} \\ \mu \frac{U^2}{\delta^2} &= \rho v \frac{U^2}{\delta^2} \sim \rho \frac{vU^2}{vL/U} \sim \frac{\rho U^3}{L}\end{aligned}\tag{26}$$

درنتیجه:

$$\rho C_p \left(u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right) = k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \beta Tu \frac{\partial P}{\partial x} + \mu \frac{\partial u}{\partial y} \tag{27}$$

در عبارت فوق از ترم a صرف نظر می‌کنیم وقتی که داشته باشیم:

$$\frac{\varphi}{Inertia} \sim \frac{\rho u^3 / L}{\rho C_p T U / L} = \frac{U^2}{C_p T} \quad if \quad Ec = \frac{U^2}{C_p T} \ll 1 \tag{28}$$

ترم (a) زمانی قابل صرف نظر کردن است که $Ec \ll 1$ باشد در مورد ترم (b) می‌توان نوشت:

$$\frac{\varphi}{pressure term} \sim \frac{\rho U^3 / L}{\rho \beta T \frac{U^3}{L}} = \frac{1}{\beta T} \tag{29}$$

برای گاز ایده‌آل

$$\frac{1}{\beta T} \sim o(1), \beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p = -\frac{1}{T} \tag{30}$$

برای مایعات (مانند آب)

$$\beta T \sim 0.05 \Rightarrow \varphi \gg pressure term \tag{40}$$

به هر حال چنانچه از φ صرف نظر کنیم ترم فشار نیز صرف نظر خواهد شد. که در اینصورت

معادله انرژی بصورت زیر ساده می‌شود:

$$\rho C_p \left(u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right) = k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \tag{41}$$


Thermal Boundary Layer Assumption

$$q = hA(T_s - T_\infty)$$

در این رابطه T_s دمای سطح، T_∞ دمای سیال به اندازه کافی دور از جسم می‌باشد همانگونه که قبل از نیز اشاره شد در نزدیکی جسم انتقال حرارت تنها از طریق هدایت انجام می‌گیرد، بنابراین:

$$q = -kA \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

↗ ضریب هدایت حرارت سیال



شکل لایه مرزی بر روی یک سطح تخت

با ترکیب دو معادله فوق خواهیم داشت:

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}}{T_s - T_\infty} \quad \frac{\partial T}{\partial y} = ? \quad \text{برای محاسبه } h \text{ باید معلوم کنیم}$$

$$T = f(y) = ? \quad \text{یا}$$

Local Heat Transfer Coefficient $\frac{W}{m^2 \circ C}$: ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی:

و \bar{h} ضریب انتقال حرارت متوسط است که برای صفحه تخت بصورت زیر تعریف می شود:

$$\bar{h} = \frac{\int_0^x h dA}{\int_0^x dA} = \frac{\int_0^x h \times (1) \times dx}{\int_0^x (1) \times dx}$$

برای صفحه تخت به عرض واحد

مثال: اگر ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی به صورت زیر باشد \bar{h} را محاسبه نمائید.


$$h_x(x) = ax^{0.1}$$

$$\bar{h}_x = \frac{1}{x} \int_0^x h_x(x) dx \rightarrow h_x(x) = ax^{0.1}$$


$$\Rightarrow \bar{h}(x) = \frac{1}{x} \int_0^x ax^{0.1} dx = \frac{a}{x} \int_0^x x^{0.1} dx = 1/1ax^{0.1}$$

$$\Rightarrow \bar{h}(x) = 1.1h_x$$

ملاحظه می شود که تغییرات h_x و \bar{h}_x به صورت زیر خواهد بود.



- مقایسه تغییرات لایه مرزی سرعت و ضریب انتقال حرارت جابجایی در طول یک صفحه:




معادلات لایه مرزی و تشابه رینولدز- کولبورن (Colburn-Reynolds Analogy)

در بخش‌های قبلی معادلات لایه مرزی حرارتی و هیدرودینامیکی را بدست آوردیم. ملاحظه می‌کنید که حل این معادلات نسبتاً آسان‌تر از حل معادلات کامل ناویر- استوکس است. بنابراین می‌توان در شرایط خاص حل بسته (Closed Form) نیز بدست آورد. برای مثال حل بلاوزیوس Blasius یکی از روش‌های کلاسیک در این مورد است که با فرض تشابه توزیع سرعت نسبت به متغیر تشابهی δ/y می‌توان معادلات دیفرانسیل مشتقات جزیی لایه‌مرزی را بصورت معادله دیفرانسیل معمولی نوشت و براحتی حل نمود. البته در این جزو حل تشابهی بلاوزیوس مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

روش دیگری که برای تعیین ضریب اصطکاک و ضریب انتقال حرارت بکار می‌رود روش فون-کارمن Von-Karman است که بصورت انتگرال‌گیری از معادلات در فاصله $y=0$ تا $y=\delta$ و فرض توزیع چند جمله‌ای برای سرعت و دما می‌باشد. خواننده می‌تواند با مراجعه به کتب سیالات یا انتقال حرارت روش‌های ریاضی فوق‌الذکر را مورد مطالعه قرار دهد.

یکی از نکات جالب توجه در مبحث انتقال حرارت جابجایی تشابه بین دو مکانیزم انتقال مومنت و انتقال حرارت می‌باشد. به عبارت دیگر همانگونه که از نظر فیزیکی و درک شهودی می‌توان انتقال

مومنتم و انتقال حرارت را در جریان آرام و متلاطم بطور مشابه تفسیر کرد از نظر ریاضی نیز معادلات مشابه هم برای دو نوع انتقال بدست می‌آیند.



شکل لایه مرزی حرارتی و هیدرودینامیکی

$$\begin{aligned} u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \end{aligned} \quad (42)$$

فرض: $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$, در مورد صفحه تخت فرض درستی است.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{V^2}{\delta^2} \gg \frac{V^2}{L^2} \approx \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0 \quad (43)$$

معادله لایه مرزی هیدرودینامیکی:

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (44)$$

معادله لایه مرزی حرارتی:

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{k}{\rho c_p} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \quad (45)$$

ابتدا معادلات را بی بعد می کنیم خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} U^* &= \frac{U}{V} & T^* &= \frac{T - T_\infty}{T_s - T_\infty} & y^* &= \frac{y}{l} \\ V^* &= \frac{v}{V} & P^* &= \frac{P}{\rho V^2} & x^* &= \frac{x}{l} \end{aligned} \quad (46)$$

معادله بی بعد شده حاصل می شود:

$$u^* \frac{\partial T^*}{\partial x} + v^* \frac{\partial T^*}{\partial y} = \text{Pr} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \quad (47)$$

$$\text{عدد پرانتل} \text{ Pr} = \frac{V}{\alpha} \quad (48)$$

عدد پرانتل از نظر فیزیکی نسبت پخش مومنتم v به پخش حرارت می‌باشد. هرگاه $\text{Pr}=1$ باشد در آنصورت بدیهی است که ضخامت لایه مرزی حرارتی و هیدرودینامیکی برابر خواهد شد. البته از نظر ریاضی با حل تشابه‌ی یا انتگرالی می‌توان نشان داد که $\frac{\delta}{\delta_t} = \text{Pr}^{\frac{1}{3}}$ اکنون با توجه به معادله (44) و

(47) می‌توان توابع زیر را برای توزیع سرعت و دما فرض کرد:

$$U^* = f_1(x^*, y^* \text{ و } Re) \quad (49)$$

$$T^* = f_2(x^* \text{ و } y^* \text{ و } Re \text{ و } Pr)$$

از تعریف تنش برشی داریم:

$$\tau \Big|_{y=0} = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} = \mu \frac{\partial u^* V}{\rho \partial y^*} = \frac{\mu V}{L} f_3(x^* \text{ و } Re) \quad (50)$$

$$C_f = \frac{\tau}{\frac{1}{2} \rho V^2} = \frac{\mu V}{\frac{1}{2} \rho V^2 L} f_3(x^* \text{ و } Re)$$

$$\frac{C_f}{2} = \frac{1}{Re} f_3(x^* \text{ و } y^* \text{ و } Re)$$

طبق تعریف شار حرارتی عبارتست از:

$$q \Big|_{y=0} = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} = \frac{-k(T_s - T_\infty)}{L} \frac{\partial T^*}{\partial y^*} \quad (51)$$


$$h = \frac{q}{T_s - T_\infty} = \frac{-k(T_\infty - T_s)}{L(T_s - T_\infty)} f_4(x^* \text{ و } Re \text{ و } Pr) \quad (52)$$

عدد بی بعد ناسلت بصورت زیر تعریف می شود:

$$Nu = \frac{hL}{K} = f_4(x^*, Re, Pr) \quad (53)$$

اکنون ملاحظه می گردد که هرگاه عدد $Pr=1$ باشد آنگاه بدلیل تشابه معادلات ۴۴ و ۴۷ شکل توابع f_3 و f_4 نیز مشابه خواهد بود. در نتیجه ضریب اصطکاک و ضریب انتقال حرارت مشابه خواهند بود. عدد بی بعد استانتون را بصورت زیر تعریف می کنیم:

$$St = \frac{Nu}{Re Pr} = \frac{h}{\rho V C_p} \rightarrow \frac{C_f}{2} \quad (54)$$



شکل توزیع ضریب انتقال حرارت بر روی سطح تخت

رابطه (۵۳) اهمیت ویژه ای دارد و بیانگر آنست که برای بدست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی از روش تجربی یا تئوری به جای هفت پارامتر اصلی ($h, k, C_p, \rho, \mu, L, U_\infty$) تنها از سه گروه بی بعد Re , Pr , Nu می توان استفاده نمود.


اهمیت رابطه (۵۴):

رابطه (۵۴) تشابه رینولدز نام دارد. توجه دارید که رابطه بین میدان سرعت و انتقال حرارت رابطه برقرار می‌نماید. البته این رابطه در شرایط $Pr=1$ و $\frac{\partial P}{\partial x} = 0$ بدست آمده است، با این وجود می‌توان نشان داد از این رابطه می‌توان برای طیف وسیعی از اعداد Pr می‌توان استفاده نمود [۹] و در نهایت رابطه بصورت زیر کامل می‌شود:

$$\frac{C_f}{2} = St \Pr^{\frac{2}{3}} \quad 0.6 < \Pr < 60 \quad (55)$$

نکته: در جریان آشفته روی صفحه تحت گرادیان فشار نقش کمتری دارد و معادله (۵۵) در این حالت نیز بصورت تقریبی صادق خواهد بود.

مثال: در شکل روبرو \bar{h}_x و q را به دست آورید.



$$Re_x = \frac{\rho V x}{\mu} < 5 \times 10^5$$

از جدول صفحه ۸۲ داریم:

$$0.332 Re_x^{1/2} Pr^{1/3} = Nu_x$$

$$Nu_x = \frac{h_x L}{k} \frac{\text{معلوم}}{\text{معلوم}} h_x \rightarrow \text{برای هر } x \text{ معلوم}$$

$$q = \bar{h}(T_{\infty} - T_s)$$

$$h_x = 0.664 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$$


$$\Rightarrow q = h_x(T_{\infty} - T_s) = h_x(100 - 20)$$

به ازاء واحد سطح

جریان از روی هندسه‌های مختلف

برای جریان سیال از روی هندسه‌های مختلف باید از فرمول‌های تجربی پیشنهاد شده توسط محققان مختلف سود جست. برای مثال برای استوانه Nu بر حسب رینولدز تعریف می‌شود. در زیر رابطه تجربی هلیپرت را برای جریان از روی استوانه آرائه شده است.

$$\begin{cases} Nu = \frac{hD}{k} \\ Re = \frac{\rho V D}{\mu} \end{cases} \quad (17)$$



شکل جریان از روی استوانه [۹]

رابطه تجربی هلیپرت

$$\text{تمام خواص در دمای } \bar{Nu}_D = \frac{\bar{h}D}{K} = C \text{Re}_D^m \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \rightarrow \text{فیلم سیال است.}$$

جدول مقادیر رابطه هلیپرت برای مقطع دایروی به ازای اعداد مختلف رینولدز


Re_D	c	m
0.4-4	0.989	0.330
4-40	0.911	0.385
40-4000	0.683	0.465
4000-40000	0.193	0.618
$40000-4 \times 10^5$	0.027	0.805

توجه شود که اعداد ارائه شده در جدول فوق تنها برای جریان از روی استوانه‌های با مقطع دایره‌ای صادق است و برای هندسه‌های مختلف (مقطع شش‌ضلعی، مثلثی و ...) باید از جداول ویژه این مقاطع استفاده نمود.

جدول مقادیر عدد هلیپرت برای مقاطع مختلف

Geometry		Re_D	C	m
Square $V \rightarrow$		$5 \times 10^3 - 10^5$	0.246	0.588
		$5 \times 10^3 - 10^5$	0.102	0.675
Hexagon $V \rightarrow$		$5 \times 10^3 - 1.95 \times 10^4$	0.160	0.638
		$1.95 \times 10^4 - 10^5$	0.0385	0.782
Vertical plate $V \rightarrow$		$5 \times 10^3 - 10^5$	0.153	0.638
		$4 \times 10^3 - 1.5 \times 10^4$	0.228	0.731

مثال: جریان هوا از روی صفحه تختی با مشخصات زیر عبور می کند. نرح انتقال حرارت از روی این استوانه را بیابید.



$$Re_D \rightarrow 9 \times 10^3 - 1.5 \times 10^5$$


$$C = 0.228$$

$$m = 0.731$$

توجه:

روابط گوناگونی (تجربی) برای پیدا کردن $\bar{N}u$ حول استوانه و کره موجود می باشد که دقیق آن ها متفاوت است. اینک با ذکر سه مثال به تکمیل مبحث انتقال حرارت جابجایی در جریان خارجی می پردازیم:

(۱) هوا در فشار 1 atm و دمای 50°C به طور موازی روی یک سطح ورق تختی که دمای آن 100°C است جریان دارد. طول صفحه 0.2 m و پهنای آن 0.1 m است عدد رینولدز بر مبنای طول صفحه 4×10^4 است. نرح انتقال گرما از صفحه به هوا چقدر است؟ اگر سرعت جریان آزاد هوا دو برابر و فشار آن 10 atm شود، نرح انتقال گرما چقدر خواهد شد؟



حل:

طبق جدول انتهای کتاب:

$$T_f = 384^\circ \text{K} \quad | \quad p = 1 \text{ atm} \rightarrow k = 0.0299 \frac{m}{m \cdot k} \quad \text{و} \quad pr = 0.7$$

$$q = \bar{h}_L (w \times L) (T_s - T_\infty)$$

$$\overline{Nu} = \frac{\bar{h}L}{K} = 0.664 \text{Re}_L^{0.5} pr^{0.33} = 118$$

$$\bar{h}_L = 118 \frac{k}{L} = 118 \times \frac{0.299}{0.2} = 17.6 \Rightarrow q = 17.6 \times (0.1 \times 0.2) \times (100 - 50) = 17.6$$

در قسمت دوم فشار ۱۰ اتمسفر شده است پس:

$$\rho_2 = 10\rho_1 \Rightarrow \nu_2 = 0.1 \times \nu_1$$

$$\text{Re}_{L,2} = \frac{UL}{\nu} = 2 \times 10 \times \left(\frac{UL}{\nu} \right)_1 = 20 \text{Re}_1 = 8 \times 10^5$$

عدد رینولدز زیاد شده است و از مرز 5×10^5 گذشته است پس جریان مغشوش خواهد شد و باید از معادلات تجربی لایه مرزی مركب استفاده نمود:

$$\overline{Nu} = \frac{\bar{h}_L L}{k} = (0.037 \text{Re}_L^{0.8} - 871) \text{Pr}^{1/3} = [0.037(8 \times 10^5)^{0.8} - 871] \times (0.7)^{1/3}$$



$$\overline{Nu} = 961 \times \frac{0.0299}{0.2} = 143.6$$

$$q = 143.6 \times (90.1 \times 0.2) \times (100 - 50) = 143.6$$

پس انتقال حرارت جابجایی بسیار زیادتر خواهد شد.

(۲) سطح بالای یک محفظه گرم از یک بخش صاف (A) و یک بخش کاملاً ناصاف (B) تشکیل

شده است این سطح در معرض جریان هوای محیط قرار دارد.



در کدامیک از حالات ۱ و ۲ مقدار انتقال حرارت جابجایی کمتر است؟ اگر $T_s = 100^{\circ}\text{C}$ و $U_{\infty} = 0.20 \text{ m/s}$ باشد نرخ انتقال حرارت جابجایی در هر حالت چقدر است؟

حل:

طبق جدول انتهای کتاب مرجع ۹:

از آنجائی که در وضعیت ۲ جریان روی صفحه از همان ابتدا مغذوش خواهد شد انتقال حرارت کمتر در حالت ۱ بوجود می آید. ولی برای محاسبه مقدار آن به طریق زیر عمل می کنیم:


$$\text{Re}_L = \frac{U_{\infty}L}{v} = \frac{20}{19.2 \times 10^{-6}} = 1.09 \times 10^6 \rightarrow$$

$$\text{Re}_x = 5 \times 10^5 \rightarrow x_c = 0.48 \leftarrow$$

قبل از رسیدن به منطقه زبری در حالت اول

$$\begin{aligned}
 \bar{N}u_{2,1} &= [0.037(1.09 \times 10^6)^{0.8} - 871](0.7)^{0.33} = 1366 \\
 \bar{N}u_{1,2} &= [0.037(1.09 \times 10^6)^{0.8}](0.7)^{0.33} = 2140 \\
 \Rightarrow \bar{N}u_2 &> \bar{N}u_1 \xrightarrow{h \text{ باقیمانده}} q_1 < q_2 \\
 \bar{h}_1 &= 1366 \frac{(28.7 \times 10^{-3})}{1} = 39.2 \\
 q_1 &= \bar{h}_1 \times A(T_s - T_\infty) = 39.2 \times (0.5 \times 1)(100 - 20) \\
 q_1 &= 1568 W
 \end{aligned}$$

(۳) شمش مکعب مستطیلی به ضلع 10cm پس از بیرون آوردن از کوره باز پخت با دمای $285^\circ C$ در جریان هوای خنک کننده ای با دمای متوسط $50^\circ C$ قرار می گیرد، میزان انتقال حرارت در لحظه‌ی خروج از کوره چقدر است؟ (فرض کنید فن باد را با سرعت $\frac{m}{s} 2$ بدمد).



حل:

$$D = \sqrt{(0.1)^2 + (0.1)^2} = \sqrt{0.2}$$

عدد رینولدز را محاسبه می‌کنیم :

$$Re = \frac{U_\infty D}{\nu} = \frac{2 \times \sqrt{0.2}}{18 \times 10^{-6}} = 49688.8$$

$$\Rightarrow C = 0.246, m = 0.588$$


$$\begin{aligned}
 Pr &= \frac{\nu}{\alpha} = \frac{18 \times 10^{-6}}{27 \times 10^{-6}} = 0.66 \\
 \text{طبق جدول خواص : } k &= 27.2 \times 10^{-3}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bar{N}u_D = \frac{\bar{h}D}{K} = C Re_D^m Pr^{\frac{1}{3}} \rightarrow 0.246 \times (49688.8)^{0.588} \times (0.66)^{\frac{1}{3}} = 123.64$$

$$\rightarrow \bar{h} = \bar{N}u \times \frac{k}{D} = 123.64 \times \frac{27.2 \times 10^{-3}}{\sqrt{0.2}} = 7.52$$

$$\rightarrow q'' = \bar{h} \times (T_s - T_\infty) = 7.52 \times (285 - 50) = 1767.2 \frac{W}{m^2 \circ C}$$

مسئله : با استفاده از روابط تجربی و تئوری انتقال حرارت را برای صفحه ای به طول ۱ متر و عرض بی نهایت در دو حالت عمودی و افقی که وزش باد روی آن با سرعت ۱ متر بر ثانیه میباشد، مقایسه کنید.(سپس با فرض دما برای هوا و صفحه نتیجه خود را تائید کنید)



جدول خلاصه‌ای از روابط تجربی برای محاسبه ضرایب اصطکاک و انتقال حرارت در جریان بر روی صفحات تخت با زاویه حمله صفر [۹]

Coefficient	Equation	Conditions
LAMINAR FLOW		
Local friction coefficient	$C_{fx} = 0.664 \text{Re}_x^{-0.5}$	$\text{Re}_x < 5 \times 10^5$
Local Nusselt number at distance x from leading edge	$\text{Nu}_x = 0.332 \text{Re}_x^{0.5} \text{Pr}^{0.33}$ $\text{Nu}_x = 0.565 (\text{Re}_x \text{Pr})^{0.5}$	$\text{Pr} > 0.1, \text{Re}_x < 5 \times 10^5$ $\text{Pr} < 0.1, \text{Re}_x < 5 \times 10^5$
Local Sherwood number	$\text{Sh}_x = 0.332 \text{Re}_x^{0.5} \text{Sc}^{0.3}$	$\text{Sc} > 0.1, \text{Re}_x < 5 \times 10^5$
Average friction coefficient	$C_f = 1.33 \text{Re}_L^{-0.5}$	$\text{Re}_L < 5 \times 10^5$
Average Nusselt number between $x = 0$ and $x = L$	$\overline{\text{Nu}}_L = 0.664 \text{Re}_L^{0.5} \text{Pr}^{0.33}$	$\text{Pr} < 0.1, \text{Re}_L < 5 \times 10^5$
Average Sherwood number	$\overline{\text{Sh}}_L = 0.664 \text{Re}_L^{0.5} \text{Sc}^{0.33}$	$\text{Sc} > 0.1, \text{Re}_L < 5 \times 10^5$
TURBULENT FLOW		
Local friction coefficient	$C_{fx} = 0.0576 \text{Re}_x^{-0.2}$	$\text{Re}_x > 5 \times 10^5, \text{Pr} > 0.5$
Local Nusselt number at distance x from leading edge	$\text{Nu}_x = 0.0288 \text{Re}_x^{0.8} \text{Pr}^{0.33}$	
Local Sherwood number	$\text{Sh}_x = 0.0288 \text{Re}_x^{0.8} \text{Sc}^{0.33}$	$\text{Re}_x > 5 \times 10^5, \text{Sc} > 0.5$
Average friction coefficient	$\bar{C}_f = 0.072 [\text{Re}_L^{-0.2} - 0.0464(x_{cr}/L)]$	$\text{Re}_L > 5 \times 10^5, \text{Pr} > 0.5$
Average Nusselt number between $x = 0$ and $x = L$ with transition at $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$	$\overline{\text{Nu}}_L = 0.036 \text{Pr}^{0.33} [\text{Re}_L^{0.8} - 23,200]$	
Average Sherwood number	$\overline{\text{Sh}}_L = 0.036 \text{Sc}^{0.33} [\text{Re}_L^{0.8} - 23,200]$	$\text{Re}_L > 5 \times 10^5, \text{Sc} > 0.5$

* Applicable to low-speed flow (Mach number < 0.5) of gases and liquids with all physical properties at the mean film temperature. $T_f = (T_s + T_x)/2$.

$$\begin{aligned} C_{fx} &= \tau_s / (\rho u_x^2 / 2g_c) & \bar{C}_f &= (1/L) \int_0^L C_{fx} dx & \text{Pr} &= c_p \mu / k \\ \text{Nu}_x &= h_c x / k & \overline{\text{Nu}} &= \bar{h}_c L / k & \bar{h}_c &= (1/L) \int_0^L h_c(x) dx \\ \text{Re}_x &= \rho u_x x / \mu & \text{Re}_L &= \rho u_x L / \mu & \text{Sc} &= v / D_{AB} \\ \text{Sh}_x &= h_m x / D_{AB} & \overline{\text{Sh}} &= \bar{h}_m L / D_{AB} & \bar{h}_m &= (1/L) \int_0^L h_m(x) dx \end{aligned}$$

[۹] جدول ضرایب انتقال حرارت برای جریان‌های خارجی

Geometry	Correlation equation	Restrictions
Long circular cylinder in a gas or a liquid	$\overline{Nu}_D = C \cdot Re_D^m \cdot Pr^n (Pr/Pr_J)^{1/4}$ (see Table 7.1)	$1 < Re_D < 10^6$
Noncircular cylinder in a gas	$\overline{Nu}_D = B \cdot Re_D^\epsilon$ (see Table 7.2)	$2500 < Re_D < 10^3$
Circular cylinder in a liquid metal	$\overline{Nu}_D = 1.125 (Re_D \cdot Pr)^{0.413}$	$1 < Re_D \cdot Pr < 100$
Short cylinder in a gas	$\overline{Nu}_D = 0.123 \cdot Re_D^{0.651} + (D/L)^{0.85} \cdot Re_D^{-0.792}$ $L/D < 4$	$7 \times 10^4 < Re_D < 1.1 \times 10^5$
Sphere in a gas	$\frac{h_c}{c_p \rho U_\infty} = (2.2/Re_D + 0.48/Re_D^{0.5})$ $\overline{Nu}_D = 0.37 \cdot Re_D^{0.6}$	$1 < Re_D < 25$ $25 < Re_D < 10^3$
Sphere in a gas or a liquid	$\overline{Nu}_D = 430 + 5 \times 10^{-6} \cdot Re_D + 0.25 \times 10^{-9} \cdot Re_D^2 - 3.1 \times 10^{-17} \cdot Re_D^3$ $\overline{Nu}_D = 2 + (0.4 \cdot Re_D^{1/2} + 0.06 \cdot Re_D^{2/3}) \cdot Pr^{0.4} (\mu/\mu_J)^{1/4}$	$4 \times 10^3 < Re_D < 5 \times 10^6$ $3.5 < Re_D < 7.6 \times 10^4$ $0.7 < Pr < 380$
Sphere in a liquid metal	$\overline{Nu}_D = 2 + 0.386 (Re_D \cdot Pr)^{1/2}$ $\overline{Nu}_D = 0.20 \cdot Re_D^{2/3}$	$3.6 \times 10^4 < Re_D < 2 \times 10^3$ $1 < Re_D < 4 \times 10^3$
Long flat plate, width D , perpendicular to flow in a gas	$\overline{Nu}_D = 0.16 \cdot Re_D^{2/3}$	$1 < Re_D < 4 \times 10^3$
Half-round cylinder with flat rear surface in a gas	$(h_c/c_p \rho U_\infty) \cdot Pr^{1/3} = 0.930 \cdot Re_L^{-1/2}$	$2 \times 10^4 < Re_L < 10^5$
Square plate, dimension, L , perpendicular to flow of a gas or a liquid	$\overline{Nu}_{D_s} = \frac{1 - \epsilon}{\epsilon} (0.5 \cdot Re_{D_s}^{1/2} + 0.2 \cdot Re_{D_s}^{2/3}) \cdot Pr^{1/3}$ (ϵ = porosity of bed)	$20 < Re_{D_s} < 10^4$ $0.34 < \epsilon < 0.78$
Packed bed—heat transfer to or from packing, in a gas		

سازمان اسناد

ادامه از صفحه قبل

Geometry	Correlation equation	Restrictions
(ϵ = void fraction) (D_p = equivalent packing diameter, see Eq. 7.16)	$(\bar{h}/c \rho U)^{Pr^{2/3}} = \frac{1.075}{\epsilon} Re_{D_p}^{-0.826}$	$0.01 < Re_{D_p} < 10$
Packed bed— heat transfer to or from containment wall, gas	$\bar{Nu}_{D_p} = 2.58 Re_{D_p}^{1/3} Pr^{1/3} + 0.094 Re_{D_p}^{0.8} Pr^{0.4}$	$40 < Re_{D_p} < 2000$ cylinder-like packing
	$\bar{Nu}_{D_p} = 0.203 Re_{D_p}^{1/3} Pr^{1/3} + 0.220 Re_{D_p}^{0.8} Pr^{0.4}$	$40 < Re_{D_p} < 2000$ sphere-like packing
Tube bundle in cross-flow (see Figs. 7.17 and 7.18)	$\bar{Nu}_D Pr^{-0.36} (Pr/Pr_s)^{-0.25} = C (S_r/S_L)^n Re_D^m$	
	$C \quad m \quad n$	
	0.8 0.4 0	$10 < Re_D < 100$, in-line
	0.9 0.4 0	$10 < Re_D < 100$, staggered
	0.27 0.63 0	$1000 < Re_D < 2 \times 10^5$, in-line $S_r/S_L \geq 0.7$
	0.35 0.60 0.2	$1000 < Re_D < 2 \times 10^5$, staggered $S_r/S_L < 2$
	0.40 0.60 0	$1000 < Re_D < 2 \times 10^5$, staggered $S_r/S_L \geq 2$
	0.021 0.84 0	$Re_D > 2 \times 10^5$, in-line
	0.022 0.84 0	$Re_D > 2 \times 10^5$, staggered $Pr > 1$
	$\bar{Nu}_D = 0.019 Re_D^{0.84}$	$Re_D > 2 \times 10^5$, staggered $Pr = 0.7$
	$\bar{Nu}_D = 4.03 + 0.228(Re_D Pr)^{2/3}$	$2 \times 10^4 < Re_D < 8 \times 10^4$, staggered liquid metals

فصل ششم:


انتقال حرارت جابجایی (جريان‌های داخلی) Convection Heat Transfer (Internal Flow)

ضریب انتقال حرارت جابجایی بین جدار لوله و سیال مطلوب است.

$$\left. \begin{array}{l} \text{شار حرارتی ثابت} \\ q'' = cte \\ \text{دماهی جداره ثابت} \\ T_w = T_s = cte \\ \text{حالت عمومی از شرایط مرزی} \\ q'' = q''(x) \text{ یا } T_w = f(x) \end{array} \right\} \text{نوع رژیم} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Laminar} \\ \text{Turbulent} \end{array} \right\}$$

انواع شرایط مرزی

- بررسی :
- ۱) در ناحیه ورودی لوله
 - ۲) میدان جریان در فاصله دور از ورودی لوله (توسعه یافته)



شکل جریان داخلی (توزيع دمای توسعه یافته و توزیع دمای ورودی)

در ناحیه گسترش یافته داریم:

سرعت:


$$u = 2u_{av} \left(1 - \frac{r^2}{r_o^2} \right) \quad \text{در لوله} \quad (1)$$

$$-\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \rightarrow u = u_{av} \left(1 - \frac{y^2}{L^2} \right) \quad \begin{array}{l} \text{برای جریان} \\ \text{بین دو صفحه} \end{array}$$

در جریان توسعه یافته هیدرودینامیکی:

$$\frac{u}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (2)$$

$$\begin{array}{l} \text{شرایط توسعه یافته} \\ \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ v = 0 \\ \frac{\partial p}{\partial x} = const \end{array} \right. \end{array} \quad (3)$$



Bulk Mean Temp یا متوسط حجمی

$$T_m = \frac{\int \rho u c T dA}{\int \rho u c dA} = \frac{\int u T dA}{V_{av} A} = f(x) \quad (4)$$

$$\frac{T_w - T}{T_w - T_m} \neq f(x) \rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{T_w - T}{T_w - T_m} \right)_{r=r_o} = - \frac{\frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=r_o}}{T_w - T_m} = const$$

$$q'' = h(T_w - T_m) \quad \text{و} \quad q'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=r_o} \Rightarrow \frac{h}{k} = cte \rightarrow h = cte$$

سطح مقطع لوله است. پس نتیجه می‌گیریم که h تابعی از x نیست. (درجیان توسعه یافته)

فرض شرایط مرزی در جریان آرام توسعه یافته

می‌توان نشان داد که در حالت دمای دیواره ثابت و یا شار حرارتی ثابت توزیع دما در شکل بی‌بعد آن در جهت X تغییر نمی‌کند و اصطلاحاً توسعه یافته تلقی می‌شود در نتیجه Nu مستقل از x بدست می‌آید. ابتدا جریان با شار حرارتی ثابت از روی دیواره‌ها بررسی می‌شود.

$$\begin{aligned}
q'' &= h(T_w - T_m) = cte \\
\frac{dT_w}{dx} &= \frac{dT_m}{dx} \quad \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T_w}{\partial x} = \frac{\partial T_m}{\partial x} \\
\frac{u}{\alpha} \frac{\partial T_m}{\partial x} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \\
r = r_o \Rightarrow T &= T_w \\
r = 0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} &= 0 \\
u = 2u_{av}(1 - \frac{r^2}{ro^2}) &\left. \begin{aligned} \frac{2V}{\alpha} \left(1 - \frac{r^2}{r_o^2} \right) \frac{\partial T_m}{\partial x} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \\ T &= f(r_o) + r \frac{\partial T_m}{\partial x} \\ T_o &= g(r_o) + \frac{\partial T_m}{\partial x} \\ T_m &= \psi(r_o) + \frac{\partial T_m}{\partial x} \end{aligned} \right\} \quad (4)
\end{aligned}$$

براساس روابط بالا می توان نتیجه گرفت که:

$$\begin{aligned}
q'' &= h(T_w - T_m) \\
h = \frac{48}{11} \frac{k}{D} \Rightarrow Nu &= \frac{hD}{k} = \frac{48}{11} = 4.36 \quad (5)
\end{aligned}$$


روابط تجربی و محاسباتی برای تعیین ضریب انتقال حرارت

- جریان لایه ای کاملاً توسعه یافته: در این بخش T_b بجای T_m بکار رفته است.

$$\begin{aligned}
\frac{T - T_w}{T_b - T_w} &= f(r) \\
q &= h(T_w - T_b) \\
q &= -k(T_b - T_w) \\
-k(T_b - T) \frac{df}{dr} \Big|_{r=r_o} &= hA(T_w - T_b) \rightarrow h = k \frac{df}{dr} \Big|_{r=r_o} \quad (6)
\end{aligned}$$

چون سمت چپ تابعی از x نمی باشد در نتیجه h نیز تابع x نیست.

($q=\text{constant}$) 1-a شار حرارتی دیوار ثابت:




$$\begin{aligned}
Nu &= 4.36 \rightarrow \frac{hd}{k} = 4.36 \\
q &= hpl\Delta T \rightarrow \Delta T = \frac{q}{hpl} \\
\Delta T &= T_{w1} - T_{b1} \quad (7)
\end{aligned}$$

درنتیجه برای محاسبه می توان از رابطه زیر نیز استفاده کرد.

$$\Delta T = Tw_2 - Tb_2 \quad (9)$$

- دمای دیوار ثابت



$$Nu_d = 3.66 \frac{hd}{k} = 3.66 \quad (10)$$

$$q = hpl\Delta T$$

$$\Delta T = Tw - T_b(x)$$

روش تقریبی:

$$\Delta T = Tw - \frac{(Tb_1 + Tb_2)}{2} \quad (11)$$

روش دقیق:

$$\begin{aligned} \dot{m}C_p Tb_1 + hpdx (Tw - T_b) &= \dot{m}C_p (T_b + \frac{dT_b}{dx} dx) \\ hp(Tw - T_b) &= \dot{m}C_p \frac{dT_b}{dx} \\ \frac{\dot{m}C_p}{hp} \int_{Tb_1}^{Tb_2} \frac{dT_b}{Tw - T_b} &= \int_o^{\ell} dx \\ \frac{\dot{m}C_p}{hp} \ln \frac{Tw - Tb_1}{Tw - Tb_2} &= l \\ \frac{\dot{m}C_p}{h\rho} &= \frac{1}{\ln \left(\frac{Tw - Tb_1}{Tw - Tb_2} \right)} \end{aligned} \quad (12)$$

$$q = \dot{m}C_p (Tb_2 - Tb_1) = hpl \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{\dot{m}C_p (Tb_2 - Tb_1)}{hpl}$$

$$\Delta T = \frac{Tb_2 - Tb_1}{\ln \left(\frac{Tw - Tb_1}{Tw - Tb_2} \right)}$$

۲. جریان لایه ای در حال توسعه در لوله های صاف دمای دیوار ثابت

$$\bar{Nu} = \frac{hD}{k_{av}} \text{ متوسط} = \left\{ 3.66 + \frac{0.0668(D/L)RePr}{1 + 0.04[(D/L)Re]^{2/3}} \right\} \left(\frac{\mu_a}{\mu_\omega} \right)^{0.14} \quad (14)$$

$\mu_\omega \rightarrow \text{درباره دیوار}$

$$T_{b_a} = \frac{T_{b_1} + T_{b_2}}{2} \text{ و } \Delta T_{\log} \quad (15)$$

رابطه معروف دیگر مربوط به سایدر و تیت (Sieder and Tate) می‌شود:


$$\bar{Nu}_d = 1.86(Re_D Pr)^{1/3} \left(\frac{d}{l} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14}$$

$$RePr \frac{D}{L} > 10 \quad (16)$$

$$q = \bar{h}pl\Delta T$$

$$\Delta T = T_w - \frac{1}{2}(T_{b1} - T_{b2})$$

۳. برای جریان لایه‌ای در حال توسعه در لوله‌های صاف و شار حرارتی ثابت در شکل زیر نوشت موضعی نشان داده شده است.



شکل ناسلت موضعی و متوسط برای لوله با مقطع دایره‌ای در مقطع ورودی لوله با جریان توسعه یافته

$$\left(\frac{T_{b1}+T_{b2}}{2}\right)$$

جريان مغشوش توسعه یافته در لوله های صاف (Colburn Analogy) یا (Reynolds Analogy)

$$\tau = \rho(v + \varepsilon_m) \frac{\partial u}{\partial y} \quad (17)$$

ε_m لزجت گردابهای در جریان مغشوش تعریف می شود.

$$q''_w = -\rho C_p (\alpha + \varepsilon_H) \frac{\partial T}{\partial y} \quad (18)$$

ε_H نیز ضریب پخش گردابهای تعریف می شود. با فرض توزیع خطی شار حرارتی و تنش برشی و فرض برابری لزجت‌های گردابهای و ضریب پخش گردابهای خواهیم داشت:

$$\tau = \tau_\omega \left(1 - \frac{y}{R}\right) \quad (19)$$

$$q'' = q''_\omega \left(1 - \frac{y}{R}\right) \quad (20)$$

$$\varepsilon_m = \varepsilon_H \quad (21)$$

اگر

$$v = \alpha, \text{Pr} = 1 \quad (22)$$

آنگاه از (19) و (20)

$$\begin{aligned} \frac{q''_w}{C_p \tau_w} &= -\frac{\partial T}{\partial y} \Rightarrow \frac{q''}{C_p \tau_w} dy = -dT \\ \frac{q''_w}{C_p \tau} \int_o^{u_{av}} du &= - \int_{T_w}^{T_b} dT \\ \frac{q''_w u_{av}}{C_p \tau_w} &= T_w - T_b \\ h_x &= \frac{C_p \tau_w}{u_{av}} \\ h_x &= \frac{q''_\omega}{T_\omega - T_b} \end{aligned} \quad (23)$$

داریم

$$\tau_w = \frac{1}{2} C_f \rho u_{av}^2 \quad (24)$$

$$\frac{h_x}{\rho C_p u_{av}} = \frac{C_f}{2} \quad (25)$$

با توجه به تعریف عدد استاندون

$$St_x = \frac{C_f}{2} \quad (26)$$

از طریق تجربی نشان داده شده است:

$$St_x \Pr^{\frac{2}{3}} = \frac{C_f}{2}$$

$$St = Nu / Re \Pr$$

$$Nu = Re \Pr^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{cf}{2}$$

دیگرام مودی

$$f = 4C_f \quad \rightarrow n = 0.3 \text{ Cooling}$$

$$Nu = 0.023 Re^{0.8} \Pr^n \quad \rightarrow n = 0.4 \text{ heating}$$
(۲۷)

$$Re_D > 10^4, 0.7 < \Pr < 100, \frac{L}{D} \geq 60$$

اگر خواص خیلی تغییر کنند:

$$\overline{Nu}_D = 0.023 Re^{0.8} \Pr^{\frac{1}{3}} \left(\frac{\mu_{av}}{\mu_w} \right)^{0.14}$$


خواص در دمای زیر: $\Delta T = \Delta T_{\log}$

(۲۸)

$$T_{b_a} = \frac{T_{b1} + T_{b2}}{2}$$

$$T_w = cTe \Rightarrow \Delta T = T_w - T_b$$

نکته: در این جزو تنها به تعداد محدودی از روابط تجربی در جریان‌های داخلی اشاره شده است.
روابط دقیق‌تر را می‌توان در کتاب‌های انتقال حرارت پیشرفت و یا کتاب‌های مربوط به مبدل‌های حرارتی جستجو کرد [۱۴] و [۱۵].



شکل ناسلت برای ورودی حرارتی لوله‌های با شار حرارتی ثابت و جریان توربولانس توسعه یافته

فصل هفتم: انتقال حرارت تابشی

Radiation Heat Transfer

از دیدگاه موجی انرژی تابشی به صورت انتشار امواج الکترومغناطیس صورت می‌پذیرد.

$$\begin{array}{ll} 0.01 \mu_m < \lambda < 200 \mu_m & \text{طیف امواج حرارتی} \\ 0.2 \mu_m < \lambda < 0.7 \mu_m & \text{طیف مرئی} \end{array}$$


جسم ایده‌آل: جسم سیاه

به جسمی سیاه می‌گوئیم که:

۱. همه انرژی تابشی را جذب می‌کند.
۲. انتشار امواج در همه جهات یکنواخت است.
۳. انتشار انرژی حرارتی آن از هر جسم دیگری در دمای یکسان بیشتر است.

در شکل نمودار قدرت تشعشعی جسم سیاه $E_{b\lambda}$ بر حسب درجه حرارت و طول موج نشان داده شده است. همانگونه که در شکل نیز مشخص است برای دماهای بیشتر قله منحنی به طول موج‌های کوتاه‌تر انتقال می‌یابد این نقاط حداکثر طبق قانون وین به هم مربوط می‌شوند:

$$\lambda_{\max} T = 2897.6 \mu m K [5215.6 \mu m^\circ R]$$



* سطح زیر منحنی بیانگر انرژی منتقل شده به یا از جسم سیاه است.


رابطه پلانک

$$E_{b,\lambda} = \frac{C_1}{\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{c^2}{\lambda T}\right) - 1 \right]} \quad (1)$$

رابطه انرژی بولتزمن:

$$E_b = \int_0^{\infty} E_{b,\lambda} d\lambda = \sigma T^4 \quad (2)$$

برای روشن شدن روابط فوق و خصوصیات جسم سیاه:



هر دو دمای T دارند.

$$\begin{aligned} q_{\text{سیاه}} &= EA_1 = \varepsilon E_b A_1 \\ \varepsilon &= \frac{E(T)}{E_b(T)} \quad \text{ضریب جذب} \\ \varepsilon &= 1 \quad \text{ضریب نشر} \end{aligned} \quad (3)$$


از تعادل حرارتی داریم:

$$\underbrace{E_b \alpha A_1}_{\substack{\text{صدر شده به جسم سیاه} \\ \text{جذب شده توسط } A_1}} = \underbrace{E_b \varepsilon A_1}_{\substack{\text{جذب شده توسط جسم سیاه}}} \Rightarrow \alpha = \varepsilon$$

چراکه آنچه از طریق تابش از جسم غیر سیاه خارج شده توسط جسم غیر سیاه جذب می شود و تعادل دمای حرارتی برقرار می ماند.

جذب، بازتابش و عبور از یک سطح

آنچه انرژی تابشی به یک سطح می رسد به صورت تعادل جذب، بازتابش و عبور از آن جسم می شود.



$$G = \rho G + \alpha G + \tau G$$

انرژی تابشی رسیده


$$\rho + \alpha + \tau = 1$$
(5)

τ : ضریب انتقال (عبور)

α : ضریب جذب

ρ : ضریب انعکاس

پس اگر فرض کنیم که جسم ما انرژی تابشی را از خود عبور نمی‌دهد ($\tau = 0$) آنگاه خواهیم داشت:



ϵE_b : تشعشع به خاطر دمای خود جسم

$$J = \rho G + \epsilon E_b$$
(6)

در رابطه فوق J رادیویستی می‌باشد.

$$q = A(J - G) \rightarrow q = A\left(J - \frac{J - \epsilon E_b}{\rho}\right) = \left(J - \frac{J - \epsilon E_b}{1 - \alpha}\right)$$
(7)


بافرض صرف نظر از τ

$$q = A(J - \frac{J - \varepsilon E_b}{1 - \varepsilon})$$

$$q = A(E_b - J) \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} = A(E_b - J) \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon}$$

$$\Rightarrow q = \frac{E_b - J}{\frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon A}}$$
(۸)

پس برای اجسام تبادل کننده انرژی از طریق تابش داریم:



برای جسم سیاه $E_b = J \iff$

ضریب دید

ضریب دید به صورت کسری از انرژی تابشی است که سطح I را ترک کرده و به سطح J می‌رسد و آن را اصطلاحاً با F_{ij} نشان می‌دهیم.
ترتیب مهم است



مقدار انرژی که سطح 1 را ترک می‌کند و به سطح 2 می‌رسد برابر است با:

$$q_{1-2} = J_1 A_1 F_{12} \quad (9)$$


مقدار انرژی که سطح 2 را ترک می‌کند و به سطح 1 می‌رسد برابر است با:

$$q_{2-1} = J_2 A_2 F_{21} \quad (10)$$

در نهایت مقدار کل انرژی مبادله شده برابر خواهد بود با:

$$Q_{1-2} = J_1 A_1 F_{12} - J_2 A_2 F_{21} \quad (11)$$

مدار معادل:



- روابط بین ضرایب دید:

$$A_i F_{ij} = A_j A_{ji}$$


$$\sum_{j=1}^N F_{ij} = 1 \quad (12)$$

برای محاسبه تبادل تابش در یک محفظه N سطحی، تعداد N^2 ضریب دید مورد نیاز است. این نیاز هنگامی واضح‌تر بیان می‌شود که ضرایب دید به صورت ماتریس مرتب شوند.

$$\begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & \dots & F_{18} \\ F_{21} & F_{22} & \dots & F_{28} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \dots & F_{nn} \end{bmatrix} \quad (13)$$

ولی لازم نیست که تمام ضریب دیدها به طور مجزا محاسبه شوند. با استفاده از دو رابطه اساسی گفته شده برای ضرایب دید می‌توان تمام ضرایب دید را مشخص نمود.

مثال:



$$\sum_{j=1}^3 F_{ij} = 1 \Rightarrow F_{11} + F_{12} + F_{13} = 1 \quad (14)$$

* ضریب دید هر جسم غیر محدب نسبت به خودش صفر می‌باشد.

$$F_{11} = 0$$


$$\Rightarrow F_{12} + F_{13} = 1$$

$$F_{12} = \frac{[(w_1 + w_2)^2 + 4]^{\frac{1}{2}} - [(w_2 - w_1)^2 + 4]^{\frac{1}{2}}}{2w_1} \quad (15)$$

$$\Rightarrow F_{13} = 1 - \frac{[(w_1 w_2)^2 + 4]^{\frac{1}{2}} - [(w_2 - w_1)^2 + 4]^{\frac{1}{2}}}{2w_1}$$

مثال:

ضریب شکل سر سوراخ ۱ را نسبت به داخل آن پیدا کنید.




با یک نگاه می‌توان جواب داد که ضریب دیدسر سوراخ نسبت به خود سوراخ برابر یک است زیرا هر چه تابش از سرسوراخ وارد بدن سوراخ شود درون سوراخ جذب یا بازتابش خواهد شد یا به عبارتی اگر چشم شخصی روی سوراخ باشد تمام تمام دید آن فرد درون سوراخ است و جای دیگری را نمی‌بیند.

تئوری روش محاسباتی


$$F_{11} + F_{12} = 1 \stackrel{F_{11}=0}{\Rightarrow} F_{12} = 1 \quad (16)$$

شکل مدار مثال ۱:



انتقال انرژی تابشی در اجسام سیاه

برای مثال در شکل زیر:



$$\begin{aligned} q_{12} &= A_1 J_1 F_{12} = A_1 E_{b_1} F_{12} \\ q_{21} &= A_2 E_{b_2} F_{21} \end{aligned} \quad (17)$$

تبادل انرژی از سطح ۱:

$$\begin{aligned} q &= q_{12} - q_{21} \\ 1 &= A_1 F_{12} E_{b_1} - A_2 F_{21} E_{b_2} \\ \Rightarrow 1 &= A_1 F_{12} 6(T_1^4 - T_2^4) \end{aligned} \quad (18)$$

به طور کلی داریم:

$$q_1 = \sum_{j=1}^N A_i F_{ij} 6(T_i^4 - T_j^4) \quad (19)$$

مثال:

در مثال ۱ انرژی انتقالی از سطح جسم را بدست آورید.

$$q = \sum_{j=1}^N A_i F_{ij} 6(T_i^4 - T_j^4) = A_1 F_{12} 6(T_1^4 - T_2^4) + A_1 F_{13} 6(T_1^4 - T_3^4)$$

$$F_{12} = \frac{[(w_1 + w_2) + 4]^{\frac{1}{2}} - [(w_2 w_1)^2 + 4]^{\frac{1}{2}}}{2w_1}$$

$$F_{13} = -\frac{[(w_1 + w_2)^2 + 4]^{\frac{1}{2}} - [(w_2 - w_1)^2 + 4]^{\frac{1}{2}}}{2w_1}$$