

ترمودینامیک

۱- اگر از معادله حالت $V - b = \frac{RT}{P} - \frac{a}{RT}$ برای محاسبه ضریب فوگاسیته استفاده شود، کدام رابطه برقرار است؟

$$\ln\phi = \frac{P}{RT} \left(\frac{a}{RT} - b \right) \quad (4) \quad \ln\phi = \frac{P}{RT} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \quad (3) \quad \ln\phi = \frac{RT}{P} \left(\frac{a}{RT} - b \right) \quad (2) \quad \ln\phi = \frac{RT}{P} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \quad (1)$$

۲- حجم محلولی توسط رابطه $\bar{V}_1 = 5 + 2x_1 - \frac{a}{2}$ داده شده است. مقدار x_1 در $\bar{V}_1 = 5 + 2x_1 - \frac{a}{2}$ کدام است؟

(۱) ۶/۶۴ (۲) ۶/۴۶ (۳) ۶/۲۶ (۴) ۶/۶۲

www.nashr-estekhdam.ir

۳- ضریب فوگاسیته هر گاز حقیقی:

(۱) همواره کوچکتر از یک می‌باشد.

(۲) همواره بزرگتر از یک می‌باشد.
 (۳) مستقل از جنس گاز و فقط تابع فشار می‌باشد.

۴- کدام رابطه بیانگر پتانسیل شیمیایی (μ) می‌باشد؟

$$\left[\frac{\partial(nh)}{\partial n_i} \right]_{ns,P,n_i} \quad (4) \quad \left[\frac{\partial(nv)}{\partial n_i} \right]_{ns,nv,T} \quad (3) \quad \left[\frac{\partial(nA)}{\partial n_i} \right]_{ns,P,T} \quad (2) \quad \left[\frac{\partial(nv)}{\partial n_i} \right]_{T,P,n_i} \quad (1)$$

۵- طبق قانون آماگات، خواص هر سازنده در مخلوط برابر خواص آن ماده در حالت خالص و در اند
 (۱) دما و فشار سیستم (۲) فشار و حجم سیستم (۳) دما و حجم سیستم

۶- در شکل، نمودار $V - x_1$ مشاهده می‌شود. مقدار حجم مخلوط در $x_1 = 0.5$ چقدر است؟



۷- ضریب فوگاسیته یک مخلوط دوتایی از گازها توسط معادله $\ln \phi = (1 + y_2) y_1 y_2 - f_i$ صحیح می‌باشد؟

$$\hat{f}_i = y_1 P \exp(\delta y_1^{\circ} - \delta y_2 - 2y_1^{\circ} + 2) \quad (2)$$

$$\hat{f}_i = y_1 \exp(\delta y_1^{\circ} - 2y_1^{\circ} + 2) \quad (4)$$

$$\hat{f}_i = y_2 P \exp[y_1^{\circ}(1 + 2y_2)] \quad (1)$$

$$\hat{f}_i = y_2 P \exp(2y_1^{\circ}) \quad (3)$$

۸- در یک مخلوط دوجزئی ($x_1 = x_2$) در دمای 25°C مقادیر فوگاسیته اجزا در داخل محلول به ترتیب $f_1 = 1\text{atm}$ و $f_2 = 2\text{atm}$ می‌باشد. مقدار فوگاسیته کل مخلوط دوجزئی کدام است؟

$$2\sqrt{2} \quad (4)$$

$$\sqrt[3]{4} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2)$$

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

۹- یک محلول دوتایی مرکب از $11/6\text{kg}$ بوتان (C_4H_{10}) و $4/4\text{kg}$ پروپان (C_3H_8) تحت شرایط معینی موجود است. حجم مولی جزی بوتان

$$\frac{\text{lit}}{\text{mol}} \text{ و حجم مولی جزی پروپان } \frac{\text{lit}}{\text{mol}} \text{ کل محلول چقدر است؟}$$

$$64 \quad (4)$$

$$160 \quad (3)$$

$$40 \quad (2)$$

$$16 \quad (1)$$

۱۰- برای یک مخلوط دوجزی اطلاعات زیر در دسترس است. مخلوطی از این دو ماده با جزء مولی مساوی دارای آنتالپی $\Delta H = 10\text{ kJ}$ می‌باشد. حجم این مخلوط بر حسب سانتی‌متر مکعب کدام است؟

جزء مایع	$\bar{v}_i (\frac{\text{cm}^3}{\text{mol}})$	$\bar{h}_i (\frac{\text{kJ}}{\text{mol}})$	
بنزن	۱	۰/۳۵	$10\text{ cm}^3 \quad (1)$
تولوئن	۲	۰/۶۵	$20\text{ cm}^3 \quad (2)$ $30\text{ cm}^3 \quad (3)$ $60\text{ cm}^3 \quad (4)$

۱۱- در مورد معادله حالت واندروالس کدام حکم برقرار است؟

(۱) پارامترهای این معادله (b, a) فقط تابع دما هستند.

(۲) در شرایط دما و فشار نقصانی یکسان (T_f, P_f) همه اجسام خالص ضریب تراکم پذیری یکسان دارند.

(۳) در شرایط تعادل دوفازی مایع و بخار، همواره ۳ جواب حقیقی برای ضریب تراکم پذیری وجود دارد.

(۴) قادر به محاسبه فشار بخار اشباع مایعات خالص نیست.

۱۲- در دما و فشار ثابت، آنتالپی یک مخلوط دوجزئی بر حسب $\frac{J}{\text{mol}}$ به صورت زیر می‌باشد. آنتالپی مولار جزی برای گونه ۱ در رقت بی‌نهایت

$$H = 400x_1 + 600x_2 + x_1 x_2 (40x_1 + 20x_2) \quad \text{چقدر است؟}$$

$$640 \quad (4)$$

$$600 \quad (3)$$

$$420 \quad (2)$$

$$400 \quad (1)$$

۱۳- در یک مخلوط دوجزئی، $x_1 x_2 = \frac{g^E}{RT}$ (معادله مارگولس یک پارامتری). اگر جزء مولی ماده ۱ برابر با $25/0$ باشد، کدام گزینه مقادیر فعالیت

و ضرایب فعالیت را برای جزء ۱ و جزء ۲ به درستی بیان می‌نماید؟ (به ترتیب از چپ به راست)

$$(0/25 \times e^{0/062}, e^{0/56}) \text{ و } (0/75 \times e^{0/062}, e^{0/56}) \quad (1)$$

$$(0/75 \times e^{0/56}, e^{0/062}) \text{ و } (0/25 \times e^{0/56}, e^{0/062}) \quad (2)$$

$$(0/25 \times e^{0/56}, e^{0/062}) \text{ و } (0/75 \times e^{0/062}, e^{0/56}) \quad (3)$$

۱۴- در یک محلول دوجزئی در دما و فشار ثابت، $g_1^{\circ} + RT \ln x_1 = g_2^{\circ} + RT \ln x_2$ داده می‌شود. که g_1° انرژی گیبس خالص جزء ۱ در شرایط استاندارد می‌باشد. g_2° برابر با کدام گزینه است؟

$$g_2^{\circ} - RT \ln x_2 \quad (4)$$

$$g_2^{\circ} + RT \ln x_2 \quad (3)$$

$$g_2^{\circ} - RT \ln x_1 \quad (2)$$

$$g_2^{\circ} + RT \ln x_1 \quad (1)$$

۱۵- طبق قانون لوئیس رندال، فوگاسیته حالت استاندارد (f_i°) کدام است؟

(۱) فوگاسیته جزء خالص ۱ در یک حالت مجازی و در T و P محلول

(۲) فوگاسیته جزء ۱ خالص به شکل حقیقی آن در همان دما و فشار و حالت فیزیکی محلول

(۳) فوگاسیته جزء خالص ۱

(۴) فوگاسیته محلول در همان T و P

۱۶- محلولی متشکل از ۶۰٪ مولی جز (۱) و ۴۰٪ مولی جز (۲) میباشد. در T و P ثابت، اگر حجم مولی جزیی جزء اول به میزان 2cm^3 کاهش یابد، در این صورت کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) حجم مولی جزئی جز ۲ به میزان 2cm^3 افزایش مییابد.
 (۲) حجم مولی جزئی جز ۲ به میزان 3cm^3 کاهش مییابد.
 (۳) حجم مولی جزئی جز ۲ به میزان 3cm^3 افزایش مییابد.

۱۷- برای گازی که از معادله $P + \frac{a}{V^2} = RT - \frac{b}{V}$ تبعیت میکند، کدام است؟

$$\frac{a}{V^2} \quad (۴) \quad \frac{ab}{V} \quad (۳) \quad \frac{a}{V} \quad (۲) \quad \frac{-a}{V^2} \quad (۱)$$

۱۸- در تئوری حالت‌های متناظر برای پیش‌بینی عامل تراکم‌پذیری (z) از پارامتر سومی استفاده می‌گردد. کدام یک از تعاریف زیر برای پارامتر سوم صادق است؟

- (۱) مقدار درجه حرارت بحرانی $T_r = -1 + \log(P_r^{\text{sat}})$
 (۲) اشباع و $P_r = \text{fshar_nqasan}$
 (۳) درجه حرارت بحرانی $T_r = -1 - \log(P_r^{\text{sat}})$
 (۴) بسته به حالت تراکم‌پذیری متفاوت است.

۱۹- در صورتی که گازی از معادله حالت ویریال (Residual volume) آن گاز در $z = 1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2} + \dots$ تبعیت کند، حجم پسماند یا فشار نزدیک به صفر، برابر با کدام گزینه است؟

$$C \quad (۴) \quad -C \quad (۳) \quad \frac{-RT}{B} \quad (۲) \quad -B \quad (۱)$$

۲۰- برای گازی که از معادله حالت $P(V-b)=RT$ پیروی میکند، کدام گزینه صحیح میباشد؟

- (۱) C_p این گاز تابع فشار و C_V آن تابع حجم است.
 (۲) این گاز تابع فشار و C_V آن تابع حجم نیست.
 (۳) این گاز تابع فشار نبوده ولی C_V آن تابع حجم است.
 (۴) این گاز تابع فشار و C_D حجم نیست.

ترمودینامیک

۱ - گزینه «۳»

محاسبه فوگاسیته گازهای واقعی:

$$dg = ZRTdLnp = RTdLn f \Rightarrow zdLnp = dLn f$$

$$\Rightarrow (zdLnp) - dLnp = dLn f - dLnp \Rightarrow \int_0^p dLn \frac{f}{p} \int_0^p (z-1) dp$$

$$\Rightarrow \ln \frac{f}{p} = \ln \phi = \int_0^p \left(\frac{z-1}{p} \right) dp \xrightarrow{T=cte} \phi = e^{\int_0^p \left(\frac{z-1}{p} \right) dp} \Rightarrow f = p e^{\int_0^p \left(\frac{z-1}{p} \right) dp}$$

محاسبه فوگاسیته و ضریب فوگاسیته با داشتن معادله حالت و به دست آوردن Z و در نتیجه ϕ و f به دست می‌آید.

$$V - b = \frac{RT}{P} - \frac{a}{RT} \Rightarrow \frac{PV}{RT} = z = 1 + \left(b - \frac{a}{RT} \right) \frac{P}{RT}$$

در این نوع مسائل همواره از روی معادله حالت، $Z = \frac{PV}{RT}$ را می‌سازیم تا بتوان انتگرال گرفت.

$$\Rightarrow \ln \phi = \int_0^p \frac{z-1}{p} dp = \int_0^p \frac{1}{RT} \left(b - \frac{a}{RT} \right) dp = \frac{P}{RT} \left(b - \frac{a}{RT} \right)$$

* دقت در انتگرال‌گیری و تعیین درست کران‌های بالا و پایین انتگرال و نیز روش کلی حل این نوع مسائل از نکات اصلی در این تست می‌باشد.

www.nashr-estekhdam.ir

۲ - گزینه «۱»

محاسبه خواص پارشیال

با توجه به رابطه $\bar{M}_i = [\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}]_{T,p,n_j}$ اثبات می‌شود که روابط زیر در مورد خواص مولی جزئی M_i برقرار است:

$$\bar{M}_1 = M - x_2 \left(\frac{\partial M}{\partial x_2} \right)_{T,p,x_1}, \quad \bar{M}_2 = M - x_1 \left(\frac{\partial M}{\partial x_1} \right)_{T,p,x_2}$$

نکته مهم:

در کنکور ارشد از روابط بالا در محاسبه خواص پارشیال استفاده نمی‌کنیم بلکه فرمول محاسبه M پارشیال (M_i) در کنکور به ترتیب زیر است:

۱- ابتدا به جای تمام x_1 ها، $x_1 - 1$ قرار داده و عبارت M را ساده می‌کنیم.

۲- نسبت به x_1 مشتق می‌گیریم و در روابط زیر اعمال می‌کنیم:

$$\begin{cases} \bar{M}_1 = M + (1-x_1) \left(\frac{\partial M}{\partial x_1} \right)_{T,p,x_2} \\ \bar{M}_2 = M - x_1 \left(\frac{\partial M}{\partial x_1} \right)_{T,p,x_2} \end{cases}$$

$$\bar{v}_1 = v + (1-x_1) \left(\frac{\partial v}{\partial x_1} \right)_{T,p,x_2} = (5+2x_1-x_1) + (1-x_1)(2-2x_1)$$

$$x_1 = 0/2 \Rightarrow \bar{v}_1 = (5+2 \times 0/2 - 0/2) + (1-0/2)(2-2 \times 0/2) \Rightarrow \boxed{\bar{v}_1 = 6/64}$$

* این نوع سوالات همواره در کنکورهای کارشناسی ارشد مطرح می‌شود و لذا دانستن دو فرمول ذکر شده در اینجا بسیار مهم است.

۳ - گزینه «۳»

در بحث تعادلات فازی که در $T = cte$ بررسی می‌کنیم روابط زیر برقرار است:

$$dg = vdp - sdT \xrightarrow{T=cte} dg = vdp$$

$$v = \frac{RT}{p} \Rightarrow dg = \frac{RT}{p} dp \Rightarrow dg = RTdLnp \Rightarrow \Delta g = RTLn \frac{p_2}{p_1}$$

$$v = \frac{ZRT}{p} \Rightarrow dg = z \frac{RT}{p} dp \Rightarrow \Delta g = \int \frac{ZRT}{p} dp = RT \int_{p_1}^{p_2} zdLnp$$

اگر بخواهیم رابطه Z را با p به دست آورده و انتگرال بگیریم کار سختی است لذا پارامتر جدیدی به نام فوگاسیته تعريف می‌کنیم که از جنس فشار است و واحد فشار دارد و وقتی در رابطه Δg گازهای ایده‌آل به جای فشار قرار می‌گیرد، Δg گازهای واقعی را به ما می‌دهد.

$$\Delta g = RTLn \frac{f_2}{f_1} \quad dg = RTdLnp \xrightarrow{\text{گازهای واقعی}} dg = RTLn f$$

برای آنکه فوگاسیته را بی‌بعد کنیم از پارامتری به نام ضریب فوگاسیته استفاده می‌کنیم که حاصل تقسیم فوگاسیته بر فشار است و در حالتی که فشار به سمت صفر میل کند رفتار گاز به سمت ایده‌آل نزدیک خواهد شد.

$$\phi = \frac{f}{p}, \lim_{p \rightarrow 0} \phi = 1 \Rightarrow f = p$$

در این مسئله همان طور که در سوال شماره ۴۶ اثبات شد مشخص است که مقدار ϕ به رفتار PVT گاز بستگی دارد لذا ϕ می‌تواند کوچکتر یا

$$Ln\phi = \int_{\circ}^p \left(\frac{Z-1}{p} \right) dp$$

* مفهوم f و ϕ در گازهای ایده‌آل و واقعی بسیار مهم است.

www.nashr-estekhdam.ir

۴ - گزینه «۴»

رابطه خواص ترمودینامیکی مخلوطهای همگن برای سیستم‌های با ترکیب متغیر

$$d(nG) = (nv)dp - (ns)dT \Rightarrow d(nG) = (nv)dp - (ns)dT + \sum \left[\frac{\partial(nG)}{\partial n_i} \right]_{P,T,n_j}$$

اگر با یک سیستم باز تکفار که ماده را با محیطش مبادله می‌نماید، سر و کار داشته باشیم باید اثر ترکیب اجزاء مختلف را در رابطه خاصیت اعمال نماییم در نتیجه اندیس n در عبارت بالا نشان می‌دهد که تعداد مول همه اجزاء به استثنای ۱ ثابت نگه داشته می‌شود. در ترم آخر معادله، هر جمله Σ پتانسیل شیمیایی برای یک جزء است بنابراین پتانسیل شیمیایی جزء ۱ چنین تعريف می‌شود:

$$\mu_i = \left[\frac{\partial(nG)}{\partial n_i} \right]_{T,p,n_j} \Rightarrow d(nG) = (nv)dp - (ns)dT + \sum \mu_i dn_i$$

برای توابع دیگر ترمودینامیکی نیز روابط مشابهی به دست می‌آید. این معادلات کلی هستند و در مورد تغییرات بین حالات تعادلی هر سیستم سیال همگن اعم از باز یا بسته به کار می‌روند.

نکته مهم و تستی:

در روابط پتانسیل شیمیایی بر حسب دیفرانسیل توابع اصلی فقط nS و nV ظاهر می‌شود و هیچ وقت nT و np نداریم چون دما و فشار تابع مول‌های ماده نیستند.

$$du = Tds - pdv \Rightarrow \mu_i = \left[\frac{\partial(nu)}{\partial n_i} \right]_{ns, nv, n_j}$$

$$dh = Tds + vdp \Rightarrow \mu_i = \left[\frac{\partial(nh)}{\partial n_i} \right]_{ns, p, n_j}$$


$$dg = vdp - sdT \Rightarrow \mu_i = \left[\frac{\partial(ng)}{\partial n_i} \right]_{p, T, n_j}$$

$$da = -pdv - sdT \Rightarrow \mu_i = \left[\frac{\partial(na)}{\partial n_i} \right]_{nv, T, n_j}$$


«۱» گزینه ۵

توضیح قانون آماگات

اگر مخلوطی از گازهای ایده‌آل A و B را در دمای T و فشار P در ظرفی به حجم V داشته باشیم در این صورت مقدار هر خاصیت برای گاز A در داخل مخلوط برابر است با مقدار همان خاصیت برای گاز A خالص در ظرفی به دمای T و فشار P.



$$n = n_A + n_B \Rightarrow \frac{pV}{RT} = \frac{pV_A}{RT} + \frac{pV_B}{RT} \Rightarrow V = V_A + V_B$$



www.nashr-estekhdam.ir

$$\Rightarrow \frac{V_A}{V} = y_A \Rightarrow \boxed{V_A = y_A \cdot V}$$

به این ترتیب طبق قانون آماگات، خواص هر سازنده در مخلوط برابر خواص آن ماده در حالت خالص و در دما و فشار سیستم است.

نکته:

گزینه ۳ در مورد قانون دالتون صحیح می‌باشد.

آماگات \leftarrow دما و فشار سیستم

دالتون \leftarrow دما و حجم سیستم

* بیان روان در مورد برخی قوانین ترمودینامیک و دانستن تعاریف و مفاهیم در کنکور ارشد الزامی است.

۶ - گزینه «۳»

در حالت کلی خواص پارشیال را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bar{M}_i = \left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_i} \right]_{T,p,n_j \neq i}$$

خواص پارشیال فقط برای خواصی تعریف می‌شود که وابسته به جرم سیستم باشند مثل S و G و H

روابط اولر در مخلوطها

$$nM = \sum n_i \bar{M}_i$$

$$M = \sum x_i \bar{M}_i$$

نکته: خط مماس در نقطه $x_1 = 0/5$ مقادیر \bar{V}_1 و \bar{V}_2 را می‌دهد.

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = 22/5 \\ \bar{V}_2 = 15 \end{cases} \Rightarrow V = x_1 \bar{V}_1 + x_2 \bar{V}_2 \Rightarrow V = 0/5 \times 22/5 + 0/5 \times 15 \Rightarrow V = 18/75 \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$$

$$x_1 = 0/5 \xrightarrow{(1-x_1)} x_2 = 0/5$$

* درستی رابطه اولر در محاسبه خواص پارشیال مثل حجم‌های جزئی و مفهوم خط مماس در نمودارهای فوق در یافتن پاسخ درست تست اهمیت دارد.

۷ - گزینه «۲»

فوگاسیته و ضریب فوگاسیته و ارتباط آنها با خواص پارشیال (جزئی)

فوگاسیته چون وابسته به جرم نیست پس خاصیت پارشیال به حساب نمی‌آید اما چون در محاسبات ترمودینامیکی به آن نیاز داریم در نتیجه خاصیت پارشیال فوگاسیته را به عنوان کمیتی که خاصیت پارشیال آن مجازی است به صورت \hat{f}_i نشان می‌دهیم. البته Lnf یک خاصیت پارشیال

$$\left[\frac{\partial(nLnf)}{\partial n_i} \right]_{T,p,n_j} = Lnf \frac{\hat{f}_i}{x_i} = Lnf + (1-x_i) \left(\frac{\partial Lnf}{\partial x_i} \right)$$

است یعنی:

در مورد ضریب فوگاسیته هم توضیحات فوق برقرار است و در نتیجه ϕ خاصیت پارشیال نیست ولی $\ln \phi$ خاصیت پارشیال است یعنی:

$$\left[\frac{\partial(\ln \phi)}{\partial n_i} \right]_{T,p,n_j} = \ln \hat{\phi}_i = \ln \phi + (1-x_i) \left(\frac{\partial \ln \phi}{\partial x_i} \right)$$

$$\ln \phi = (1+y_2)y_1y_2 = (1+1-y_1)y_1(1-y_1) \Rightarrow \ln \phi = 2y_1 + y_1^3 - 3y_1^2$$

www.nashr-estekhdam.ir

$$\ln \hat{\phi}_i = \left[\frac{\partial(\ln \phi)}{\partial n_i} \right]_{n_j} = \ln \phi + (1-y_1) \left(\frac{\partial \ln \phi}{\partial y_1} \right)$$

$$\Rightarrow \ln \hat{\phi}_i = 2y_1 + y_1^3 - 3y_1^2 + (1-y_1)(2+3y_1^2 - 6y_1) = 2y_1 + y_1^3 - 3y_1^2 + 2 + 3y_1^2 - 6y_1 - 2y_1 - 3y_1^2 + 6y_1$$

$$\Rightarrow \ln \hat{\phi}_i = 6y_1^3 - 6y_1 - 2y_1^2 + 2 \Rightarrow \hat{\phi}_i = \exp(6y_1^3 - 6y_1 - 2y_1^2 + 2)$$

$$\hat{\phi}_i = \frac{\hat{f}_i}{x_i p} \Rightarrow \hat{\phi}_i = \frac{\hat{f}_i}{y_1 p} \Rightarrow \hat{f}_i = y_1 p \hat{\phi}_i = y_1 p \exp(6y_1^3 - 6y_1 - 2y_1^2 + 2)$$

* نحوه محاسبه \hat{f}_i و $\hat{\phi}_i$ در کنکور مهم است.

«۴» - گزینه Δ

$$Lnf = \sum x_i \ln \frac{f_i}{x_i}$$

یک خاصیت پارشیال است در نتیجه Lnf

$$x_1 = x_2 = 0/5$$

$$Lnf = x_1 \ln \frac{\hat{f}_1}{x_1} + x_2 \ln \frac{\hat{f}_2}{x_2} \Rightarrow Lnf = (0/5 \times \ln \frac{2}{0/5}) + (0/5 \times \ln \frac{1}{0/5})$$

$$\Rightarrow Lnf = (0/5 \times \ln 4) + (0/5 \times \ln 2) \Rightarrow Lnf = (\ln 2) + (0/5 \times \ln 2)$$

$$\Rightarrow Lnf = 0/5 \times \ln 2 = \ln(2)^{1/5} \Rightarrow f = \sqrt[5]{2} \Rightarrow [f = 2\sqrt[5]{2}]$$

نکته:

همواره برای محاسبه فوگاسیته f و ضریب فوگاسیته ϕ در مخلوطهای دو جزئی باید از خواص پارشیال آنها یعنی Lnf و $Ln\phi$ و روابط گفته شده

در پاسخ سوال شماره ۵۲ استفاده نمود.

* این نکته که Lnf و $Ln\phi$ خواص پارشیال هستند. (نه f و ϕ) در حل و فهم مسائل بسیار مهم است.

www.nashr-estekhdam.ir

«۳» - گزینه Δ

با توجه به این که حجم مولی جزئی یک خاصیت پارشیال است در نتیجه:

$$v = \sum x_i \bar{v}_i \Rightarrow v = \sum n_i \bar{v}_i \Rightarrow v = n_B \bar{v}_B + n_p \bar{v}_p$$

ابتدا تعداد مولهای بوتان (B) و پروپان (P) را به دست می‌آوریم:

$$n_B = \frac{11/6 \text{ kg}}{58 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} = 0/2 \text{ kmol} = 0.0 \text{ mol} \quad M_w \Big|_{C_4H_{10}} = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$$

$$n_p = \frac{4/4 \text{ kg}}{44 \left(\frac{\text{kg}}{\text{mol}} \right)} = 0/1 \text{ kmol} = 0.0 \text{ mol} \quad M_w \Big|_{C_3H_8} = 3 \times 12 + 8 \times 1 = 44$$

$$\Rightarrow v = (0.0 \times 0/6) + (0.0 \times 0/4) = 0.0 + 0.0 \Rightarrow [v = 0.0 \text{ Lit}]$$

«۳» - گزینه

با توجه به پارشیال بودن خواص آنتالپی و حجم برای مایعات روابط زیر در محلول‌های دو جزئی مایع برقرار است:

$$x_1 = x_2 = \frac{1}{5}$$

$$h = x_1 \bar{h}_1 + x_2 \bar{h}_2 = (\frac{1}{5} \times 0/35) + (\frac{1}{5} \times 0/65) \Rightarrow h = 0/5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\text{نکته } [H = nh] \Rightarrow 10 \text{ kJ} = n(0/5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}) \Rightarrow n = 2 \text{ mol}$$

$$v = x_1 \bar{v}_1 + x_2 \bar{v}_2 = (\frac{1}{5} \times 1) + (\frac{1}{5} \times 2) \Rightarrow v = 1/5 \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$$

$$\text{نکته } [v = nv] \Rightarrow v = (2 \text{ mol})(1/5 \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}) \Rightarrow [v = 3 \text{ cm}^3]$$

* فهم این نکته که در روابط ترمودینامیکی کجا تعداد مول‌ها (n) باید وارد شود و در محاسبات محلول‌های دو جزئی خود را نشان دهد، بسیار حائز اهمیت است.

www.nashr-estekhdam.ir

«۴» - گزینه

$$(P + \frac{a}{V})(V - b) = RT \Rightarrow P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V}$$

حجم اشغال شده توسط مولکول‌ها → ضریب b

$$(2) \frac{a}{V}$$

$$(3) \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{Tc} = 0 \quad (4) \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{Tc} = 0 \quad (5) a \text{ و } b \text{ همواره ثابت و مثبت هستند.}$$

$$(6) a = \frac{27 R^2 T_c^2}{64 P_c} \quad (7) b = \frac{RT_c}{\lambda P_c} \quad (8) V_c = 3b \quad \text{حجم بحرانی}$$

$$(9) Z_c = \frac{P_c V_c}{R T_c} = \frac{3}{\lambda} = 0/375 \quad \begin{array}{l} \text{ضریب} \\ \text{تراکم‌پذیری} \\ \text{بحرانی} \end{array}$$

$$(10) Z^3 - \left(\frac{P_r}{\lambda T_r} + 1\right) Z^2 + \left(\frac{27 P_r}{64 T_r}\right) Z - \frac{27 P_r^2}{512 T_r^3} = 0 \quad \xrightarrow{\text{ریشه متمایز}} \begin{cases} Z_g > Z_v > Z_L \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{ضد} \quad \text{مایع} \end{cases}$$

معادله واندروالس بر حسب ضریب تراکم‌پذیری و فشار و دمای نقصانی یافته دارای سه ریشه حقیقی است.

* کلیه نکات مطرح شده در این سوال در رابطه با معادله حالت واندروالس بسیار مهم است.

۱۲- گزینه «۲»

طبق روش گفته شده در پاسخ سوال شماره ۴۷ خاصیت پارشیال را برای آنتالپی محاسبه می‌کنیم برای این کار ابتدا به جای x_2 قرار می‌دهیم $x_1 = 1$ و در نتیجه:

$$\bar{H}_1 = H + (1-x_1) \left(\frac{\partial H}{\partial x_1} \right)_{T,p,x_2}$$

$$\Rightarrow H = 400x_1 + 600(1-x_1) + x_1(1-x_1)(40x_1 + 20(1-x_1)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H = 400x_1 + 600 - 600x_1 + (x_1 - x_1^2)(40x_1 + 20 - 20x_1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H = 600 - 200x_1 + 20x_1 + 20x_1^2 - 20x_1^2 - 20x_1^3 \Rightarrow H = 600 - 180x_1 - 20x_1^3$$

$$\bar{H}_1 = H + (1-x_1) \left(\frac{\partial H}{\partial x_1} \right) = (600 - 180x_1 - 20x_1^3) + (1-x_1)(-180 - 60x_1^2)$$

$$\Rightarrow \bar{H}_1 = 600 - 180x_1 - 20x_1^3 - 180 - 60x_1^2 + 180x_1 + 60x_1^3 \Rightarrow$$

آنالپی مولار جزئی برای گونه ۱، $\bar{H}_1 = 420 + 40x_1^3 - 60x_1^2$

$$\boxed{\bar{H}_1^\infty = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow \infty \\ x_2 \rightarrow 1}} (\bar{H}_1)} = 420 + 40(0)^3 - 60(0)^2 \Rightarrow \bar{H}^\infty = 420 \frac{J}{mol}$$

نکته مهم:

$$\bar{H}_1^\infty = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow \infty \\ x_2 \rightarrow 1}} (\bar{H}_1) \text{ برای جزء ۱ در رقت بی‌نهایت, } \bar{H}_2^\infty = \lim_{\substack{x_2 \rightarrow \infty \\ x_1 \rightarrow 1}} (\bar{H}_2) \text{ برای جزء ۲ در رقت بی‌نهایت,}$$

www.nashr-estekhdam.ir

۱۳- گزینه «۱»

اختلاف دو خاصیت از یک محلول را در اثر اختلاط، Excess می‌گویند:

$$M^E = \Delta M_{mixing}^{Real} - \Delta M_{mixing}^{ideal}$$

$$\Delta M_{mixing}^{ideal} = 0 \Rightarrow M^E = \Delta M_{mixing}^{Real}$$

$$g^E = \Delta g_{mixing}^{Real} - \Delta g_{mixing}^{ideal}$$

$$g^E = RT \sum x_i L n \hat{a}_i - RT \sum x_i L n x_i \Rightarrow \frac{g^E}{RT} = \sum x_i L n \frac{\hat{a}_i}{x_i} \xrightarrow{\hat{a}_i = \gamma_i x_i} \frac{g^E}{RT} = \sum x_i L n \gamma_i$$

نتیجه مهم: اگر کمیت یا خاصیتی مثل M داشته باشیم که باشد (تابع حالت و مستقل از مسیر) و طبق رابطه اولر بتوان M را به

$$M = \sum x_i A_i$$

صورت $M = \sum x_i A_i$ نوشته آنگاه A_i حتماً خاصیت پارشیال کمیت M می‌باشد در نتیجه در رابطه فوق $\ln \gamma_i$ خاصیت پارشیالی از $\frac{g^E}{RT}$ است.

نکته: اگر محلولی از معادله مارگوس یک پارامتری x_2 $\frac{g^E}{RT} = Ax_1 x_2$ پیروی کند، ضرایب فعالیت و فعالیت از روابط زیر به دست می‌آید:

$$\xrightarrow{\text{گیبس-دوهم}} \ln \gamma_i = \left[\frac{\partial \left(\frac{ng^E}{RT} \right)}{\partial n_i} \right]_{T,p,nj} \Rightarrow \sum x_i d \ln \gamma_i = 0$$

$$\ln \gamma_1 = Ax_1^r \Rightarrow \gamma_1 = e^{Ax_1^r}, \hat{a}_1 = \gamma_1 x_1$$

$$\ln \gamma_2 = Ax_2^r \Rightarrow \gamma_2 = e^{Ax_2^r}, \hat{a}_2 = \gamma_2 x_2$$

«۱۴- گزینه ۳»

رابطه گیبس - دوهم در محاسبه خواص پارشیال علائم قراردادی در خواص ترمودینامیک محلول‌ها:

$$1- \text{خواص کل } (nM) \leftarrow nH, nS, nG \leftarrow (M)$$

$$2- \text{خواص مولی کل } (nM) \leftarrow (H_i, S_i, G_i) \leftarrow (M_i)$$

$$3- \text{خواص مولی جزئی } (M_i) \leftarrow (\bar{H}_i, \bar{S}_i, \bar{G}_i) \leftarrow (\bar{M}_i)$$

نکته: از رابطه گیبس - دوهم زمانی استفاده می‌کنیم که یکی از خواص پارشیال را به ما بدهند و این خاصیت پارشیال را برای جزء دوم از مابخواهند.

$$\Rightarrow \sum x_i d\bar{M}_i = 0 \quad (T, p = \text{cte})$$

$$\bar{g}_1 = g_1^\circ + RT \ln x_1 \xrightarrow{\text{خلاص}} \bar{g}_1 = g_1^\circ$$

$$\sum x_i d\bar{M}_i = 0 \Rightarrow x_1 d\bar{g}_1 + x_2 d\bar{g}_2 = 0 \Rightarrow x_1 (RT \frac{dx_1}{x_1}) + x_2 d\bar{g}_2 = 0$$

$$\Rightarrow d\bar{g}_2 = \frac{-RT dx_1}{x_2} \begin{cases} x_1 = 1 - x_2 \\ dx_1 = -dx_2 \end{cases} \Rightarrow d\bar{g}_2 = \frac{RT dx_2}{x_2}$$

$$\Rightarrow \bar{g}_2 = RT \ln x_2 + C \quad x_2 = 1 \Rightarrow \bar{g}_2 = g_2^\circ = RT \ln 1 + C \Rightarrow C = g_2^\circ \Rightarrow \bar{g}_2 = RT \ln x_2 + g_2^\circ$$

* اصولاً در مسائلی که حل آنها به صورت پارامتری انجام می‌شود، حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال‌گیری (تکنیک‌های ریاضی) نقش مهمی دارد.

www.nashr-estekhdam.ir

«۱۵- گزینه ۲»

(L.R) قانون لوئیس رندال

$$v_i dp = RT d \ln f_i \quad \text{برای جزء } i \text{ به حالت خالص}$$

$$\bar{v}_i dp = RT d \ln \hat{f}_i \quad \text{برای جزء } i \text{ در داخل محلول}$$

$$\xrightarrow{\text{دو رابطه بالا را از هم کم می‌کنیم.}} \int_{\infty}^p (\bar{v}_i - v_i) dp = \int_{\ln x_i}^{\ln \frac{\hat{f}_i}{f_i}} RT d \ln \frac{\hat{f}_i}{f_i}$$

$$\bar{v}_i = v_i \Rightarrow \int_{\ln x_i}^{\ln \frac{\hat{f}_i}{f_i}} RT d \ln \frac{\hat{f}_i}{f_i} \Rightarrow \ln \frac{\hat{f}_i}{f_i} = RT \ln \frac{\hat{f}_i}{f_i} \Rightarrow \ln \frac{\hat{f}_i}{f_i} = RT \ln \frac{\hat{f}_i}{f_i x_i}$$

$$\Rightarrow \boxed{\hat{f}_i = f_i x_i} \quad \text{برای یک محلول ایده‌آل} \lim_{P \rightarrow \infty} \ln \frac{\hat{f}_i}{f_i} = \ln \frac{f_i x_i}{f_i} = \ln x_i$$

نکته: طبق این قانون فوگاسیته حالت استاندارد (f_i°) برابر با فوگاسیته جزء i خالص به شکل حقیقی آن در همان P و T محلول و در همان حالت فیزیکی (مثلاً مایع یا گاز) محلول در آن واقع است، می‌باشد. قانون L.R برای سازنده با غلظت بالا صادق است. این حالت استاندارد بیشتر برای ترکیباتی به کار می‌رود که در P و T داده شده در همان حالت فیزیکی محلول به صورت پایدار وجود دارند. (مثلاً مخلوط‌گازهای سوپرهیت یا مایعات subcold)

۱۶ - گزینه «۴»

طبق رابطه گیبس - دوهم

$$\bar{M}_i = \bar{V}_i \quad \text{حجم مولی جزئی خاصیت پارشیال است.} \quad x_1 = 0/6 \quad x_2 = 0/4 \quad (P, T = \text{Cte})$$

علامت (-) یعنی کاهش حجم مولی جزئی

$$\Rightarrow \sum x_i d\bar{M}_i = 0 \Rightarrow \sum x_i d\bar{V}_i = 0$$

$$\Rightarrow x_1 d\bar{V}_1 + x_2 d\bar{V}_2 = 0 \Rightarrow (0/6)(-0/02) + (0/4)(d\bar{V}_2) = 0$$

$$\Rightarrow d\bar{V}_2 = \frac{0/6 \times 0/02}{0/4} \Rightarrow d\bar{V}_2 = +0/03 \text{ cm}^3$$

علامت (+) نشان می‌دهد که حجم مولی جزء ۲ به اندازه $0/03 \text{ cm}^3$ زیاد شده است.

* تشخیص این نکته که این سوال از رابطه گیبس - دوهم حل می‌شود و تعیین درست علامت‌ها در دستیابی به گزینه درست مهم است.

۱۷ - گزینه «۴»

در محاسبه تغییرات انرژی داخلی (du) داریم:

$$u = u(T, v)$$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv \quad \text{طبق تعریف} \quad \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = C_v$$

می‌دانیم انرژی داخلی بر حسب آنتروپی $du = Tds - Pdv$

$$\xrightarrow{(\div)\delta v} \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T - P = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - P \quad \text{طبق روابط ماکسول}$$

$$\xrightarrow{\text{تغییرات انرژی داخلی}} du = C_v dT + [T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - P] dv$$

$$T = \text{cte} \Rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = [T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - P] \quad (1)$$

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^r} \Rightarrow \text{همان معادله حالت واندروالس است.} \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v-b} \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{R}{v-b}\right) - \frac{RT}{v-b} + \frac{a}{v^r} \Rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = \frac{a}{v^r}$$

* دقت در محاسبه و علامت (+) و (-) در انتخاب گزینه درست بسیار تأثیرگذار می‌باشد.

۱۸- گزینه «۲»

منحنی عمومی ضریب تراکم‌پذیری (Z) بر حسب T_r و P_r

۱- بر اساس منحنی عمومی ضریب تراکم‌پذیری، گازها در T_r و P_r یکسان، Z یکسان خواهند داشت. این اصل را اصل حالات متناظر دو پارامتری (P_r و T_r) می‌نامیم.

۲- بر اساس منحنی Z بر حسب T و P مقدار Z_c برای هر گاز مقدار مشخصی می‌باشد. این مقدار برای تمام گازها در محدوده $0 < Z_c < 0.23$ می‌باشد. اما بر اساس منحنی عمومی ضریب تراکم‌پذیری (اصل حالات متناظر دو پارامتری یعنی Z بر حسب T_r و P_r) ضریب تراکم‌پذیری در نقطه بحرانی برای تمام گازها یکسان و برابر 0.27 می‌باشد. این مقدار همیشه ثابت بوده و به نوع معادله حالت گاز بستگی ندارد.

$$Z_c = \frac{P_c V_c}{R T_c}$$

۳- فقط برای گازهای نجیب (Rn – Ne – Xe – Kr – Ar) منحنی عمومی ضریب تراکم‌پذیری دقت خوب و بالایی دارد. (مثلاً عدد ۰.۲۷ در نقطه بحرانی برای گازهای نجیب و کم قطبی نتیجه خوبی دارد). لذا برای بقیه گازها بهتر است از نمودار Z بر حسب T_r و P_r مختص همان گاز استفاده کنیم بنابراین برای رفع این مشکل، منحنی جدیدی بر حسب اصل حالات متناظر سه پارامتری که علاوه بر T_r و P_r پارامتر سومی به نام ضریب بی‌مرکزی یا ضریب استنتریک (Acentric factor) که با ω نشان می‌دهیم وارد شد. ω پارامتری است که در ارتباط با فشار بخار (Fسشار اشباع sat) هر ماده‌ای تعریف شده و به عنوان یک مشخصه ساختمان مولکولی به صورت تجربی به دست می‌آید.

نکته

$$1) \quad \omega = -1 - \log p_r^{\text{sat}} \Big|_{T_r = 0^\circ / \gamma}$$

$$2) \quad \omega = 0 \Rightarrow -\log P_r^{\text{sat}} \Big|_{T_r = 0^\circ / \gamma} = 1 \Rightarrow P^{\text{sat}} = 0 / P_c$$

طبق رابطه Pitzer تمام گازها در T_r و P_r یکسان، Z یکسان خواهند داشت که این مطلب بیان اصل حالات متناظر سه پارامتری است.

$$3) \quad \text{Pitzer} \Rightarrow Z = Z^\circ + \omega z^1$$

۱- اصل حالات متناظر سه پارامتری برای کلیه گازها اعم از خیلی قطبی - کم قطبی و نجیب دقت بالایی دارد.

۲- اصل حالات متناظر دو پارامتری فقط برای گازهای نجیب و غیرقطبی دقت بالایی دارد.

۱۹- گزینه «۱»

حجم پسماند α (حجم نقصانی - حجم کاهیده)

$$\begin{cases} Z = \frac{PV}{RT} = 1 + B'P + C'p^\gamma + \dots & P \text{ بر حسب } Z \\ Z = \frac{PV}{RT} = 1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^\gamma} + \dots & V \text{ بر حسب } Z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{بسط ویرایلی } Z \text{ بر حسب } P \Rightarrow \left(\frac{\partial Z}{\partial P} \right)_{P \rightarrow 0} = B'$$

نکته:

ضرایب ویریال به جنس یک ماده بستگی دارند و برای یک ماده خاص فقط و فقط تابع دما هستند.

$$B'P \Rightarrow B' = \frac{B}{RT}$$

$$C'P^\gamma \Rightarrow C' = \frac{C - B^\gamma}{(RT)^\gamma}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = v^{\text{ideal}} - v^{\text{real}} \\ \alpha = v^{\text{Real}} - v^{\text{ideal}} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha = \frac{RT}{P} - \frac{ZRT}{P} = -RT\left(\frac{Z}{P} - \frac{1}{P}\right) \Rightarrow \alpha = -RT\left(\frac{Z-1}{P}\right)$$

نکته: در فشارهای پایین از معادله $Z = 1 + B'P$ استفاده می‌کنیم:

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial P}\right)_{P \rightarrow 0} = \frac{Z_1 - Z_0}{P_1 - P_0} = \left(\frac{Z-1}{P-0}\right) \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \boxed{\alpha = -RT\left(\frac{\partial Z}{\partial P}\right)_{P \rightarrow 0}}$$

در فشارهای پایین

$Z = 1 + B'P + C'P^\gamma + \dots \Rightarrow Z = 1 + B'P$ را بر حسب P بسط می‌دهیم.

$$\alpha = -RT\left(\frac{\partial Z}{\partial P}\right)_{P \rightarrow 0} = -RT(B') = -RT\left(\frac{B}{RT}\right) \Rightarrow \boxed{\alpha = -B}$$

$$S = S(T, P) \Rightarrow ds = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T dp \quad (1)$$

$$dh = Tds + vdp$$

$$S = S(T, V) \Rightarrow ds = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dv \quad (2)$$

$$du = Tds - Pdv$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{اگرشرط کامل بودن را برای معادلات (1) و (2) اعمال کنیم.} \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = -T \left(\frac{\partial^\gamma V}{\partial T^\gamma} \right)_P \\ \left(\frac{\partial C_v}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial^\gamma P}{\partial T^\gamma} \right)_V \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$P = \frac{RT}{V-b} \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V-b} \Rightarrow \left(\frac{\partial^\gamma P}{\partial T^\gamma} \right)_V = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial C_v}{\partial V} \right)_T = 0 \Rightarrow C_v \text{ تابع حجم نیست.}$$

$$V = \frac{RT}{P} + b \Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P} \Rightarrow \left(\frac{\partial^\gamma V}{\partial T^\gamma} \right)_P = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = 0 \Rightarrow C_p \text{ تابع حجم نیست.}$$

ترمودینامیک

۱ - یک سیلندر و پیستون حاوی مقداری گاز است. این گاز به طور ایزوترمال و برگشت‌پذیر، طوری منبسط می‌شود که حجم نهایی دو برابر حجم اولیه‌اش می‌باشد. این گاز از معادله $P(v-b) = RT$ پیروی می‌کند که در آن b مقدار ثابتی است. کار انجام یافته کدام است؟

$$P_1(v_1-b)\ln\left(1+\frac{v_1}{v_1-b}\right) \quad (2)$$

$$P_1(v_1-b)\ln\left(\frac{2v_1+b}{v_1+b}\right) \quad (1)$$

$$\frac{T}{T_1} P_1(v_1-b)\ln\left(1-\frac{v_1}{v_1-b}\right) \quad (4)$$

$$P_1(v_1-b)\ln\left(1+\frac{v_1-b}{v_1}\right) \quad (3)$$

۲ - کدام رابطه در مورد یک فرآیند آدیباتیک برگشت‌پذیر گاز ایده‌آل برقرار است؟

$$\gamma = \left(\frac{P_\gamma}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \left(\frac{V_1}{V_\gamma}\right)^{\gamma-1} \quad (2)$$

$$\frac{P_\gamma}{P_1} = \left(\frac{T_\gamma}{T_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \left(\frac{V_1}{V_\gamma}\right)^{\gamma-1} \quad (1)$$

$$\frac{T_\gamma}{T_1} = \left(\frac{P_\gamma}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \left(\frac{V_\gamma}{V_1}\right)^{\gamma-1} \quad (4)$$

$$\frac{T_\gamma}{T_1} = \left(\frac{P_\gamma}{P_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (3)$$

۳ - بخار سوپر هیت در شرایط T_i و P_i وارد یک توربین شده و تا شرایط T_e و P_e منبسط می‌شود. اگر انسباط یک بار به شکل آدیباتیک و برگشت‌ناپذیر (فرآیند ۱) و بار دوم از همان شرایط اولیه به طور ایزونتروپیک صورت گیرد (فرآیند ۲)، بازدهی توربین (η) کدام است؟

$$\left[\frac{T_{e,2}}{T_i} = b, \frac{T_{e,1}}{T_i} = a, P_{e,1} = P_{e,2} \right]$$

$$\eta = \frac{1 - \left(\frac{a}{b}\right)}{1 + \left(\frac{a}{b}\right)} \quad (4)$$

$$\eta = 1 - \frac{a}{b} \quad (3)$$

$$\eta = \frac{1-a}{1-b} \quad (2)$$

$$\eta = \frac{1-b}{1-a} \quad (1)$$

۴ - گازی از معادله حالت $P = \frac{RT}{V-b} + \frac{a}{TV^2}$ پیروی می‌کند که a و b مقادیر ثابتی می‌باشند، اگر در حجم ثابت، دما و فشار گاز را تغییر دهیم، در این صورت ضریب تراکم‌پذیری گاز (Z) کدام است؟

(۲) با افزایش دما افزایش می‌یابد.

(۱) با کاهش دما افزایش می‌یابد.

(۴) برای این گاز با تغییر دما، ضریب تراکم‌پذیری تغییری نمی‌کند.

(۳) با دو برابر شدن دما دو برابر می‌شود.

۵- برای یک گاز ساده معین که از معادله حالت $V = \frac{RT}{P} + \frac{b}{T}$ پیروی می‌کند (b مقدار ثابتی است)، با استفاده از رابطه ماکسول $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ کدام یک از روابط زیر صحیح است؟

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = 2bT \quad (4) \quad \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = \frac{2b}{T} \quad (3) \quad \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = \frac{-b}{T} \quad (2) \quad \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = \frac{2b}{T} \quad (1)$$

۶- یک مکعب فلزی با چگالی $\frac{J}{gr.k}$ و طول ضلع 20 cm و گرمای ویژه 627°C را در استخراج با دمای 27°C به مدت طولانی قرار می‌دهیم. تغییر آنتروپی مکعب چقدر است؟ $(Ln^3 \approx 5)$

$$-800 \frac{kJ}{kg} \quad (4) \quad -400 \frac{kJ}{kg} \quad (3) \quad -80 \frac{kJ}{kg} \quad (2) \quad -40 \frac{kJ}{kg} \quad (1)$$

۷- گرما دادن به سیستم چه اثری روی آنتروپی خواهد داشت؟

- (۱) افزایش آنتروپی
- (۲) کاهش آنتروپی
- (۳) تأثیری بر آنتروپی نخواهد داشت.
- (۴) اثر آن با توجه به شرایط سیستم متفاوت است.

۸- بازده ایزنتروپیک کمپرسوری که دمای سیال ورودی و خروجی آن به ترتیب K_{300} و K_{600} می‌باشد، برابر ۷۵٪ است. اگر این کمپرسور در شرایط ایزوترم کار کند و بازده آن ۸۰٪ باشد، کار ورودی آن چقدر خواهد بود؟ (دماهای داده شده مربوط به حالت ایزنتروپیک می‌باشد)

$$(C_P = 1 \frac{kJ}{kg.K})$$

$$320 \frac{kJ}{kg} \quad (4) \quad 300 \frac{kJ}{kg} \quad (3) \quad 281/25 \frac{kJ}{kg} \quad (2) \quad 187/5 \frac{kJ}{kg} \quad (1)$$

۹- برای یک مخلوط سه جزئی در T و P ثابت، خاصیت مولار M به صورت زیر می‌باشد که M_1 عددی ثابت و M_2, M_3 مربوط به گونه‌های خالص می‌باشند. \bar{M} کدام است؟

$$M = x_1 M_1 + x_2 M_2 + x_3 M_3 + x_1 x_2 x_3 M_1$$

$$M_1 - x_2 x_3 (x_2 + x_3 - x_1) M_1 \quad (2) \quad M_1 + x_2 x_3 (x_2 + x_3 - x_1) M_1 \quad (1)$$

$$M_1 + x_1 (x_2 + x_3 - x_1) M_1 \quad (4) \quad M_1 - x_1 (x_2 + x_3 - x_1) M_1 \quad (3)$$

www.nashr-estekhdam.ir

۱۰- در یک محلول دوجزئی در T و P ثابت کدام یک از عبارات زیر صادق است؟


$$x_1 \left(\frac{\partial \ln f_1}{\partial x_1} \right) - x_2 \left(\frac{\partial \ln f_2}{\partial x_2} \right) = 0 \quad (2) \quad x_1 \left(\frac{\partial \ln f_1}{\partial x_1} \right) + x_2 \left(\frac{\partial \ln f_2}{\partial x_2} \right) = 0 \quad (1)$$

$$\left(\frac{\partial \ln f_1}{\partial x_1} \right) = \left(\frac{\partial \ln f_2}{\partial x_2} \right) \quad (4) \quad x_1 \left(\frac{\partial \ln f_1}{\partial x_1} \right) - x_2 \left(\frac{\partial \ln f_2}{\partial x_1} \right) = 0 \quad (3)$$

۱۱- در یک محلول دوجزئی از اجزاء ۱ و ۲، حجم مولی جزئی و نیز حجم مولی ماده خالص اجزاء به قرار زیر می‌باشند. اگر ۱۰ مول از جزء (۱) با ۲۰ مول از جزء (۲) با هم در دما و فشار ثابت مخلوط شوند، تغییر حجم در اثر اختلاط بر حسب سانتی‌متر مکعب چقدر خواهد بود؟

جزء	$v \left(\frac{\text{cm}^3}{\text{mol}} \right)$	$\bar{v} \left(\frac{\text{cm}^3}{\text{mol}} \right)$	
۱	۲	۲/۵	۹ (۱) ۵ (۲)
۲	۱/۵	۱/۳	۴ (۳) ۱ (۴)

۱۲- کدام یک از نمودارهای نشان داده شده برای منحنی فوگاسیته برحسب فشار یک گاز ایده‌آل صحیح می‌باشد؟



(۱) منحنی (۱)

(۲) منحنی (۲)

(۳) منحنی (۳) و (۴) هر دو می‌توانند.

(۴) منحنی (۵)

۱۳- گاز ایده‌آلی از شرایط اولیه P_1 و V_1 تا شرایط ثانویه P_2 و V_2 طوری متراکم می‌شود، که در طول مسیر $PV^{1/2} = \text{cte}$ می‌باشد، اگر برای این

$$\frac{C_p}{C_v} = \gamma = 1/4 \text{ باشد، تغییر آنتروپویی این گاز کدام است؟}$$

(۴) بستگی به جنس گاز دارد

(۳) صفر است

(۲) منفی است

(۱) مثبت است

۱۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

(۱) اگر در یک فشار مشخص، دمای سیال از دمای اشباع آن کمتر باشد، در این صورت مایع سرد یا متراکم داریم.

(۲) اگر در یک دمای مشخص، فشار سیال از فشار اشباع کمتر باشد، در این صورت بخار داغ یا سوپرهیت داریم.

(۳) به مایعی که در یک فرآیند فشار ثابت، دمای آن به دمایی بالاتر از دمای جوش افزایش داده شده ولی هنوز تبخیر نشده باشد، سوپرهیت می‌گویند.

(۴) تمام موارد صحیح می‌باشند.

۱۵- چه موقع C_p یک ماده برابر با C_v آن خواهد شد؟

(۴) گزینه‌های ۱ و ۳

(۳) برای آب در دمای ${}^{\circ}\text{C}$

(۲) در سیالات تراکم‌پذیر

(۱) در جامدات و مایعات

۱۶- آیا ممکن است یک موتور حرارتی ساخت که بین دو درجه حرارت $K_{\text{گرم}} = 500$ و $K_{\text{حرارت}} = 187$ کار کرده و مقدار گرمای گرفته شده از منبع

گرم به کار می‌داده شده به منبع سرد $50\text{kJ}/187\text{kJ}$ و کار انجام شده توسط این موتور 20kJ باشد؟

(۱) ممکن است.

(۲) ممکن نیست زیرا قانون اول ترمودینامیک را نقض می‌کند.

(۳) ممکن نیست زیرا قانون دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند.

(۴) ممکن نیست زیرا هر دو قانون اول و دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند.

www.nashr-estekhdam.ir

۱۷- یک یخچال با 4 Btu/hr برای ایجاد یک تن سرما معادل $\frac{\text{Btu}}{\text{hr}}$ به کار می‌رود. چنانچه کمپرسور یخچال دارای راندمان ۷۵ درصد، تلفات انرژی در خطوط انتقال انرژی 10% درصد و راندمان تبدیل انرژی گرمایی سوخت به الکتریسیته 25% درصد باشد، انرژی تولید شده در نیروگاه کدام است؟

$$(4) \frac{3000 \text{ Btu}}{\text{hr}}$$

$$(3) \frac{17600 \text{ Btu}}{\text{hr}}$$

$$(2) \frac{4400 \text{ Btu}}{\text{hr}}$$

$$(1) \frac{4000 \text{ Btu}}{\text{hr}}$$

۱۸- برای یک سیستم دوجزئی که درجه حرارت و فشار ثابت است، انرژی مازاد گیبس کدام است؟

$$(2) G^E = RT(n_1 \ln \phi_1 + n_2 \ln \phi_2) \quad (\phi = \text{ضریب فوگاسیته})$$

$$(1) G^E = RT(x_1 \ln \gamma_1 + x_2 \ln \gamma_2) \quad (\gamma = \text{ضریب اکتیویته})$$

(۴) گزینه ۱ و ۲

$$(3) G^E = RT(x_1 \ln \mu_1 + x_2 \ln \mu_2) \quad (\mu = \text{پتانسیل شیمیایی})$$

۱۹- در یک محلول دوجزئی، $2x_1 + 2 = \bar{v}_1$ می‌باشد. چنانچه دما و فشار محلول ثابت باشد، \bar{v}_2 برابر با کدام گزینه خواهد بود؟ (حجم ویژه خالص جزء دوم برابر 5 می‌باشد).

$$(1) \bar{v}_2 = 2x_2 - 2\ln x_2 + 3 \quad (3) \bar{v}_2 = 2\ln x_2 - 2x_2 + 5 \quad (2) \bar{v}_2 = 3\ln x_2 - 2x_2 + 7 \quad (4) \bar{v}_2 = 2\ln x_2 - 2x_2 + 12$$

آنتروپوی همراه بوده و تغییر انرژی گیبس در اثر اختلاط می‌باشد.

۲۰

(۳) بازگشت‌نایپذیر - کاهش - منفی (۴) بازگشت‌پذیر - افزایش - مثبت (۱) بازگشت‌نایپذیر - افزایش - منفی (۲) بازگشت‌نایپذیر - افزایش - مثبت

ترمودینامیک

۱ - گزینه «۲»

فرآیند همدما (ایزوترم)

برای گاز ایده‌آل در یک فرآیند همدما روابط زیر برقرار است:

$$du = nC_v dT = Q - W = 0 \Rightarrow Q = W$$

$$Q = w = \int P dv = \int nRT \frac{dv}{v}$$

$$Q = w = nRT \ln \frac{v_f}{v_i} \Rightarrow Q = w = nRT \ln \frac{P_i}{P_f}$$

www.nashr-estekhdam.ir

$$\text{در این مسأله } w = \int_1^f P dv = \int_1^f \frac{RT}{v-b} dv = RT \ln \frac{v_f - b}{v_i - b} \quad v_f = 2v_i$$

$$\Rightarrow w = RT \ln \left(\frac{2v_i - b}{v_i - b} \right) = RT \ln \left(\frac{v_i + v_i - b}{v_i - b} \right)$$

$$\Rightarrow w = RT \ln \left(1 + \frac{v_i}{v_i - b} \right) = P_i(v_i - b) \ln \left(1 + \frac{v_i}{v_i - b} \right)$$

۲ - گزینه «۲»


$$PV^\gamma = \text{cte}$$

فرآیندهای ایزنتروپیک (آدیاباتیک) فرآیندهای ایزنتروپیک برگشت‌پذیری هستند که عایق و آدیاباتیک بوده و انتقال حرارت ندارند و برای آنها روابط زیر بین P و T و V برقرار است:

$$(1) \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\gamma \quad (2) \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (3) \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} \quad (\gamma = \frac{C_p}{C_v})$$

نکته: در حالت کلی فرآیندهای پلی‌تروپیک را به صورت $PV^n = \text{cte}$ تعریف می‌نماییم که فرآیندهای برگشت‌پذیری هستند که توأم با انتقال حرارت می‌باشند. بدین ترتیب تمامی روابط ایزنتروپیک برای پلی‌تروپیک هم برقرار است و فقط کافی است به جای γ ، n قرار دهیم.

$$PV^n = C \Rightarrow \log P + n \log V = \log C \Rightarrow \log P = -n \log V + \log C \Rightarrow \begin{cases} n = 0 & \xrightarrow{\text{نوع فرآیند}} P = \text{cte} \\ n = 1 & \xrightarrow{\text{نوع فرآیند}} T = \text{cte} \\ n = \gamma & \xrightarrow{\text{نوع فرآیند}} S = \text{cte} \\ n = \infty & \xrightarrow{\text{نوع فرآیند}} V = \text{cte} \end{cases}$$



$$w = \int_1^2 P dv = \int_1^2 CV^{-n} dv = C \frac{V^{1-n}}{1-n} \Big|_1^2$$

$$\Rightarrow w = C \left(\frac{V_2^{1-n} - V_1^{1-n}}{1-n} \right) = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-n} \Rightarrow w = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{n-1} = \frac{R(T_2 - T_1)}{n-1}$$

بدین ترتیب کار در فرآیندهای پلی‌تروپیک به صورت زیر محاسبه می‌شود:



۳ - گزینه «۳»

محاسبه کار فرآیند برگشت‌ناپذیر (کارآبی توربین)

در یک سیستم جریان دار مثل پمپ، توربین و کمپرسور کار برابر است با گیبس ورودی منهای گیبس خروجی
نکات توربین

$$(1) Q + \dot{m}_i h_i = w + \dot{m}_e h_e \quad \text{در صورت وجود دبی}$$

$$(2) Q + h_i = h_e + w \quad \text{در صورت عدم وجود دبی}$$

$$(3) \eta_t = \frac{W_{\text{Real}}}{W_{\text{ideal}}} \quad \text{بازده تجهیزات جریان دار}$$

برای توربین گازی آدیباتیک با فرض داشتن گاز ایده‌آل داریم:

$$(4) Q + h_i = h_e + w \xrightarrow{Q=0} \begin{cases} W_{\text{Real}} = h_i - h_{e,1} = Cp_o(T_i - T_{e,1}) \\ W_{\text{ideal}} = h_i - h_{e,2} = Cp_o(T_i - T_{e,2}) \end{cases}$$

$$\eta_t = \frac{h_i - h_{e,i}}{h_i - h_{e,r}} = \frac{T_i - T_{e,i}}{T_i - T_{e,r}} \quad \text{در این مسأله}$$

$$\Rightarrow \eta_t = \frac{T_i(1 - \frac{T_{e,i}}{T_i})}{T_i(1 - \frac{T_{e,r}}{T_i})} = \frac{1-a}{1-b}$$

«۱» - گزینه «۴

$$Z = \frac{PV}{RT} \quad \text{ضریب تراکم‌پذیری در گازهای واقعی}$$

نکته: برای بررسی و تغییر ضریب تراکم‌پذیری همواره سعی می‌کنیم عبارت $\frac{PV}{RT}$ را از روی معادلات حالت بسازیم.

$$P = \frac{RT}{V-b} + \frac{a}{TV} \Rightarrow Z = \frac{PV}{RT} = \frac{V}{V-b} + \frac{a}{RT^r V} \quad \text{در این مسأله}$$

طبق فرض مسأله مقدار V و b ثابت بوده و در نتیجه $\frac{V}{V-b}$ مقدار ثابتی است. با کاهش دما عبارت دوم زیاد شده و در نتیجه ضریب تراکم‌پذیری Z افزایش می‌یابد.

$T \downarrow \Rightarrow \text{کل کسر بزرگ می‌شود.} \Rightarrow \text{چون در مخرج کسر است.} \Rightarrow Z \uparrow$

«۱» - گزینه «۵

روابط ترمودینامیکی ماسکول

نکته: روابط زیر از ترکیب قانون اول و دوم ترمودینامیک برای یک سیستم بسته در حالت برگشت‌پذیر به دست آمده و برای سیستم برگشت‌ناپذیر نیز درست است:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| (۱) $du = Tds - Pdv$ | $U = Q - W$ | انرژی داخلی |
| (۲) $dh = Tds + Vdp$ | $h = \Delta U + \Delta(Pv)$ | آنالپی |
| (۳) $dg = Vdp - SdT$ | $g = h - TS$ | انرژی گیبس |
| (۴) $da = -Pdv - SdT$ | $a = U - TS$ | انرژی هلمهولتز |

اگر شرط کامل بودن معادله دیفرانسیل را برای روابط فوق بنویسیم به نتایج زیر می‌رسیم:

$$(1) \Rightarrow (\frac{\partial T}{\partial V})_S = -(\frac{\partial P}{\partial S})_V$$

$$(2) \Rightarrow (\frac{\partial T}{\partial P})_S = (\frac{\partial V}{\partial S})_P$$

$$(3) \Rightarrow (\frac{\partial S}{\partial P})_T = -(\frac{\partial V}{\partial T})_P$$

$$(4) \Rightarrow (\frac{\partial S}{\partial V})_T = (\frac{\partial P}{\partial T})_V$$

روابط (۳) و (۴) خیلی مهم است چون از آنجا که آنتروپی کمیت قابل اندازه‌گیری نیست، به این وسیله به کمیت‌های قابل اندازه‌گیری دما و فشار و حجم تبدیل می‌شود.

$$dh = Tds + Vdp \Rightarrow (\frac{\partial h}{\partial p})_T = T(\frac{\partial s}{\partial p})_T + V = V - T(\frac{\partial V}{\partial T})_p \quad (I)$$

$$(\frac{\partial V}{\partial T})_p = \frac{R}{P} + b(\frac{-1}{T}) \quad (II)$$

حال از معادله حالت داده شده $(\frac{\partial V}{\partial T})_p$ را حساب می‌کنیم:

$$(I) \text{ و } (II) \Rightarrow (\frac{\partial h}{\partial p})_T = \frac{RT}{P} + \frac{b}{T} - T(\frac{R}{P} - \frac{b}{T}) \Rightarrow (\frac{\partial h}{\partial p})_T = \frac{rb}{T}$$

www.nashr-estekhdam.ir

«۳» - گزینه «۶»

محاسبه تغییر آنتروپی مایعات و جامدات

۱- برای مایعات و جامدات تغییرات حجم در مقابل دما بسیار ناچیز است.

۲- برای مایعات و جامدات C_V و C_P تقریباً با هم برابر هستند

$$\left. \begin{array}{l} (1) \Rightarrow (\frac{\partial V}{\partial T})_P = 0 \\ (2) \Rightarrow C_P = C_V = C \end{array} \right\} \Rightarrow ds = C \frac{dT}{T} \Rightarrow \Delta s = C \ln \frac{T_f}{T_i}$$

تغییرات آنتروپی به ازای واحد جرم یعنی با دیمانسیون $\frac{kJ}{kg \cdot K}$

$$\Rightarrow \Delta S = m C \ln \frac{T_f}{T_i} = \rho v C \ln \frac{T_f}{T_i} \quad \begin{matrix} \text{دمای محیط} \\ \text{دمای جسم} \end{matrix}$$

بر حسب کلوین) تغییرات آنتروپی به ازای جرم m کیلوگرم

$$\Delta S = (\frac{gr}{cm^3}) \times (20 \text{ cm})^3 \times (10 \frac{J}{gr \cdot K}) \ln \frac{27 + 273}{627 + 273} = 5 \times 10000 \times \ln \frac{300}{900} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta S = 40000 \times \ln \frac{1}{3} = -40000 \frac{J}{K} = -400 \frac{kJ}{K}$$

$$du = Tds - Pdv \Rightarrow ds = \frac{1}{T}(du + Pdv) \Rightarrow ds = \frac{1}{T}(\delta Q - \delta w + Pdv) \quad (1)$$

$$\text{کار هدر رفته} + \delta w' = \text{کار تولیدی} - \delta w \quad (2)$$

$$(1) \text{ و } (2) \Rightarrow ds = \frac{1}{T}(\delta Q - \delta w + \delta w + \delta w') \Rightarrow ds = \frac{\delta Q}{T} + \frac{\delta w'}{T}$$

$$\delta w' = 0 \Rightarrow \Delta s = \int \frac{\delta Q}{T}$$

$$\delta w', T > 0 \Rightarrow \frac{\delta w'}{T} > 0 \Rightarrow ds > \frac{\delta Q}{T}$$

الف - چگونه آنتروپی یک سیستم را افزایش دهیم؟

۱- سیستم را در مسیر بازگشتناپذیر قرار می‌دهیم تا $\delta w'$ افزایش پیدا کند.

۲- به سیستم گرما و حرارت می‌دهیم یعنی Q را افزایش می‌دهیم.

نکته: کاهش دما جزء راههای «الف» نیست چون عملأً دما رفقط تا حدی مشخص می‌توان کاهش داد.

ب - چگونه آنتروپی یک سیستم را کاهش دهیم؟

۱- برای کاهش آنتروپی سیستم فقط یک راه وجود دارد و آن این که حرارت به نحوی از سیستم خارج شود.

نکته: کاهش $\delta w'$ یا افزایش دما جزء راههای «ب» نیست چون اصطکاک و بازگشتناپذیری را تا یک حدی می‌توان کاهش داد و $\delta w'$ در مقایسه با Q زیاد نیست.

$$\eta_{\text{isentropic}} = \frac{\text{کار مصرفی ایده‌آل}}{\text{کار مصرفی واقعی}} = \frac{W_s}{W_a} = 0.75 \quad (I)$$

$$\eta_{\text{isotherm}} = \frac{\text{کار ورودی}}{\text{کار مصرفی}} = \frac{W_t}{W_a} = 0.8 \quad (II)$$

$$W_s = h_i - h_{es} = Cp(T_i - T_{es}) \quad \text{همواره در توربین و کمپرسور}$$

$$W_s = 1 \times (300 - 600) = -300 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (III)$$

$$(I), (III) \Rightarrow W_a = -400 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (IV)$$

$$(II), (IV) \Rightarrow W_t = -320 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

علامت منفی نشان دهنده ورود کار به سیستم است.

برای جزء i در یک محلول، خاصیت جزئی مولی (\bar{M}_i) به صورت روبرو تعریف می‌شود.

که در آن M نشانگر مقدار مولی هر خاصیت غیرمتغیر است. این معادله در واقع نحوه توزیع یک خاصیت محلول را در میان اجزاء آن تعریف می‌کند.

نکته

۱- تعریف خاصیت جزئی مولی تنها برای خواص غیرمتغیری به کار می‌رود که می‌توان آن را به صورت مولی نوشت و در مورد خواص مثل P و T تعریف فوق به کار نمی‌رود.

۲- برای یک ماده خالص، \bar{M}_i برابر با M_i (خاصیت مولی i خالص) است.

۳- در ترمودینامیک محلول‌ها سه نوع خاصیت به کار می‌روند که توسط نمادهای زیر نشان داده می‌شوند:

$$\text{خواص محلول } M / \text{خواص جزئی } i / \text{خواص جزء خالص } M_i$$

$$\bar{M}_1 = \left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_1} \right]_{T,P,n_2,n_3} = \frac{\partial}{\partial n_1} [n_1 M_1 + n_2 M_2 + n_3 M_3 + \frac{n_1 n_2 n_3}{n_3} M_\circ]$$

$$\Rightarrow \bar{M}_1 = M_1 + n_2 n_3 \left[\frac{n_2 + n_3 - n_1}{n_3} \right] M_\circ$$

$$\Rightarrow \bar{M}_1 = M_1 + x_2 x_3 (x_2 + x_3 - x_1) M_\circ$$

با توجه به توضیحات سوال قبل یک رابطه مهم دیگر معادله گیبس - دوهم است که در حالت کلی برای یک فاز همگن چنین نوشته می‌شود:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_{P,x} dT + \left(\frac{\partial M}{\partial P} \right)_{T,x} dp - \sum (x_i d\bar{M}_i) = 0$$

$$\text{if } T, P : \text{Const} \Rightarrow \sum x_i d\bar{M}_i = 0 \quad (\text{ثابت})$$

معادله بسیار مهمی که برای محاسبه \bar{M}_i از مقادیر داده شده M و جزء‌های مولی کاربرد دارد چنین است:

$$\bar{M}_i = M - \sum_{k \neq i} [x_k \left(\frac{\partial M}{\partial x_k} \right)_{T,P,x_L \neq i,K}]$$

برای حالت خاص در مورد یک محلول دوجزئی معادله فوق به شکل زیر در می‌آید:

$$\bar{M}_1 = M + (1-x_1) \frac{dM}{dx_1}, \quad \bar{M}_2 = M - x_1 \frac{dM}{dx_1}$$

در این مسئله اگر رابطه گیبس - دوهم را در مورد فوگاسیته بنویسیم:

$$\sum x_i d\ln \hat{f}_i = 0 \Rightarrow x_1 d\ln \hat{f}_1 + x_2 d\ln \hat{f}_2 = 0$$

با تقسیم طرفین بر x_1 خواهیم داشت:

$$x_1 \left(\frac{\partial \ln \hat{f}_1}{\partial x_1} \right) + x_2 \left(\frac{\partial \ln \hat{f}_2}{\partial x_1} \right) = 0 \quad (1)$$

از طرف دیگر:

$$\left(\frac{\partial \hat{Lnf}}{\partial x_1}\right) = \left(\frac{\partial \hat{Lnf}}{\partial x_2}\right) \left(\frac{\partial x_2}{\partial x_1}\right)$$

همچنین $x_1 + x_2 = 1 \Rightarrow dx_2 + dx_1 = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial x_2}{\partial x_1}\right) = -1$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial \hat{Lnf}}{\partial x_1}\right) = -\left(\frac{\partial \hat{Lnf}}{\partial x_2}\right) \quad (2)$$

$$(1) \text{ و } (2) \Rightarrow x_1 \left(\frac{\partial \hat{Lnf}}{\partial x_1}\right) - x_2 \left(\frac{\partial \hat{Lnf}}{\partial x_2}\right) = 0$$

www.nashr-estekhdam.ir

«۴» - ۱۱ گزینه

تغییرات خاصیت در اثر اختلاط

اگر M یک خاصیت ترمودینامیکی باشد، تغییرات خاصیت M را در اثر اختلاط به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\Delta M_{mixing} = M^{Real} - M^{ideal} = \sum x_i \bar{M}_i - \sum x_i M_i = \sum x_i (\bar{M}_i - M_i)$$

$$V^{Real} = n_1 \bar{V}_1 + n_2 \bar{V}_2, V^{ideal} = n_1 v_1 + n_2 v_2,$$

$$\Delta V_{mixing} = V^{Real} - V^{ideal} = n_1 (\bar{v}_1 - v_1) + n_2 (\bar{v}_2 - v_2)$$

$$\Rightarrow \Delta V_{mixing} = 10(2/5 - 2) + 20(1/3 - 1/5) = 5 - 4 = 1 \text{ cm}^3$$

«۲» - گزینه ۱۲

فوگاسیته و ضریب فوگاسیته

نکات مهم

$$(1) \lim_{P \rightarrow \infty} \left(\frac{f}{P} \right) = \lim_{P \rightarrow \infty} \phi = 1$$

$$(2) \text{ ضریب فوگاسیته } \phi = e^{\int_0^P \left(\frac{z-1}{P} \right) dp}$$

$$(3) \text{ فوگاسیته } f = Pe^{\int_0^P \left(\frac{z-1}{P} \right) dp}$$

$$(4) \begin{cases} dG_i = RT dLnf_i \\ \lim_{P \rightarrow \infty} \left(\frac{f_i}{P} \right) = 1 \quad (\text{ثابت } T) \\ f_i = \frac{f_i}{P} \end{cases}$$

در این مسئله برای گاز ایده‌آل $\frac{f}{P} = 1$ بوده و لذا منحنی شماره (۲) جواب صحیح می‌باشد.

«۲» - گزینه ۱۳

محاسبه تغییر آنتروپی گازهای ایده‌آل


$$\begin{aligned} ds &= \frac{C_p}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dp \\ ds &= \frac{C_v}{T} dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v dv \end{aligned} \Rightarrow \text{اگر گاز ایده‌آل باشد.} \quad \frac{RT}{P} \Rightarrow \begin{cases} ds = \frac{C_p}{T} dT - \frac{R}{P} dp \\ ds = \frac{C_v}{T} dT + \frac{R}{V} dv \end{cases}$$

$$ds = Cp \ln \frac{T_f}{T_i} - R \ln \frac{P_f}{P_i} \quad \text{در این مسئله} \quad Cp = \frac{R\gamma}{\gamma-1}, C_v = \frac{R}{\gamma-1}$$

$$Pv^n = cte \xrightarrow{\text{جاكذاري}} \Delta s = \frac{R\gamma}{\gamma-1} \ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right)^{\frac{n-1}{n}} - R \ln \frac{P_f}{P_i} \Rightarrow \Delta s = \left(\frac{R\gamma}{\gamma-1} \right) \left(\frac{n-1}{n} \right) \ln \frac{P_f}{P_i} - R \ln \frac{P_f}{P_i}$$

$$\Rightarrow \Delta s = \left(R \ln \frac{P_f}{P_i} \right) \left(\frac{\gamma(n-1)}{n(\gamma-1)} - 1 \right) \Rightarrow \Delta S = R \cdot \frac{n-\gamma}{n(\gamma-1)} \ln \frac{P_f}{P_i}$$

$$\begin{array}{l|l} n = 1/2 & \\ \gamma = 1/4 & \Rightarrow n - \gamma < 0 \Rightarrow \Delta s < 0 \\ \frac{P_f}{P_i} > 1 & \text{تغییرات آنتروپی منفی است.} \end{array}$$



تعاریف و مفاهیم مهم

۱- نقطه بحرانی

الف - نقطه بحرانی بالاترین دما و فشاری است که در آن تعادل بخار و مایع امکان پذیر می باشد.

$$Q = \Delta H = 0$$

ب - نقطه بحرانی هر ماده تنها نقطه‌ای است که در آن فرآیند تبخیر در فشار ثابت وجود ندارد چون در این نقطه:

۲- گاز

اگر حرارت داده شده به سیال طوری باشد که دما از دمای بحرانی بیشتر شود. ($T > T_c$) ولی فشار از فشار بحرانی کمتر باشد. ($P < P_c$) آنگاه حالت ماده گاز است.

۳- سیال فوق بحرانی

در این حالت $T > T_c$ و $P > P_c$ بوده و به هیچ طریقی نمی‌توان سیال فوق بحرانی را کندانس کرد.

۴- مایع سرد یا متراکم (sub cold)

الف - اگر در یک فشار مشخص، دما از دمای اشباع کمتر باشد.
ب - اگر در یک دمای مشخص، فشار از فشار اشباع بیشتر باشد.

۵- بخار داغ یا سوپرھیت (super heated)

$\text{super heated} \Leftarrow \begin{cases} \text{الف - اگر در یک فشار مشخص، دما از دمای اشباع بیشتر باشد.} \\ \text{ب - اگر در یک دمای مشخص، فشار از فشار اشباع کمتر باشد.} \\ \text{ج - به مایعی که در یک فرآیند فشار ثابت، دمای آن به دمایی بالاتر از دمای جوش افزایش داده شده و لی هنوز تبخیر نشده باشد، سوپرھیت می گویند.} \end{cases}$

۱۵- گزینه «۴»

تغییرات C_P و C_V بر حسب فشار و حجم در دمای ثابت و نتایج معادله زیر:

$$C_P - C_V = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$$


(۱) حجم تمام مواد خالص با افزایش فشار کاهش می‌یابد یعنی:

$$C_P - C_V > 0 \xrightarrow{\text{برای تمام مواد خالص}} C_P > C_V, \frac{C_P}{C_V} > 1$$

(۲) طبق تعریف ضریب انبساط حجمی (β) و ضریب تراکم پذیری هم‌دما (K)

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, k = \frac{-1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \Rightarrow C_P - C_V = -T (\beta^* V^*) \left(\frac{-1}{kV} \right) \Rightarrow C_P - C_V = \frac{\beta^* TV}{k}$$

در این مسئله حالات تساوی C_V با C_P



در صفر مطلق کلوین (اگر بتوان به آن رسید). (۱)

$$(2) 4^\circ C \rightarrow \beta = 0, \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = 0$$

$$(3) \rightarrow \beta = K = 0$$

در این حالت β و V خیلی کوچک است و لذا C_P با C_V تقریباً برابر است → برای جامدات و مایعات (۴)

۱۶- گزینه «۲»

$$Q_H = 500 \text{ kJ}, Q_L = 187 / 5 \text{ kJ}, W = 200 \text{ kJ}$$

$$Q_H - Q_L = 500 - 187 / 5 = 312 / 5 \neq 200 \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \eta_C &= 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300}{800} = 0.625 \\ \eta_{\text{بازده واقعی}} &= \frac{W}{Q_H} = \frac{200}{500} = 0.4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

قانون اول ترمودینامیک که قانون بقای انرژی است، نقض شده است.

چون $\eta_C < \eta$ است لذا قانون دوم ترمودینامیک نقض نشده است.

یخچال وسیله‌ای است که در یک سیکل عمل می‌کند و نیازمند کار است تا حرارت را از جسم درجه حرارت پایین به جسم درجه حرارت بالا انتقال دهد. کارآبی یک یخچال به صورت ضریب عملکرد بیان می‌شود که با نماد β یا C_{op} نمایش داده می‌شود. در یخچال، انرژی مطلوب گرمای انتقال یافته از فضای تبرید (Q_L) و انرژی هزینه شده، کار (w) می‌باشد.

$$\beta = C_{op} = \frac{\text{انرژی مطلوب}}{\text{انرژی هزینه شده}} = \frac{Q_L}{w} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{\frac{Q_H}{Q_L} - 1}$$

$$W = \frac{Q_L}{\beta} = \frac{12000}{4} = 3000 \text{ Btu/hr}$$

$$W = \frac{3000}{0.75} = 4000 \text{ Btu/hr}$$

$$= (\text{تلفات انرژی}) \times (\text{کار کمپرسور}) = 4000 \times 1/1 = 4400 \text{ Btu/hr}$$

اختلاف دو خاصیت از یک محلول را در اثر اختلاط، Excess می‌گویند:

$$M^E = \Delta M_{mixing}^{Real} - \Delta M_{mixing}^{ideal}$$

اگر M یکی از خواص v, Cp, u, h باشد آنگاه داریم:

$$\Delta M_{mixing}^{ideal} = 0 \Rightarrow M^E = \Delta M_{mixing}^{Real}$$

مهم‌ترینتابع فزونی G^E است که عبارت است از:

$$G^E = \Delta g_{mixing}^{Real} - \Delta g_{mixing}^{ideal}$$

$$G^E = RT \sum x_i L n \hat{a}_i - RT \sum x_i L n x_i \Rightarrow \frac{G^E}{RT} = \sum x_i L n \frac{\hat{a}_i}{x_i} \xrightarrow{\hat{a}_i = \gamma_i x_i} \frac{G^E}{RT} = \sum x_i L n \gamma_i$$

$$\frac{G^E}{RT} = \sum x_i L n \gamma_i \Rightarrow G^E = RT(x_1 L n \gamma_1 + x_2 L n \gamma_2)$$

«۱۹ - گزینه «۱»

در دما و فشار ثابت، رابطه گیبس - دوهم برای خاصیت جزئی مولی \bar{M} به صورت زیر نوشته می‌شود. از این رابطه زمانی استفاده می‌کنیم که یکی از خواص پارشیال را به ما بدهند و خاصیت پارشیال را برای جزء دوم از ما بخواهند:

$$\sum x_i d\bar{M}_i = 0 \quad \text{در این مسأله}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 - x_2 \Rightarrow x_1(2dx_1) + x_2 d\bar{v}_2 = 0 \Rightarrow d\bar{v}_2 = \frac{-2x_1 dx_1}{x_2} \\ dx_1 = -dx_2 \Rightarrow d\bar{v}_2 = 2\left(\frac{1-x_2}{x_2}\right)dx_2 \Rightarrow d\bar{v}_2 = \left(\frac{2}{x_2} - 2\right)dx_2 \\ \Rightarrow \bar{v}_2 = 2\ln x_2 - 2x_2 + C \end{cases} \quad (1)$$

جمله داخل پرانتز در سوال برای به دست آوردن ثابت انتگرال C بیان شده است:

$$x_2 = 1 \Rightarrow \bar{V}_2 = V = 5 \quad \text{حجم ویژه خالص جزء دوم} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow 5 = 0 - 2 + C \Rightarrow C = V \xrightarrow{\text{جایگذاری در (1)}} \bar{V}_2 = 2\ln x_2 - 2x_2 + 7$$

«۲۰ - گزینه «۱»

در یک محلول ایده‌آل، برای اختلاط دو ماده نتایج زیر برقرار است:

$$(1) \Delta V_{\text{mixing}} = 0$$

$$(2) \Delta h_{\text{mixing}} = 0 \xrightarrow{h=u+\Delta(pv)} (3) \Delta u_{\text{mixing}} = 0$$

$$(4) \Delta Cp_{\text{mixing}} = 0 \Rightarrow (5) \Delta Cv_{\text{mixing}} = 0$$

(6) در یک محلول ایده‌آل، اختلاط دو ماده یک فرآیند بازگشتناپذیر است و با افزایش آنتروپی همراه است. یعنی

(7) در یک محلول ایده‌آل، در اثر اختلاط دو ماده، تغییر انرژی گیبس منفی می‌باشد زیرا اختلاط دو ماده خود به خود است و در نتیجه با کاهش

$$\Delta g_{\text{mixing}} \text{ همراه است یعنی: } < 0$$

$$\Delta g_{\text{mixing}} + T\Delta s_{\text{mixing}} = 0 \quad (8)$$

در یک محلول غیرایده‌آل، برای اختلاط دو ماده نتایج زیر برقرار است:

۱- اختلاط دو ماده یک فرآیند بازگشتناپذیر بوده و با افزایش آنتروپی همراه است. یعنی $\Delta s_{\text{mixing}} > 0$

$$\frac{\Delta g_{\text{mixing}}}{RT} = \sum x_i \ln \hat{a}_i - 2$$

نکته کلی: تغییر آنتروپی در اثر اختلاط دو ماده (محلول ایده‌آل و غیرایده‌آل) زمانی \max است که جزء مولی دو ماده در محلول با هم مساوی باشند.

۱. در یک فرآیند برگشت پذیر فشار ثابت، میزان تبادل گرمایی سیستم با محیط کدام است؟
- ۱) میزان تغییرات انرژی هلمهولتز
 - ۲) میزان کار انجام شده سیستم
 - ۳) میزان تغییرات انرژی درونی سیستم
 - ۴) میزان تغییرات آنتالپی سیستم
۲. در یک سیکل نسبت گرمای انتقال یافته بین دو منبع سرد و گرم با نسبت دمای مطلق دو سیکل برابر است.
- این سیکل :
- ۱) قانون اول ترمودینامیک را نقض می کند.
 - ۲) قانون دوم ترمودینامیک را نقض می کند.
 - ۳) قانون اول و دوم ترمودینامیک را نقض می کند.
 - ۴) بالاترین راندمان ممکن بین دو دمای مذکور را دارد.
۳. برای یک گاز ایده آل کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد؟
- ۱) انرژی داخلی یک گاز ایده آل فقط بستگی به فشار دارد.
 - ۲) انرژی داخلی یک گاز ایده آل فقط بستگی به درجه حرارت دارد.
 - ۳) انرژی داخلی یک گاز ایده آل بستگی به فشار و درجه حرارت دارد.
 - ۴) هیچکدام
۴. جریانی از ماده خالص به شدت $1 \frac{KJ}{s}$ و آنتالپی $450 \frac{kg}{Kg}$ با جریان دیگری از همان ماده با شدت $3 \frac{KJ}{s}$ و آنتالپی $1000 \frac{kJ}{kg}$ مخلوط می شود. اگر آنتالپی خروجی برابر $600 \frac{KJ}{kg}$ باشد، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ (سیستم در حالت پایدار است)
- ۱) سیستم مقدار 950 کیلو وات حرارت از محیط جذب می کند.
 - ۲) سیستم مقدار 950 کیلو وات حرارت به محیط می دهد.
 - ۳) سیستم مقدار 1050 کیلووات حرارت از محیط جذب می کند.
 - ۴) سیستم مقدار 1050 کیلو وات حرارت به محیط می دهد.

.۵ یک مول از گازی در یک پیستون از حجم ۱۷ به حجم ۲۷ انبساط می‌یابد. فرآیند هم دما و برگشت پذیر انجام می‌شود و گاز از معادله حالت $P(v-b)=RT$ که b عدد ثابتی است پیروی می‌کند. معادله کار انجام شده برای فرآیند فوق چیست؟

$$RT1n \frac{V_1}{V_2} \quad (۲)$$

۴) هیچکدام

$$RT1n \frac{P_2}{P_1} \quad (۱)$$

$$RT1n \frac{V_2-b}{V_{1-b}} \quad (۳)$$

.۶ ضریب فوگاسیته گازی (f/p) که از معادله $P(v-b)=RT$ پیروی می‌کند با کدام رابطه داده می‌شود؟

$$(1n \frac{f}{p} = \int_0^p \frac{z-1}{p} dp)$$

$$\frac{f}{p} = e^{bp/T} \quad (۲)$$

$$\frac{f}{p} = \frac{1}{R} e^{-bT} \quad (۴)$$

$$\frac{f}{p} = e^{-bp/T} \quad (۱)$$

$$\frac{f}{p} = e^{bp/T} \quad (۳)$$

.۷ واکنشی تعادلی $A(s) \leftrightarrow B(s) + 2C(g)$ یک واکنش به شدت گرمایی باشد با تغییر کدامیک از حالات زیر فشار گاز C کاهش می‌یابد؟

۴) کاهش B

۳) افزایش A

۲) کاهش دما

۱) افزایش دما

.۸ مخفف ppb در کدامیک از موارد زیر کاربرد دارد

۱) یک روش بیان تولید محصول روزانه است

۲) یک روش بیان غلظت در رقت خیلی کم است.

۳) یک روش بیان تعداد بشکه نفت است.

۴) یک روش بیان رسوب شدن مواد در لوله‌ها است.

.۹ تصحیح درجه و فشار بحرانی در کدامیک از موارد زیر ضروری است.

۲) برای H_2O و NH_3

۱) برای He و $2H$

۴) برای He و H_2O

۳) برای $2H$ و H_2O

.۱۰ در ۱۰۰ درجه فارنهایت کدام ترتیب درباره فشار بخار صحیح است.

۱) هپتان > آب > استن

۲) آب > استن > هپتان

۳) آب > هپتان > استن

۴) هپتان > استن > آب

۱۱. وقتی هواشناسی رطوبت هوا را 40° درصد اعلام می کند منظورش کدامیک از گزینه های زیر است
- ۲) رطوبت مطلق
 - ۳) 40° درصد وزنی هوا آب است.
 - ۱) رطوبت نسبی
۱۲. معادله $d\mu = Tds - Pdv$ بیانگر :
- ۲) قانون دوم ترمودینامیک است.
 - ۳) ترکیب قانون اول و دوم است.
 - ۱) قانون اول ترمودینامیک است.
۱۳. کدام عبارت زیر صحیح است.
- ۱) گرمای نهان نتیجه تغییر فاز اجسام است.
 - ۲) گرمای واکنش نتیجه تغییر ساختار شیمیایی اجسام است.
 - ۳) گرمای *sensible* نتیجه تغییر دمای جسم است.
 - ۴) همه موارد فوق
۱۴. کدامیک از موارد زیر صحیح تراست
- ۱) مجموع تعویض انتروپی سیستم و محیط باید مثبت باشد.
 - ۲) مجموع تعویض انتروپی سیستم و محیط باید منفی باشد.
 - ۳) مجموع تعویض انتروپی سیستم و محیط باید همیشه صفر باشد.
 - ۴) همه موارد فوق
۱۵. معادله *Riecel* برای محاسبه کدام کمیت زیر بکار می رود.
- ۱) فشار بخار
 - ۳) گرمای نهان
 - ۲) گرمای واکنش
 - ۴) هیچکدام
۱۶. معادله آنتونی (*Antoine*) برای محاسبه کدام کمیت زیر بکار می رود
- ۱) درجه بحرانی
 - ۳) فشار بخار
 - ۲) فشار بحرانی
 - ۴) حجم مخصوص
۱۷. کدامیک از عبارت زیر در شرایط یکسان صحیح است.
- ۱) هوای مرطوب سبکتر از هوای خشک است.
 - ۲) هوای مرطوب سنگین تر از هوای خشک است.
 - ۳) چگالی هوای مرطوب و هوای خشک یکسان است.

۴) هیچکدام از موارد فوق

۱۸. معادله حالت در ترمودینامیک معمولاً به معادله ای گفته می شود که آن معادله ارتباط برقرار کند بین

$$P, P, U \quad (2)$$

$$P, T, S \quad (1)$$

$$P, P, H \quad (4)$$

$$P, T, V \quad (3)$$

۱۹. معادله حالت وندروالس $RT = \left(P + \frac{a}{C = V^2} \right) (V - b)$ یک معادله :

۲) یک معادله درجه دو باز است.

۱) درجه دو بسته است

۴) یک معادله درجه سه باز است.

۲) یک معادله درجه سه بسته است.

www.nashr-estekhdam.ir

۲۰. کدامیک از عبارات زیر قانون اول ترمودینامیک را بیان می کند.

۱) اگر دو جسم با جسم سومی در تعادل حرارتی باشند آن دو جسم نیز با یکدیگر در تعادل حرارتی خواهند بود.

۲) با انتقال انرژی به یک جسم و یا خروجی انرژی از آن انرژی کل آن جسم تغییر می کند.

۳) مجموع جبری تغییرات انرژی در یک فرآیند مساوی صفر است.

۴) تغییر انرژی داخلی یک سیستم طی یک فرآیند بستگی به نوع و چگونگی انجام آن دارد.

۲۱. مول گاز ایده آل Ideal تحت دمای ثابت به طور برگشت پذیر متراکم می شود کار انجام یافته از کدامیک از روابط زیر به دست می آید.

$$W = -nRTh\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \quad (2)$$

$$W = -nRTh\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \quad (1)$$

$$W = \frac{RT}{n-1} 1n\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \quad (4)$$

$$W = nRTh\left(\frac{P_1V_1}{P_2V_2}\right) \quad (3)$$

۲۲. یک مخلوط گازی ایده آل (ideal) از ۵٪ مولی اتان C_2H_6 و ۵۰٪ مولی پروپان C_3H_8 ترکیب یافته است. ثابت گاز برای مخلوط Rg برابر کدامیک از ارقام زیر است.

$$R=8/314KJmol.K$$

$$\cdot / KJ/Kg.K \quad (2)$$

$$\cdot / ۲۴۰ KJ/Kg.K \quad (1)$$

$$\cdot / KJ/Kg.K \quad (4)$$

$$\cdot / ۱۸۹ KJ/Kg.K \quad (3)$$

. ۲۳. گاز ایده آلی ($C_p=2/25 \text{ KJ/Kg.K}$) به طور یکنواخت با نرخ جريان با 2 Kg/sec عبور از لوله ای می کند. اختلاف دمای گاز در ورود به لوله و خروج از آن 260°C - می باشد. چنانچه از تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل چشم پوشی شود چه مقدار گرمای هر ثانية از گاز به محیط دفع شده است.

$$+293 \text{ Kg/sec} \quad (2) \quad -\text{Kg/sec} 1040 \quad (1)$$

$$-\text{Kg/sec} 585 \quad (4) \quad -1170 \text{ Kg/sec} \quad (3)$$

. ۲۴. هوا با نرخ جريان 4 Kg/sec توسط یک کمپرسور متراکم می شود. تغییر آنتالپی ویژه طی این فرآیند $\Delta h = 115 \text{ KJ/Kg}$ باشد و از تغییر انرژی جنبشی و پتانسیل چشم پوشی گردد قدرت مصرفی کمپرسور چقدر خواهد بود.

$$-\text{KW} 46 \quad (2) \quad -\text{KW} 175 \quad (1)$$

$$-\text{KW} 160 \quad (4) \quad +70/\text{KW} 15 \quad (3)$$

. ۲۵. ۰ کیلو مول گاز ایده آل (ideal) با $C_p=20 \text{ KJ/Kmol.K}$ در سیلندری دارای پیستون موجود است. با انتقال گرمای گاز دمای آن 100°C افزایش می یابد. تغییر آنتالپی گاز برابر خواهد بود با :

$$\Delta H = -2000 \text{ KJ} \quad (2) \quad \Delta H = 800 \text{ KJ} \quad (1)$$

$$\Delta H = 1000 \text{ KJ} \quad (4) \quad \Delta H = 500 \text{ KJ} \quad (3)$$

. ۲۶. ۲ مول آب مایع در 100°C و 1 atm آنتالپی تبخیر آب $H_2o(L) \rightarrow H_2o(g)$ می شود.

است. تغییر آنتروپی محیط $\Delta S_{surr} = 40/7 \text{ KJ/mol}$

$$-109 \text{ J/K} \quad (2) \quad 814 \text{ J/K} \quad (1)$$

$$-218 \text{ J/K} \quad (4) \quad 149 \text{ J/K} \quad (3)$$

. ۲۷. ۱ Kg قطعه فولادی با گرمای ویژه ثابت C را گرم می کنیم تا اینکه دمايش از T_1 به $2T$ برسد، تغییر آنتروپی آن از کدامیک از روابط زیر به دست می آید .

$$\Delta S = -C1n \left(\frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} \right) \quad (2) \quad \Delta S = C1n T_1 T_2 \quad (1)$$





$$\Delta S = C1n \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (4) \quad \Delta S = C1n \frac{T_2}{T_1} \quad (3)$$

. ۲۸. در یک نیروگاه حرارتی دمای بخار آب ورودی به توربین 540°C و دمای منبع سرد (آب خنک کننده در کندانسور) 20°C می باشد. ماکزیمم بازدهی حرارتی نیروگاه تحت شرایط فوق چقدر است؟

$$64\% \quad (2) \quad 36\% \quad (1)$$

$$49\% \quad (4) \quad 54\% \quad (3)$$

۲۹. در کدامیک از واکنش‌های شیمیایی (فاز گازی) زیر ثابت تعادل K_p فقط به غلظت مواد بستگی دارد؟



۳۰. کدامیک از عبارات زیر قانون ترمودینامیک را بیان می‌کند.

۱) در کلیه فرآیندهای برگشت ناپذیر آنتروپی کل (سیستم + محیط) افزایش می‌یابد.

۲) نمی‌توان ماشینی ساخت که با انجام فرآیند چرخه‌ای گرما را کاملاً به کار تبدیل کند.

۳) فرآیندی که در آن تغییر آنتروپی کل $\Delta S_{net} < 0$ باشد عملأً انجام پذیر نیست

۴) هر سه

۳۱. کدامیک از عبارات زیر غلط است:

۱) در فرآیند تراکم آدیاباتیک مقدار معینی گاز $\Delta u > 0$

۲) در فرآیند گرم شدن مقدار معینی گاز در حجم ثابت $Q = \Delta u$ است.

۳) در فرآیند انبساط مقدار معینی گاز در دمای ثابت $W = Q$ است.

۴) در فرآیند انبساط پلی تروپیک ($PV^k = const$) مقدار معینی گاز $W < 0$ است.

www.nashr-estekhdam.ir

۳۲. برای سنجش میزان انحراف یک گاز واقعی از گازها ایده آل فاکتور ضریب تراکم پذیری تعریف شده است که

برابر است با

$$(1) z = \frac{PV}{RT} \text{ که برای کلیه دمایا به ازاء } 0 \rightarrow P \text{ به سمت واحد میل می‌کند.}$$

$$(2) z = \frac{PV}{RT} \text{ که برای کلیه دمایا به ازاء } 0 \rightarrow T \text{ به سمت واحد میل می‌کند.}$$

$$(3) z = \frac{PV}{RT} \text{ که برای کلیه دمایا به ازاء } 0 \rightarrow P \text{ به سمت واحد میل می‌کند.}$$

$$(4) z = \frac{PV}{RT} \text{ که برای کلیه دمایا به ازاء } 0 \rightarrow T \text{ به سمت واحد میل می‌کند.}$$

۳۳. یک سیستم دو جزیی در حال تعادل مایع – بخار است مقداری جزء (۱) خالص به سیستم اضافه کرده و دما

و فشار را در مقادیر اولیه ثابتیت می‌نمائیم. پس از رسیدن به تعادل :

۱) ترکیب فاز بخار تغییر کرده ولی ترکیب فاز مایع تغییر نمی‌کند.

۲) ترکیب فاز بخار ثابت می‌ماند ولی ترکیب فاز مایع تغییر می‌کند.

۳) ترکیب هر دو فاز ثابت می‌ماند.

۴) ترکیب هر دو فاز تغییر می کند .

۳۴. آنتالپی تشکیل بخار آب نسبت به آنتالپی تشکیل آب در دمای $25^{\circ}C$ و فشار اتمسفر مطابق کدامیک از گزینه های زیر است؟

۴) موارد ۲ و ۳

h_{fg} (۳)

$hg - hf$ (۲)

$hf - hg$ (۱)

۳۵. واحد β (ضریب انبساطی حجمی) معکوس دما $K-1$ بوده و اگر واحد K (ضریب تراکم ایزوترمال) را عکس اتمسفر بگیریم کدام گزینه درست است؟

$\beta \leq K$ (۴)

$\beta > K$ (۳)

$\beta < K$ (۲)

$\beta \approx K$ (۱)

۳۶. ۲ kg از سیالی در حالت مایع اشباع در دمای $90^{\circ}C$ حدود 1650 kJ حرارت صرف شده است تا کیفیت مخلوط ۴ درصد گردد. گرمای نهان این سیال در شرایط ذکر شده چند $\frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$ است؟

۲۵۴۱/۸ (۴)

۲۶۱۱/۳ (۳)

۲۱۴/۲ (۲)

۲۰۶۲/۵ (۱)

۳۷. مخلوطی از دو فاز مایع و بخار آب در یک ظرف صلب در بسته را در نظر بگیرید. سیال را حرارت می دهیم در این فرآیند ... می شود؟

www.nashr-estekhdam.ir


۱) مقدار بخار زیاد

۲) مقدار مایع زیاد می شود


۳) تغییر آنتالپی با تغییر انرژی داخلی برابر

۴) بستگی به حجم مخصوص دارد اگر از مقدار بحرانی کمتر باشد مقدار مایع زیاد می شود.


۳۸. کدامیک از نمودارهای زیر نمایانگر یک تحول ایزوترم است؟




D (۴)



C (۳)



B (۲)



A (۱)

۳۹. کدامیک از گزینه های زیر بیانگر معادله گلایپرون است؟

$$\frac{\Delta H_n}{T_n} = \frac{2/7 \ln P_c - 1}{0/93 - T_m} \quad (۲)$$

۴) هیچکدام

$$\Delta H = T \cdot \Delta V \frac{dP_{sat}}{dT} \quad (۱)$$

$$\frac{\Delta H_2}{\Delta H_1} = \left(\frac{1-T_{r2}}{1-T_{r1}} \right) \quad (۳)$$

۴۰. در دمای 298 K ، گرمای تشکیل واکنش‌های زیر داده شده است

- | | | | |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| ۱) $110/6$ | ۲) $-172/83$ | ۳) $172/83$ | ۴) $-110/16$ |
|------------|--------------|-------------|--------------|
- گرمای تشکیل برای یک مول CO از عناصر سازنده بر حسب $\frac{\text{KJ}}{\text{gmol}}$ برابر است با :

۴۱. سیلندر پیستون حاوی هوا تحت فشار 200 kpa و دمای 600 K است. طی یک فرآیند فشار ثابت حجم گاز دو برابر اولیه می‌گردد (حالت ۲) سپس پیستون توسط پین قفل می‌شود و دمای نهایی هوا به 600 K می‌رسد (حالت ۳) گرمای ویژه $c_p = 1004 \text{ J/Kg}$ و ثابت R برای هوا برابر

- | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| ۱) 1205 | ۲) 602 | ۳) 705 | ۴) 845 |
|-----------|----------|----------|----------|
- آنالپی هوا در حالت ۲ در واحد $\frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$ چقدر است؟

۴۲. کدامیک از گزینه‌های زیر کاملاً صحیح است؟

- ۱) با استفاده از علم ترمودینامیک می‌توان مقدار کار و سرعت انتقال حرارت را در فرآیندهای مختلف تعیین نمود.
- ۲) با استفاده از علم ترمودینامیک می‌توان سرعت انتقال اجزاء مختلف شیمیایی بین فاز را تعیین نمود.
- ۳) با استفاده از علم ترمودینامیک می‌توان حرارت واکنش‌ها و وضعیت تعادل فازها را تعیین نمود.
- ۴) با استفاده از علم ترمودینامیک می‌توان حرارت واکنش‌ها و مکانیسم انجام آنها را پیش بینی نمود.

۴۳. سیستم بسته عبارت است از :

- ۱) مقداری ماده با جرم و حدود مشخص
- ۲) مقداری ماده که ضمن تحول از سیستم خارج می‌شود.
- ۳) مقداری ماده که ضمن تحول به داخل سیستم وارد می‌شود.
- ۴) فضای مشخصی که مقدار ماده موجود در آن متغیر باشد.

۴۴. اصل صفر ترمودینامیک بیانگر ...

- ۱) اصل تبدیل جرم به انرژی به یکدیگر است.

۴۵. هوا در بالنى که به شکل کره و حجم اولیه آن $1m^3$ و فشار آن $kpa 200$ میباشد قرار دارد. فشار درون بالن با مربع قطر آن متناسب است. وقتی فشار درون بالن به $kpa 600$ برسد مقدار کار انجام یافته در واحد J چقدر است؟

۱۸۵ (۴)

۱۸۰ (۳)

۱۶۵ (۲)

۱۷۵ (۱)

۴۶. تغییر انرژی یک کیلو گرم آب برای کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟

۴) باهم برابرند.

۳) ج

۲) ب

۱) الف

۴۷. دریک فنر رابطه نیروی وارد $F = 0/039x$ (KN) و جابجایی نوک فنر X (بر حسب متر) بصورت $-x^2/03$ است اگر فنر 20 cm کشیده شود مقدار کار انجام گرفته در واحد J چقدر است؟

۰/۲۵ (۴)

۲۲ (۳)

۲۱/۵ (۲)

۰/۱۲۵ (۱)

۴۸. دریک شیر انبساط حجم به 32 برابر افزایش مییابد در صورتیکه سرعت متوسط دو برابر شود نسبت قطر ورودی به خروجی شیر انبساط چقدر است؟ (فرآیند آدیباتیک است)

۱/۴ (۴)

۴ (۳)

۸ (۲)

۱/۸ (۱)

۴۹. کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
۱) یک فرآیند برگشت پذیر حداکثر کار را تولید کرده و حداقل کار را مصرف میکند.
۲) یک فرآیند برگشت پذیر همواره بدون اصطکاک است.

www.nashr-estekhdam.ir

۳) فرآیندهای حقیقی معمولاً برگشت ناپذیرند.

۴) تمام موارد

۵۰. یک مخزن صلب ایزوله شده است. آنرا توسط یک خط لوله فشار ثابت از هوا پر میکنیم (اندیس ا برای خاصیت های مربوط به سیال در لوله و اندیس ۲ برای حالت نهایی گاز در داخل مخزن است).

$h_2 = h_2$ (۴)

$h_i = h_2$ (۳)

$h_2 = u_i$ (۲)

$h_i = u_2$ (۱)

.۵۱ بخاری برقی با قدرت $kW = 2$ هوا به دمای $OC = 15$ و دبی $kg / Sec = 0.025$ وارد آن می‌شود. اگر شدت حرارت منتقل شده از بخاری به محیط 400W باشد دمای خروج هوا از بخاری بر حسب C چقدر خواهد بود؟ $cp = 1\text{KJ/kg OC}$

۱۹/۵ (۴)

۲۵/۱ (۳)

۲۳ (۲)

۲۱/۴ (۱)

.۵۲ کدامیک از گزینه‌های زیر بیانگر قانون اول ترمودینامیک؟

$$\int Q - \int w = E \quad (۲)$$

$$\delta Q - \delta w = dE \quad (۱)$$

$$\int \delta Q = \int \delta w \quad (۴)$$

$$\int \delta Q = \int \delta w \quad (۳)$$

.۵۳ طی یک فرآیند سیکلی در چهار نقطه تبادل حرارت و در سه نقطه تبادل کار مطابق زیر انجام شده است.

۵ (۴)

۳) صفر

-۵ (۲)

-۴ (۱)

.۵۴ اگر توان پلی تروپیک $n = 1/2$ و توان آدیاباتیک $\gamma = 1/4$ و گرمای ویژه در حجم ثابت باشد $C_v = k$ گرمای ویژه در حجم ثابت برای تحويل پلی تروپیک چند است $\frac{kJ}{kgK} = 0.028$

۱/۴ (۴)

۱/۲ (۳)

۰/۵۶ (۲)

۱/۵۶ (۱)

.۵۵ کدامیک از تحولات زیر، انتقال گرما فقط باعث تغییر انرژی داخلی می‌شود؟

۴) حجم ثابت

۳) آدیاباتیک

۲) دما ثابت

۱) فشار ثابت

.۵۶ اگر کار در یک سیستم آدیبا تیک انجام شود دما ...

۲) تغییر نخواهد کرد

۱) باید افزایش یابد

۴) باید کاهش و سپس افزایش یابد.

۳) باید کاهش یابد

.۵۷ اگر در فرآیندی مقدار آنتروپی ثابت بماند این فرآیند...

۱) حتماً آدیاباتیک و برگشت پذیر است.

۲) لزوماً آدیاباتیک و برگشت ناپذیر است.

۳) هم دما و برگشت پذیر است.

۴) هم دما و برگشت ناپذیر است

.۵۸ ضریب فوگاسیته یک گاز حقیقی

۱) همواره کوچکتر از واحد است.

۲) ممکن است کوچکتر یا بزرگتر از واحد باشد.

۳) مستقل از نوع گاز بوده و فقط تابع فشار گاز می‌باشد.

۴) همواره بزرگتر از واحد است.

۵۹. کدام رابطه برای کلیه مخلوط‌های گازی ایده آل A, B, C صحیح نمی‌باشد؟

۱) درصد حجمی = درصد مولی

$$P_T = P_A + P_B + P_C \quad (۴)$$

$$y_A = n_A(n_A + n_B + n_C) \quad (۳)$$

۶۰. در اختلاط محلول‌های ایده آل تغییرات کدام دسته صفر می‌شود؟

۱) حجم و آنتالپی

۲) انرژی آزاد گیبس و آنتروپی

۳) آنتالپی و آنتروپی و حجم

۶۱. در یک فرآیند برگشت پذیر فشار ثابت، میزان تبادل گرمایی سیستم با محیط عبارتست از:

۱) میزان تغییرات انرژی هلمهولتز

۲) میزان کار انجام شده سیستم

۳) میزان تغییرات انرژی درونی سیستم

۴) میزان تغییرات آنتالپی سیستم

۶۲. با استفاده از معادل کلا پیرون می‌توان:

۱) گرمای نهان را در هر نوع تغییر فاز محاسبه کرد.

۲) فقط گرمای تبخیر را محاسبه کرد.

۳) فقط گرمای نهان ذوب را محاسبه کرد.

۴) وضعیت تعادل فازی را بررسی کرد.

www.nashr-estekhdam.ir

۶۳. تغییرات آنتروپی یک گاز ایده آل در کدامیک از فرآیندهای زیر منفی است؟

۱) انبساط همدما

۲) فشرده شده همدم

۳) انبساط آدیباتیک برگشت پذیر

۴) فشرده شدن آدیباتیک برگشت پذیر

۶۴. بر اساس قانون دوم ترمودینامیک:

۱) تغییرات آنتروپی سیستم دریک تحول همواره بزرگتر و یا حداقل برابر صفر است.

۲) مسیر تحول یک سیستم همواره در جهتی است که در آن افزایش در آنتروپی سیستم مشاهده شود.

۳) مجموع تغییرات آنتروپی سیستم و محیط آن همواره بزرگتر و یا حداقل برابر صفر است.

۴) هر سه گزینه فوق صحیح است.

۶۵. ضریب فوگاسیته یک گاز حقیقی :

- ۱) همواره کوچکتر از واحد است.
- ۲) همواره بزرگتر از واحد است.
- ۳) ممکن است کوچکتر یا بزرگتر از واحد باشد.
- ۴) مستقل از نوع گاز بوده و فقط تابع فشار آن گاز است.

۶۶. در فرآیند اختلاط یک محلول ایده آل، کدامیک از توابع ترمودینامیکی زیر تغییر می‌کند؟

- ۱) انرژی داخلی
- ۲) آنتروپی
- ۳) حجم مخصوص
- ۴) آنتالپی

۶۷. برای سیستم در حال تعادل زیر درجه آزادی برابر است با :

- ۱) یک
- ۲) دو
- ۳) سه
- ۴) چهار

۶۸. در سیکل رانکین، بیشترین کار گم شده یا بازگشت ناپذیری مربوط به کدام عامل می‌باشد؟

- ۱) عملکرد توربین
- ۲) انتقال حرارت در دیگ بخار
- ۳) هیچ یک از موارد فوق

۶۹. ضریب ژول - تامسون در مورد یک گاز کامل :

- ۱) صفر است
- ۲) بستگی به T ، P گاز کامل دارد.
- ۳) بینهایت است
- ۴) برابر واحد است.

۷۰. موتوری به یک پمپ متصل است و پمپ سیالی را جابجا می‌کند. اگر شیر خروجی پمپ را بیندیم، توان مصرفی موتور.

- ۱) بیشتر خواهد شد.
- ۲) تغییری نخواهد کرد.
- ۳) کمتر خواهد شد.
- ۴) متناسب با کاهش دبی افزایش می‌یابد.

۷۱. بازده یک سیکل موتور احتراق داخلی بنزینی چهار زمانه بستگی به کدامیک از نسبت‌های زیر دارد؟

- ۱) حاصلضرب حجم در فشار گاز قبل و بعد از احتراق
- ۲) حجم گاز قبل و بعد از تراکم
- ۳) دمای گاز قبل و بعد از احتراق
- ۴) فشار گاز قبل و بعد از احتراق

۷۲. علت بالاتر بودن راندمان سیکل توربین‌های گاز نسبت به توربین بخار:

- ۱) حذف مرحله انتقال حرارت در دیگ بخار است.

- ۲) حذف پمپ انتقال مایع است.
۳) دمای بالای مخلوط گاز است.
۴) به هیچیک از موارد فوق بستگی ندارد.

www.nashr-estekhdam.ir

۷۳. یخچال نفتی بر اساس کدام فرآیند کار می‌کند؟

- ۱) تبخیر و میعان آمونیاک
۲) تراکم و انبساط تدریجی آمونیاک
۳) تراکم و انبساط ناگهانی آمونیاک
۴) جذب و دفع آمونیاک در آب

۷۴. برای معین نمودن انحراف محلولهای مایع غیر ایده آل از محلولهای ایده آل لازم است حالت‌های استاندرد را مشخص نمود. حالت استاندارد برای مایعات عبارتست از :

- ۱) مایع خالص در فشار یک اتمسفر
۲) مایع خالص در فشار سیستم
۳) مایع خالص در فشار بخار مربوطه
۴) هر سه مورد صحیح است.

۱. پاسخ ۴ صحیح است. در فرآیند فشار $H = \Delta H - Q$ است.
۲. پاسخ ۳ صحیح است.
۳. پاسخ ۲ صحیح است. برای گاز ایده آل در مورد انرژی درونی داریم $\Delta u = C_v dT$ همانطور که در فرمول پیداست تنها تابع دما است.
۴. پاسخ ۴ صحیح است.

$$m_1 H_1 + m_2 H_2 = m_e H_e + Q$$

$$m_1 + m_2 = m_e \Rightarrow 1 + 3 = 4$$

$$1 \times 45 + 3 \times 1000 = 4 \times 600 \Rightarrow 3450 = 2400 + Q$$

$$\Rightarrow Q = 3450 - 2400 = +1050$$

به دلیل مثبت بودن عدد، حرارت به محیط داده شده است.

۵. پاسخ ۳ صحیح است.

$$p(V - b) = RT, W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT}{V - b} dV = RT \ln \frac{V_2 - b}{V_1 - b}$$

۶. پاسخ ۲ صحیح است.

$$\ln \varphi \left(\frac{f}{p} \right) = \int_0^p \frac{(z-1)}{p} dp = -\frac{1}{RT} \int_0^p (V' - V) dp$$

$$\ln \varphi = -\frac{1}{RT} \int_0^p \left(\frac{RT}{p} - V \right) dp$$

www.nashr-estekhdam.ir

$$P(V - b) = RT \Rightarrow V - b = \frac{RT}{b} \Rightarrow V = \frac{RT}{p} + b$$

$$\ln \varphi = -\frac{1}{RT} \int_0^p b dp = \frac{bp}{RT} \Rightarrow \varphi = \frac{f}{p} = e^{\frac{bp}{RT}}$$

۷. پاسخ ۱ صحیح است. با توجه به اینکه واکنش گرمایش دما تعادل به سمت چپ می رود و تولید گاز کاهش می یابد.

۸. پاسخ ۲ صحیح است.
۹. پاسخ ۱ صحیح است.
- ۱۰.
۱۱. پاسخ ۱ صحیح است: میزان رطوبت هوا به صورت نسبی بیان می‌شود.

$$R_s = \frac{P_v}{P^*}$$

۱۲. پاسخ ۳ صحیح است. طبق قانون اول $\Delta u = Q - W$ و طبق قانون دوم $Q = Tds$ و از ترکیب این دو قانون $(w \approx PdV) \Delta u = Tds - Pdv$

۱۳. پاسخ ۴ صحیح است.
۱۴. پاسخ ۱ صحیح است $\Delta S_T = \Delta S_{s,s} + \Delta S \geq 0$
۱۵. پاسخ ۳ صحیح است.
۱۶. پاسخ ۲ صحیح است.
۱۷. پاسخ ۳ صحیح است.
۱۸. پاسخ ۳ صحیح است.
- ۱۹.

www.nashr-estekhdam.ir

۲۰. پاسخ ۲ صحیح است. توجه کنید پاسخ ۱ مربوط به اصل صفرم ترمودینامیک است.
۲۱. پاسخ ۱ صحیح است.

$$W = -nRT \ln \frac{V_1}{V_2} \text{ or } -nRT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

و در فرآیند دما ثابت $Q=W$ است.

۲۲. پاسخ ۲ صحیح است.

$$\overline{M} = \sum xiMi \Rightarrow \overline{M} = X_1M_1 + X_2M_2$$

$$\overline{M} = 0/5 \times 30 + 0/5 \times 44 = 37$$

$$R = \frac{8/314Kj}{Kmol^oK} \left| \frac{1Kmol}{37Kg} \right. = 0/225$$

۲۳. پاسخ ۳ صحیح است.

$$Q = mC_p(T_2 - T_1)$$

$$Q = 2/25 \times 2 \times (-260) = -1170$$

. ۲۴. پاسخ ۲ صحیح است.

$$W = \Delta H \times m \Rightarrow -0/4 \times 115 = -46$$

. ۲۵. پاسخ ۱ صحیح است.

با توجه به شرایط مسئله می توان مقدار Q و ΔH را برابر دانست .

. ۲۶. پاسخ ۴ صحیح است. این شرایط مانند حالت ایزوبار $Q = \Delta H$ می باشد .

$$Q = n\Delta H \Rightarrow 2 \times 40/7 = 81/4$$

$$\Delta S_{sur} = -\frac{Q}{T} = \frac{-\frac{81}{4}}{373} = -218$$

دما بر حسب $^{\circ}\text{K}$ است .

. ۲۷. پاسخ ۳ صحیح است. البته بهتر است C را ظرفیت گرمایی بیان کنیم .

$$n = 1 - \frac{T_c}{T_H}$$

$$T_c = 20 + 273 = 293, T_H = 540 + 273 = 813$$

$$n = 1 - \frac{293}{813} = 0/64 \times 100 = \%64$$

. ۲۹. پاسخ ۲ صحیح است

. ۳۰. پاسخ ۴ صحیح است. با توجه به تعاریف قانون دوم به خصوص بیان بلانگ همه موارد صحیح است .

. ۳۱. پاسخ صحیح ۱ است. عکس این گزینه صحیح است .

www.nashr-estekhdam.ir

. ۳۲. پاسخ ۱ صحیح است. $PV = ZRT = Z = \frac{PV}{RT}$ تراکم پذیری تابع دما و فشار است و در فشار صفر تمام

گازها به صورت ایده آل در می آیند و در گاز ایده آل $Z = 1$ می باشد.

. ۳۳. پاسخ ۴ صحیح است. با اضافه کردن هر جزو تعادل کاملاً بر هم می خورد.

. ۳۴. پاسخ ۲ صحیح است

. ۳۵. پاسخ ۱ صحیح است. با توجه به اینکه K و β عکس یکدیگرند با عکس کردن یکی هر دو تقریباً برابر می شوند.

$$\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T=cte} \quad K = - \left. \frac{dP}{dV/V} \right|_{T=cte}$$

۳۶. پاسخ ۲ صحیح است.

$$\Delta H = \frac{1650}{0/4 \times 2} = 2062/5$$

۳۷. پاسخ ۴ صحیح است. بسته به شرایط اولیه ممکن است مقدار مایع یا بخار زیاد یا کم شود اما با توجه به شرط حجم مخصوص می‌توان گزینه ۴ را انتخاب کرد.

۳۸. پاسخ ۳ صحیح است.

۳۹. پاسخ ۱ صحیح است. نحوه ارائه دیگر این معادله به صورت $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T\Delta V}$ است.

۴۰. پاسخ ۴ صحیح است.

$$\Delta H = -393/15 - (-282/99) = -110/16$$

۴۱. پاسخ ۱ صحیح است.

www.nashr-estekhdam.ir

۴۲. پاسخ ۳ صحیح است.

۴۳. پاسخ ۱ صحیح است. سیستم بسته سیستمی است که تنها تبادل جرم دارد.

۴۴. پاسخ ۲ صحیح است. اصل صفر ترمودینامیک اصل تبادل حرارتی است که طبق آن اگر سیستم، A، B، و همچنین C در تعادل گرمایی باشند. آنگاه $C = B + A$ نیز در تعادل گرمایی است.

۴۵. پاسخ ۱ صحیح است. برای حل این انتگرال لازم است ابتدا D۱ و D۲ را بیابیم برای یافتن D۱ و D۲ به این صورت عمل می‌کنیم.

$$w \int_{D_1}^{D_2} P dV$$

$$P_1 = \alpha D_1^2 \Rightarrow 200 \times 10^3 = \alpha \times 0/5 V^2$$

$$\Rightarrow \alpha = 602815 \frac{pa}{m}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\pi D_1^3}{6} \Rightarrow 0/1 = \frac{\pi D_1^3}{6} \Rightarrow D_{1=0/5}$$

و برای D₂ نیز به همین صورت عمل می‌کنیم.

$$w \int_{0/5}^1 (602815D^2) \left(\frac{\pi}{2}D^2\right) dp \Rightarrow 175000J (D_2 \approx 1)$$

.۴۶. پاسخ ۳ صحیح است. افزایش CP در اثر حرارت بسیار زیاد است.

.۴۷. سوال اشکال دارد.

.۴۸. پاسخ ۴ صحیح است با توجه به رابطه حجم و سطح مقطع داریم

.۴۹. پاسخ ۴ صحیح است.

.۵۰. پاسخ ۱ صحیح است چون مخزن صلب و ایزوله است هیچ انتقالی ندارد.

$$m_1 h_1 = m_2 u_2 \rightarrow h_1 = u_2$$

.۵۱. پاسخ ۱ صحیح است

$$Q = mC_p\Delta T \Rightarrow Q = mC_p(T_2 - T_1)$$

www.nashr-estekhdam.ir

$$1/6 = 0/25 \times 1 \times (T_2 - 15)$$

$$1/6 = 0/25T_2 - 3/75 \Rightarrow 5/35 = 0/25T_2 \Rightarrow T_2 = 21/4$$

.۵۲. پاسخ ۴ صحیح است. قانون اول w

قانون اول به صورت انتگرالی در سیستم چرخه ای $\int dQ = \int dw$

.۵۳. پاسخ ۲ صحیح است.

$$-20 + 4 - 5 + 12 = 10 - 14 + w_3 \Rightarrow w_3 = -5kj$$

.۵۴. پاسخ ۲ صحیح است.

$$C_v = \frac{R}{\alpha - 1} \rightarrow 0/028 = \frac{R}{1/4 - 1} \Rightarrow R = 0/012$$

$$C_v = \frac{R}{n - 1} \rightarrow C_v = \frac{0/012}{1/2 - 1} = 0/056$$

.۵۵. پاسخ ۴ صحیح است. طبق فرآیند حجم ثابت

$$du = dQ = C_V dT$$

$$\Delta u = Q = \int C_V dT$$

- .۵۶ پاسخ ۳ صحیح است.
- .۵۷ پاسخ ۱ صحیح است. حتماً در فرآیند آدیاباتیک ΔS می‌تواند ثابت باشد به شرطی که شرایط برگشت پذیری در آن اعمال شود.
- .۵۸ پاسخ ۲ صحیح است. توجه داشته باشید درمورد گاز حقیقی هر دو احتمال وجود دارد نه گاز ایده آل
- .۵۹ پاسخ ۲ صحیح است. درصد وزنی و مولی هیچ گاه برابر نیست.
- .۶۰ پاسخ ۱ صحیح است. توجه شود آنتروپی فقط در فرآیند آدیاباتیک برگشت پذیر می‌تواند به صفر نزدیک شود.

- .۶۱ پاسخ ۴ صحیح است. در فرآیند فشار ثابت $w = 0, Q = \Delta H$ است
- .۶۲ پاسخ ۱ صحیح است. فرم کلی معادله کلابیرون به صورت $\frac{dp}{dT} = P \frac{\Delta H}{RT^2}$ می‌باشد.
- .۶۳ پاسخ ۲ صحیح است. با توجه فرمول آنتروپی در دما ثابت داریم $T = cte = \Delta S = -Rh \frac{P_2}{P_1}$ توجه داشته باشید در انبساط یا تراکم هم دمای گاز ایده آل میزان آنتروپی مستقل از جنس گاز است.
- .۶۴ پاسخ ۳ صحیح است. طبق نابرابری کلازیوس محیط $S_{Tot} = S_s + S_a$ با توجه به این مطلب تنها آنتروپی کل از آنتروپی سیستم نامبرده شده است.
- .۶۵ پاسخ ۳ صحیح است. با توجه به رابطه $RTd1nf_i = V_i dp(T)$ فوگاسیته یک گاز تابع (PVT) بوده و مقادیر آن می‌تواند بزرگتر یا کوچکتر از واحد باشد.
- .۶۶ پاسخ ۲ صحیح است. با توجه به رابطه آن کاملاً مشخص است.

$$1n\gamma_i = \left[\frac{\partial \left(\frac{nG^E}{n_i} \right)}{\partial n_i} \right]_{T,P,nj} \Rightarrow \frac{G^E}{RT} = \sum x_i 1n\gamma_i$$

www.nashr-estekhdam.ir

- .۶۷ پاسخ ۱ صحیح است.



$$F = 2 - \pi + N - r$$

۶۸. پاسخ ۳ صحیح است. در سیکل رانگین بیشترین برگشت ناپذیری مربوط به گرم کردن آب قبل تبخیر است که مربوط به دیگ بخاراست.
۶۹. پاسخ ۱ صحیح است. در فرآیند گاز ایده آل چون دما تغییر نمی‌کند پس ضریب ژول تامسون صفر است.
۷۰. پاسخ ۱ صحیح است.
۷۱. پاسخ ۱ صحیح است.
۷۲. پاسخ ۳ صحیح است. نیروگاههای گازی از چرخه برایتون استفاده می‌کند که به دلیل انرژی بالا در دمای بالا و فشار بالا بازدهی بیشتری دارد.
۷۳. پاسخ ۴ صحیح است.
۷۴. پاسخ ۱ صحیح است.

ترمودینامیک

۱- گاز ایده‌آلی در دمای C° با سرعت 1° وارد یک شیپور عایق‌کاری شده، می‌شود و در دمای C° آن را ترک می‌کند. سرعت گاز

$$(C_p = 1 \frac{kJ}{kg \cdot K})$$

۳۰۰ (۴)

۲۰۰ (۳)

۱۰۰ (۲)

۳۰ (۱)

۲- کدام یک از خواص زیر متمرکز یا شدتی (Intensive) هستند؟

۴) گزینه‌های ۲ و ۳

۳ فشار

۲ دما

۱ انرژی داخلی

۳- کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟

۱) تنها در فرایندهای برگشت‌پذیر کار انجام شده معادل سطح زیر نمودار P-V است.

۲) برای انجام کار کافی است بر مرز سیستم نیروی خارجی اثر کند و مرز سیستم حرکت کند.

۳) آنتالپی سیال در فرایند اختناق ثابت نمی‌ماند.

۴) برای یک سیستم بسته در فرایند پلی‌تروپیک در گاز ایده‌آل و همراه با انتقال گرمای داریم $q = \frac{k-n}{1-n} C_v \Delta T$ (ثابت $p v^n = q$) فرآیند برگشت‌پذیر مکانیکی است.

۴- فرآیند تراکم برگشت‌پذیر گازی در داخل سیلندر و پیستون در فشار ثابت مفروض است. مقدار انتقال حرارت بر واحد جرم به شرطی که گاز

$$(\gamma = \frac{C_p}{C_v})$$

$$q = \frac{R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1) \quad (۴)$$

$$q = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1) \quad (۳)$$

$$q = \frac{R}{2(1-\gamma)} (T_2 - T_1) \quad (۲)$$

$$q = \frac{kR}{2(1-\gamma)} (T_2 - T_1) \quad (۱)$$

۵- برای یک گاز واقعی در فشارهای بسیار کم، کدام مورد درباره گرمای ویژه در فشار ثابت صحیح نیست؟

۱) با افزایش تعداد اتم‌های مولکول گاز، وابستگی C_D به دما بیشتر خواهد شد.

۲) C_p گازهای تک اتمی تقریباً ثابت است

۳) برای گازهای با تعداد اتم یکسان، C_D مستقل از جرم مولکولی گاز است.

۴) گازهای چند اتمی با افزایش دما، افزایش می‌یابد.

www.nashr-estekhdam.ir

۶- کدام مورد صحیح است؟

۱) از مزایای چند مرحله‌ای ساختن کمپرسور، نزدیک کردن کار، به کار ایزوترمال است.

۲) برای یک کمپرسور چند مرحله‌ای داریم: $P_i = C_R^n P_e$

۳) با افزایش مراحل کمپرسور، حجم دستگاه افزایش می‌یابد.

۴) در یک کمپرسور دو مرحله‌ای برای یافتن فشار میانی به شرطی که کل کار معرفی حداقل شود، داریم $P_I = \sqrt[n]{P_i P_e}$

۷- برای یک گاز ایده‌آل، $R = aT + b$ می‌باشد. شبیه نمودار $T-S$ در حجم ثابت، کدام گزینه می‌باشد؟

$$\frac{1}{a} \quad (۴)$$

$$\frac{C_V}{R} \quad (۳)$$

$$\frac{a}{R} \quad (۲)$$

$$\frac{R}{a} \quad (۱)$$

۸- شیر متصل به یک مخزن خالی را باز می‌کنیم تا سیال وارد مخزن شود. پس از برابر شدن فشار داخل مخزن و فشار خط لوله، شیر را می‌بندیم. در صورتی که دمای سیال داخل مخزن، دو برابر دمای سیال داخل لوله باشد و بازگشت‌ناپذیری صفر باشد، حرارت منتقل شده چقدر خواهد بود؟

$$(C_p = 1 \frac{kJ}{kg \cdot K}), T_o = 300K$$

$$-600 \frac{kJ}{kg} \quad (۴)$$

$$600 \frac{kJ}{kg} \quad (۳)$$

$$-210 \frac{kJ}{kg} \quad (۲)$$

$$210 \frac{kJ}{kg} \quad (۱)$$

۹- در صورتی که دما و فشار یک گاز ایده‌آل هر دو m برابر شوند، تغییر آنتروپی چقدر است؟ ($C_V = R$)


$$2R \ln m \quad (4)$$

$$R \ln m \quad (3)$$

$$-R \ln m \quad (2)$$

$$^{\circ} \quad (1)$$

۱۰- سیستمی به صورت همدما و برگشت‌پذیر در دمای $127^{\circ}C$ از نقطه یک به دو می‌رسد، به طوری که در طی این فرآیند 1000 kJ گرمای دستیافته می‌شود. چنانچه در مسیر برگشت‌نایاب عمل کند، در مورد تغییر آنتروپی مسیر برگشت کدام گزینه صحیح است؟



$$\Delta S = -\int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (1)$$

$$\Delta S < \int_2^1 \frac{dQ}{T} \quad (2)$$

$$\Delta S = 2/5 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \quad (3)$$

۴) نمی‌توان اظهارنظر کرد چون فرآیند برگشت‌نایاب است.

۱۱- یک سیستم در یک فرآیند برگشت‌پذیر بین دو نقطه ۱ و ۲ جایجا می‌شود؛ (مسیر I). این سیستم بین همان دو نقطه به شکل برگشت‌پذیر جایجا می‌شود؛ (مسیر II). کدامیک از روابط زیر در مورد تغییر آنتروپی این دو مسیر درست می‌باشد؟

$$\Delta S_I = \Delta S_{II} \quad (4)$$

$$\Delta S_I + \Delta S_{II} = 0 \quad (3)$$

$$\Delta S_I < \Delta S_{II} \quad (2)$$

$$\Delta S_I > \Delta S_{II} \quad (1)$$


۱۲- ضریب عملکرد برای سیکل تبریدی در شکل زیر چقدر است؟

$$\beta = 3 \quad (1)$$

$$\beta = 2 \quad (2)$$

$$\beta = 1/2 \quad (3)$$

۴) چون مقدار ΔS مشخص نیست، محاسبه β امکان‌پذیر نمی‌باشد.



www.nashr-estekhdam.ir

۱۳- به چه دلیل در صنعت نفت و گاز، کمپرسورها را چند مرحله‌ای می‌سازند؟

(۱) نزدیک کردن فرآیند تراکم به فرآیند ایزوترم

(۲) افزایش راندمان کمپرسور به دلیل افزایش کار تولیدی

(۳) همه موارد

(۴) کاهش دمای خروجی

۱۴- یک جسم فلزی به جرم 5 kg و دمای اولیه $327^{\circ}C$ خنک می‌شود. اگر ظرفیت گرمایی قطعه فلزی باشد، تغییرات آنتروپی سیستم و محیط چقدر است؟

$$\Delta S = 425 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \quad (4)$$

$$\Delta S = 75 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \quad (3)$$

$$\Delta S = 25 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \quad (2)$$

$$\Delta S = -175 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \quad (1)$$

۱۵- سیستم شکل زیر را در نظر بگیرید که دارای حجم اولیه 4 m^3 و فشار 200 kPa باشد. به گاز ایده‌آل زیر پیستون حرارت داده می‌شود تا به


حجم نهایی 1 m^3 برسد. اگر در حین حرارت دادن به سیستم، وزنهای به شکلی برداشته شوند که $PV^{1/3} = Cte$ باشد تا به حجم نهایی مورد نظر بررسیم، مقدار کار انبساطی تولید شده چقدر است؟

$$10/2\text{ kJ} \quad (1)$$

$$6/4\text{ kJ} \quad (2)$$

$$7/3\text{ kJ} \quad (3)$$

$$4/3\text{ kJ} \quad (4)$$



۱۶- آنتروپویی گازی از رابطه $S = P' + PT$ پیروی می کند. $P = \frac{\partial A}{\partial T}$ برابر کدام گزینه است؟

۴) P'

۳) $-P'$

۲) $3P' + 2PT$

۱) $-3P' - 2PT$

۱۷- اگر معادله حالت گازی از رابطه $Z = 1 + B'P$ تبعیت کند، کار تحول ایزوترمال برگشت پذیر است. واحد جرم کدام است؟


۴) $RTL \ln \frac{P_1}{P_2}$

۳) $RTB'PL \ln \frac{P_1}{P_2}$

۲) $RTB'PL \ln \frac{V_2}{V_1}$

۱) $RTL \ln \frac{V_2}{V_1}$

۱۸- جریانی از بخار داغ با شدت $\frac{kg}{s}$ ۴ و جریان دیگری از بخار مرطوب وارد یک مخزن اختلاط آدیباتیک شده و جریان بخار آب خشک از مخلوط کننده خارج می شود. شدت جرمی جریان بخار مرطوب و بخار آب خشک اشباع به ترتیب چقدر خواهد بود؟



۱) $ṁ₃ = \frac{kg}{s}$ و $ṁ₁ = \frac{kg}{s}$

۲) $ṁ₃ = \frac{10}{s}$ kg و $ṁ₁ = \frac{6}{s}$ kg

۳) $ṁ₃ = \frac{8}{s}$ kg و $ṁ₁ = \frac{4}{s}$ kg

۴) $ṁ₃ = \frac{6}{s}$ kg و $ṁ₁ = \frac{2}{s}$ kg

۱۹- کدام عبارت در مورد یک ماشین گرمایی (Heat Engine) برگشت پذیر، طبق اصل کارنو (Carnot) صحیح می باشد؟

۱) نوع سیال به کار رفته بر راندمان ماشین مؤثر است.

۲) راندمان به نوع سیال به کار رفته بستگی نداشته و فقط تابع دمای دو منبع گرم و سرد می باشد.

۳) استفاده از بخار داغ نسبت به سیالات دیگر ارجحیت دارد.

۴) با کاهش تلفات انرژی می توان راندمان را به 10^0 درصد نزدیک کرد.

www.nashr-estekhdam.ir

۲۰- چه وقت از رابطه $dh = C_p dT$ در محاسبه تغییرات آنتالپی می توان استفاده نمود؟

۲) در فرآیندهای فشار ثابت و گاز ایدهآل

۱) در فرآیندهای فشار ثابت و گاز ایدهآل

۴) در فرآیندهای حجم ثابت و سیالات تراکم ناپذیر

۳) در فرآیندهای فشار ثابت و سیالات تراکم ناپذیر

ترمودینامیک

۱ - گزینه «۴»

این سؤال قانون اول ترمودینامیک را برای فرآیندهای جاری در حالت فرآیند حالت پایدار - جریان پایدار یعنی (SSSF) Steady State – Steady Flow مطرح می‌کند. سیستم‌های SSSF سیستم‌هایی هستند که در آنها هم جرم ورودی داریم و هم جرم خروجی ولی تغییرات جرم درون سیستم با زمان مشاهده نمی‌شود. در این حالت به جای انرژی داخلی در قانون اول سیستم‌های بسته، آنتالپی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در سیستم‌های SSSF شرایط در تمام نقاط نسبت به زمان ثابت است.

$$q + \sum \dot{m}_i (h_i + \frac{V_i^2}{2} + gZ_i) = W + \sum \dot{m}_e (h_e + \frac{V_e^2}{2} + gZ_e) \quad \text{جریان ورودی / e جریان خروجی}$$

$$\sum \dot{m}_i = \sum \dot{m}_e \quad \text{معادله پیوستگی}$$

در این مسأله:

۱) $q = 0$

۲) $W = 0$

۳) $\dot{m}_e = \dot{m}_i \Rightarrow m_e = m_i = m$ چون فقط یک جریان ورودی و یک جریان خروجی داریم.

۴) $Z_e = Z_i \rightarrow$ اختلاف ارتفاع نداریم.

$$\Rightarrow h_i + \frac{V_i^2}{2} = h_e + \frac{V_e^2}{2} \Rightarrow \frac{V_e^2}{2} = (h_i - h_e) + \frac{V_i^2}{2} \Rightarrow V_e^2 = 2C_p(T_i - T_e) + V_i^2$$

$$\Rightarrow V_e^2 = 2 \times 1000 \times (45 - 0) + (10)^2 \Rightarrow V_e = 300/\sqrt{\frac{m}{s}}$$

نکات:

$$1 - \text{ واحد } C_D \text{ حتماً باید } \frac{j}{kg \cdot K} \text{ باشد.}$$

$$2 - \Delta H = C_p \Delta T$$

$$3 - (\Delta T)_C^\circ = \Delta T$$

4 - بیانگر اختلاف خروجی با ورودی برای هر کمیت است.

* قانون اول ترمودینامیک درباره سیستم‌های SSSF و USUF بسیار مهم است.

«۴» - گزینه ۲

برخی از مفاهیم اساسی ترمودینامیکی عبارتند از: خاصیت (متمرکز - غیرمتمرکز)، توابع حالت، توابع مسیر که در این سؤال به مفهوم خاصیت پرداخته شده است.

خاصیت

هرگونه مشخصه قابل مشاهده یا قابل اندازه‌گیری یک سیستم را خاصیت آن می‌گوییم. مثلاً برای یک سیستم ترمودینامیکی، T, P, ρ و ... خاصیت‌های آن محسوب می‌شوند. در ترمودینامیک دو نوع خاصیت داریم:

۱ - خاصیت متمرکز یا شدتی (Intensive): خواص متمرکز مستقل از مقدار ماده است. مثل: دما، فشار، حجم ویژه، انرژی داخلی ویژه


۲ - خاصیت غیرمتمرکز یا مقداری (Extensive): خواص غیرمتمرکز بستگی به مقدار ماده دارد. مثل: حجم، جرم، انرژی داخلی، آنتالپی

نکات

۱ - انرژی داخلی ویژه \leftarrow Intensive

۲ - انرژی داخلی \leftarrow Extensive (انرژی مولکول‌های سازنده ماده)

«۳» - گزینه ۳



$$\left. \begin{aligned} w &= \int F_{ext} dt \\ P_{ext} &= \frac{F_{ext}}{A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow w = \int P_{ext} Adx$$

مطلوب متن درس داریم:

که A سطح پیستون و dx میزان جابجایی مرز سیستم می‌باشد.

$w = \int P_{ext} dv$ فشار مطلق خارجی و همواره مثبت است و تنها در فرایند شبه تعادلی معادل فشار گاز داخل است. بنابراین می‌توان نوشت $P_{ext} = h_i - h_e$ بوده و این به معنی ثابت بودن آنتالپی است.

www.nashr-estekhdam.ir

برای یک سیستم بسته در فرآیند پلیتروپیک همراه با انتقال گرمای داریم:

$$w = \frac{R(T_r - T_i)}{\gamma - n} = \frac{P_r V_r - P_i V_i}{\gamma - n} = \frac{k - 1}{\gamma - n} \Delta u, \quad n \neq 1, \quad \Delta u = q - w \Rightarrow$$

$$q = \Delta u \left(\frac{k - 1}{\gamma - n} + \frac{1 - n}{\gamma - n} \right) \Rightarrow q = \frac{k - n}{\gamma - n} C_v \Delta T$$

۴- گزینه «۳»

پنج فرآیند مهم برای گاز ایده‌آل عبارتند از:

۱- فرآیند حجم ثابت (ایزومتر)

۲- فرآیند فشار ثابت (ایزوبار)

۳- فرآیند همدم (ایزوترم)

۴- فرآیند آدیاباتیک

۵- فرآیند پلیتروپیک

به دلیل آن که انرژی داخلی یک گاز ایده‌آل فقط تابعی از دماس است لذا آنتالپی و ظرفیت گرمایی در فشار ثابت نیز فقط تابعی از دما می‌باشد.

$$Q = \Delta H = n \int C_p dT \quad (n \text{ تعداد مول‌ها})$$

بنابراین در فرآیندهای فشار متغیر، تغییر آنتالپی دیگر برابر Q نخواهد بود.

از طرفی در یک فرآیند برگشت‌پذیر و فشار ثابت (چه انساط و چه تراکم) کار برابر است با:

$$W = \int_{V_i}^{V_r} P dV = P(V_r - V_i)$$

$$\Delta u = Q - W \Rightarrow Q = (u_r - u_i) + P(V_r - V_i)$$

www.nashr-estekhdam.ir

$$\left. \begin{array}{l} Q = C_p \Delta T = C_p (T_r - T_i) \\ C_p = \frac{R\gamma}{\gamma - 1} \end{array} \right\} \Rightarrow Q = \frac{R\gamma}{\gamma - 1} (T_r - T_i)$$

نکته: کاربرد در کنکور

می‌دانیم:

$$\left. \begin{array}{l} C_p - C_V = R \\ \frac{C_p}{C_V} = \gamma \end{array} \right. \xrightarrow{\text{دو معادله دو مجهول}} C_p = \frac{R\gamma}{\gamma - 1}, \quad C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$$

چون گاز ایده‌آل است رابطه $C_p - C_V = R$ برقرار است ولی اگر این رابطه برقرار بود لزوماً گاز ایده‌آل نیست.

۵ - گزینه «۳»

دو نوع ظرفیت گرمایی داریم:

۱- ظرفیت گرمایی در حجم ثابت C_V

۲- ظرفیت گرمایی در فشار ثابت C_P

مقدار گرمایی که برای ایجاد یک تغییر حالت مشخص در یک سیستم باید اضافه شود بستگی به چگونگی انجام فرآیند دارد. تنها برای یک فرآیند برگشت‌پذیر با مسیر مشخص ممکن است این مقدار گرما با یک خاصیت سیستم مرتبط شود.

گزینه ۱ درست \leftarrow با افزایش جرم مولکولی گاز، وابستگی C_P به دما افزایش می‌یابد.

گزینه ۲ درست \leftarrow یک گاز یک اتمی مثل $He-Ne-Ar$ که از اتم‌های منفرد تشکیل می‌شود فاقد انرژی ارتعاشی است و لذا تغییرات ظرفیت گرمایی در محدوده وسیعی از درجه حرارت ناچیز است.

گزینه ۴ درست \leftarrow یک گاز دو اتمی مثل H_2O یک مدار ارتعاشی دارد و میزان ظرفیت گرمایی آن نسبت به درجه حرارت افزایش خواهد یافت. در یک گاز چند اتمی مثل H_2O-CO_2 افزایش ظرفیت گرمایی نسبت به درجه حرارت بیشتر خواهد شد و این ناشی از مدارهای ارتعاشی اضافی مولکول‌های چند اتمی است.

* مفروضات دانشجو و تشخیص درست مفاهیم و افعال به کار رفته در گزینه‌ها باعث انتخاب صحیح گزینه درست می‌شود.

۶ - گزینه «۱»

مطلوب متن درس داریم:

از مزایای چند مرحله‌ای ساختن کمپرسور عبارتند از:

۱) نزدیک کردن کار به کار ایزوترمال

۲) حداقل کردن کار مصرفی

۳) کم کردن هزینه خرید

۴) بالا بردن راندمان کمپرسور

همچنین فشار میانی به شرط حداقل شدن کل کار برابر ریشه دوم حاصلضرب فشار اولیه و نهایی بوده و نیز رابطه میان فشار اولیه و نهایی با نسبت

$$\text{تراکم (}C_R\text{)} \text{ مطابق (}C_R^n = \frac{P_e}{P}\text{) است.}$$

۷- گزینه «۴»

محاسبه تغییرات آنتروپی در ۲ حالت:

$$1) S = S(T, P) \rightarrow dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP, \quad dh = TdS + VdP$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P + \circ \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{C_P}{T}$$

شیب خط مماس بر منحنی $T - S$ روی خط فشار ثابت برابر است با $\frac{C_P}{T}$.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \Rightarrow dS = \frac{C_P}{T}dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP$$

$$2) S = S(T, V) \rightarrow dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV, \quad du = TdS - PdV$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V + \circ \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T}$$

شیب خط مماس بر منحنی $T - S$ روی خط حجم ثابت برابر است با $\frac{C_V}{T}$.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \Rightarrow \begin{cases} dS = \frac{C_V}{T}dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV \xrightarrow{\text{ثابت } V} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_V} \\ C_P - C_V = R \\ C_P = aT + R \end{cases} \Rightarrow C_V = aT \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{aT} = \frac{1}{a}$$

($\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V$: شیب نمودار $T - S$ در حجم ثابت می‌باشد.

* در ذهن داشتن روابط ماکسول برای آنتروپی و تعریف درست مفاهیم که براساس آن مشتق‌گیری صحیح انجام شود نکته اصلی این سؤال می‌باشد چرا که در صورت عدم به یاد داشتن روابط ماکسول، دانشجو باید قادر باشد در مدت زمان محدود این روابط را اثبات کرده و بدست آورد.

www.nashr-estekhdam.ir

۸- گزینه «۱»

فرآیند حالت یکنواخت - جریان یکنواخت (Uniform State – Uniform Flow) در فرآیندهای USUF می‌توانیم هم ورود و هم خروج جرم را داشته باشیم و در ضمن درون سیستم هم تغییرات جرم با زمان مشاهده می‌شود. در این فرآیند حتی می‌توانیم ورود یا خروج جرم را به تنهایی داشته باشیم، فرض‌های اصلی در این فرآیند عبارتند از:

۱- حالت جرم در حجم کنترل می‌تواند در طول زمان تغییر یابد ولی در هر لحظه حالت در تمامی حجم کنترل به صورت یکنواخت می‌باشد.

۲- حالت جرم عبورکننده از هر ناحیه روی سطح کنترل در طول زمان ثابت است اگرچه ممکن است این جرمی نسبت به زمان تغییر کند.

در یک فرآیند USUF بازگشت‌ناپذیری برابر است با: $I = T_o (\sum m_e S_e - \sum m_i S_i + m_r S_r - m_l S_l) - \dot{Q}_{C,V}$

در این مسئله یک جریان ورودی داریم و خروجی نداریم، در ابتدا نیز مخزن خالی بوده است.

$$m_e = \circ, m_l = \circ, m_r = m_i \Rightarrow I = T_o (S_r - S_i) - Q_{C,V}$$

$$I = C_P T_o \ln \frac{T_r}{T_i} - Q_{C,V} \xrightarrow{I=\circ} Q_{C,V} = 1 \times 300 \times \ln 2 = 210 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

حرارت انتقال یافته

* دقت دانشجو در محاسبه و مفهوم + یا - بودن حرارت انتقال یافته یا حرارت ورودی به سیستم و رعایت دیمانسیون پارامترها نکته مهم در این تست می‌باشد.

۹ - گزینه «۳»

در سؤال شماره ۵۲ روابط dS را اثبات کردیم:

$$\left. \begin{array}{l} dS = \frac{C_P}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP \\ dS = \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dV \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{اگر گاز ایدهآل باشد}} V = \frac{RT}{P} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} dS = \frac{C_P}{T} dT - \frac{R}{P} dP \\ dS = \frac{C_V}{T} dT + \frac{R}{V} dV \end{array} \right.$$

نکته: تغییر آنتروپی گاز ایدهآل در یک فرآیند ایزوترم به جنس گاز بستگی ندارد، چون:

$$T_1 = T_\gamma \Rightarrow \ln \frac{T_\gamma}{T_1} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta S = C_P \ln \frac{T_\gamma}{T_1} - R \ln \frac{P_\gamma}{P_1} \\ \Delta S = C_V \ln \frac{T_\gamma}{T_1} + R \ln \frac{V_1}{V_\gamma} \end{array} \right.$$

در این مسأله:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta S = C_P \ln \frac{T_\gamma}{T_1} - R \ln \frac{P_\gamma}{P_1} \\ C_{P_\circ} - C_{V_\circ} = R \xrightarrow{C_{V_\circ} = R} C_{P_\circ} = \gamma R \\ P_\gamma = m P_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta S = \gamma R \ln m - R \ln m \Rightarrow \Delta S = R \ln m$$

www.nashr-estekhdam.ir

۱۰ - گزینه «۱»

بهترین بیان از قانون دوم ترمودینامیک: اصل افزایش آنتروپی برای سیستم بسته / فرآیندهایی قابل انجام هستند که مجموع تغییرات آنتروپی سیستم و محیط بزرگتر یا مساوی صفر باشد. این اصل را اصل افزایش آنتروپی می‌نامیم یعنی یک فرآیند همواره در جهتی شکل می‌گیرد که مجموع تغییرات آنتروپی سیستم و محیط بزرگتر مساوی صفر باشد.

فرض $(T_\circ > T)$

$$\left. \begin{array}{l} \Delta S_{sys} \geq \frac{Q}{T} \\ \Delta S_{surr} = -\frac{Q}{T_\circ} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{به محیط گرماده شده}} \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} \geq Q \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_\circ} \right) \Rightarrow \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} \geq 0$$

مساوی ← برگشت پذیر
بزرگ‌تر ← برگشت‌ناپذیر

در این مسأله:

$$\Delta S_{\text{برگشت}} + \Delta S_{\text{رفت}} = \Delta S_{\text{کل}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{برگشت}} = - \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{-1000}{400} = -2.5 \text{ kJ}$$

$$(T = 127 + 273 = 400^\circ \text{K})$$

و چون مسیر برگشت، بازگشتناپذیر است، پس: $\Delta S > \int_2^1 \frac{dQ}{T}$. به عبارت روش‌تر تغییر آنتروپی از حالت ۲ به حالت ۱، بزرگتر از میزان انтگرال $\frac{dQ}{T}$ از نقطه ۲ به ۱ است، چرا که فرآیند ۲ به ۱ بازگشتناپذیر است. از آنجایی که سیال یک چرخه را طی می‌کند (از ۱ به ۲ و از ۲ به ۱) و تغییر آنتروپی در یک چرخه صفر است (چرا که آنتروپی تابع حالت است و حالات ابتدایی و نهایی در چرخه یکسان است)، پس باید تغییر آنتروپی در مسیر برگشت از لحاظ اندازه برابر تغییر آنتروپی مسیر رفت باشد ولی از لحاظ جهت مخالف آن باشد.

* مفهوم ΔS_{surr} و ΔS_{svs} کران‌های بالا و پایین انتگرال که تغییر در آنها منجر به تغییر در علامت مقدار بدست آمده می‌شود، هدف اصلی این تست است.


www.nashr-estekhdam.ir

«۴» - گزینه «۴»

گزینه ۱ و ۳ اصلاً نمیتوانند درست باشند چون تغییر آنتروپی یک فرآیند برگشتناپذیر در مقایسه با فرآیند برگشتپذیر بیشتر است، پس احتمالاً گزینه ۲ درست خواهد بود اما باید دقت کرد که گزینه ۲ هم غلط است. چون در این مسأله حالت اولیه و ثانویه عین هم می‌باشد. (برعکس مسأله سیلندر و پیستون که حالت اولیه یکسان است ولی حالت ثانویه یکسان نیست و در آن مسأله گزینه ۲ درست است).

نکته مهم در مفهوم ΔS :

این جمله که می‌گویند ΔS مسیر بازگشتناپذیر از ΔS مسیر بازگشتپذیر بیشتر است فقط در صورتی درست است که نقطه شروع و پایان دو فرآیند یکسان نباشد که در این صورت فرآیند بازگشتناپذیر آنتروپی را افزایش می‌دهد.



شرطی ثانویه یکسان نباشد $\Delta S_I < \Delta S_{II}$ گزینه ۲.
شرطی ثانویه یکسان باشد $\Delta S_I = \Delta S_{II}$ گزینه ۴.

۱۲ - گزینه «۲»

منحنی $T-S$ در سیکل تبریدی کارنو:

۱- سیکل های توانی \leftarrow گرمایش تولید می کنند \leftarrow در جهت عقربه های ساعت

۲- سیکل های تبریدی \leftarrow سرمایش تولید می کنند \leftarrow در خلاف جهت عقربه های ساعت

نکته مهم در محاسبات:

$$Q_L = W_C - Q_H = \begin{cases} W_C & \text{اختلاف دو مساحتها} \\ Q_H & \text{بزرگترین مساحت زیر نمودار} \end{cases}$$

$$\beta = \frac{Q_L}{W_C} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \left[\frac{T_L}{T_H - T_L} \right] \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} W_C &= \frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعده}}{2} = \frac{\Delta S \times (400 - 300)}{2} = 50 \Delta S \\ Q_H &= \text{عرض} \times \text{طول} = 400 \times \Delta S \end{aligned} \right\} \Rightarrow Q_L = Q_H - W_C = 50 \Delta S - 400 \Delta S$$

$$\Rightarrow Q_L = -350 \Delta S$$

$$\beta = \frac{-350 \Delta S}{50 \Delta S} = -7 \Rightarrow |\beta| = |-7| = 7$$

توجه: این نوع سؤالات بیشتر در مهندسی مکانیک مطرح می شود البته تعریف دقیق W_C , Q_H و Q_L در علامت و مقدار درست جواب بدست آمده بی تأثیر نیست.

۱۳ - گزینه «۴»

چرا کمپرسورها را چند مرحله ای می سازیم؟

۱- با چند مرحله ای ساختن کمپرسورها می خواهیم فرآیند ایزوترم نزدیک تراکم کنیم چون فرآیندهای تراکم ایزوترم کار مصرفی کمتری در مقایسه با آدیاباتیک مصرف و کار تولیدی بیشتری، تولید می کنند.

۲- افزایش راندمان کمپرسور به دلیل کم شدن کار مصرفی

۳- کاهش هزینه خرید دستگاه

۴- کاهش حجم دستگاه مورد نیاز

۵- کاهش دمای خروجی



نکته

برای توربین ها نیز قوانین فوق برقرار است فقط در توربین، گازها منبسط می شوند و همچنین بین مراحل از گرم کن استفاده می کنیم. زیرا در اثر انبساط دما کاهش یافته و لذا در هر مرحله باید گاز را تا دمای ورودی (T_i) آن گرم کنیم. در حالی که در اثر تراکم در کمپرسورها دما افزایش یافته و لذا در هر مرحله باید گاز را تا دمای ورودی آن (T_i) سرد کنیم.

* تفاوت بین فرآیندهای متدال گازی که در توربین و کمپرسور و نحوه عملیات فرآیندی آنها تأثیرگذار است باید در پاسخ این سؤال در نظر گرفته شود.

۱۴- گزینه «۳»

محاسبه تغییر آنتروپی مایعات و جامدات

۱- برای مایعات و جامدات تغییرات حجم در مقابل دما بسیار ناچیز است.

۲- برای مایعات و جامدات، C_P و C_V تقریباً با هم برابر هستند

$C_P = C_V = C$ نتیجه دو عامل بالا برابر است با: ظرفیت گرمایی

$$\left. \begin{array}{l} ds = C_P \frac{dT}{T} - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP \\ 1) \Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = 0 \\ 2) \Rightarrow C_P \approx C_V = C \end{array} \right\} \Rightarrow dS = C \frac{dT}{T} \Rightarrow \Delta S = C \ln \frac{T_f}{T_i} \left(\frac{kJ}{kg \cdot K} \right)$$

(تغییرات آنتروپی به ازای واحد جرم m کیلوگرم

$$\Delta S = mC \ln \frac{T_f}{T_i} \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

در این مسأله:

چون محیط خیلی از سیستم بزرگتر است در نتیجه هر چقدر سیستم به محیط گرما دهد، دما به محیط برمی‌گردد ولی دمای محیط تغییر نخواهد کرد. (کره داغ در دریا دمای آب را تغییر نمی‌دهد).

$$m = 50 \text{ kg} \quad T_i = 327^\circ \text{C} \quad T_f = 27^\circ \text{C} \quad C = 5 \frac{kJ}{kg \cdot K}$$

نکته: دما باید مطلق باشد (بر حسب K).

$$\Delta S_{sys} = mC \ln \frac{T_f}{T_i} = 50 \text{ kg} \times 5 \frac{kJ}{kg \cdot K} \ln \frac{27 + 273}{327 + 273}$$

$$\Delta S_{sys} = 250 \ln 0 / 5 = 250 (-0 / 7) \Rightarrow \Delta S_{sys} = -175 \frac{kJ}{K}$$

www.nashr-estekhdam.ir

میزان حرارتی که جسم فلزی از دست می‌دهد توسط محیط جذب می‌شود.

$$Q = mC \Delta T = 50 \text{ kg} \times 5 \frac{kJ}{kg \cdot K} (27 - 327) = 250 (-300) kJ$$

این Q به محیط داده می‌شود لذا علامت $(-)$ دارد به طوری که محیط این گرما را از سیستم می‌گیرد لذا در محیط Q مثبت خواهد بود.

$$\Delta S = \frac{Q}{T_{\text{هیجان}} + T_{\text{محیط}}} = \frac{+250 \times 300}{27 + 273} = +250 \frac{kJ}{K}$$

مجموع تغییرات آنتروپی سیستم و محیط را تغییر خالص آنتروپی یا تولید آنتروپی می‌نامیم:

$$\Delta S_{net} = S_G (\text{Entropy Generation}) = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} = 250 - 175 = +75 \frac{kJ}{K}$$

$S_G > 0$ فرآیند برگشت‌ناپذیر

نکته: همواره $S_G \geq 0$ فرآیند برگشت‌پذیر

«۴» - گزینه ۱۵

محاسبه کار در فرآیندهای پلیتروپیک

$$PV^n = Cte = C$$

$$W = \int_1^r PdV = \int_1^r CV^{-n} dV = C \left[\frac{V^{-n+1}}{-n+1} \right]_1^r = C \left(\frac{V_r^{1-n} - V_1^{1-n}}{1-n} \right) = \frac{P_r V_r - P_1 V_1}{1-n} = \frac{P_1 V_1 - P_r V_r}{n-1}$$

$$\Rightarrow W = \frac{P_1 V_1 - P_r V_r}{n-1} = \frac{R(T_1 - T_r)}{n-1} \quad \text{فرآیندهای برگشت‌پذیر که توأم با انتقال حرارت هستند.}$$

روابط مهم

$$\frac{P_r}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_r} \right)^n \quad \frac{T_r}{T_1} = \left(\frac{P_r}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \quad \frac{T_r}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_r} \right)^{n-1}$$

در این مسئله:

$$\frac{P_r}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_r} \right)^n \Rightarrow P_r = 20 \times \left(\frac{0.04}{0.1} \right)^{1/3} = 10.8 / 6 \text{ kPa} \Rightarrow W = \frac{P_r V_r - P_1 V_1}{1-n} = \frac{10.8 / 6 \times 0.1 - 20 \times 0.04}{1 - \frac{1}{3}} \Rightarrow W = 4.29 \text{ kJ}$$

* روابط P و V و T در فرآیندهای پلیتروپیک بسیار مهم است.

«۴» - گزینه ۱۶

$$dA = -PdV - SdT \Rightarrow \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_P = -P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - S$$

طبق روابط ماسکول:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = - \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \Rightarrow \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_P = P \frac{\partial S}{\partial P} - S$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_P = P(P + T) - (P^r + PT) = P^r$$

www.nashr-estekhdam.ir

«۴» - گزینه ۱۷

کار در فرایند برگشت‌پذیر مطابق روبرو خواهد بود:

$$\left. \begin{aligned} W &= \int PdV \\ \frac{PV}{RT} &= 1 + B'P \Rightarrow P \left[\frac{V}{RT} - B' \right] = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow W = \int \frac{dV}{\frac{V}{RT} - B'}$$

$$W = RT \int \frac{dv}{V - B'RT} \Rightarrow W = RT \ln \frac{V_r - B'RT}{V_1 - B'RT} \quad (1)$$

$$\frac{PV}{RT} = 1 + B'P \Rightarrow P\left(\frac{V}{RT} - B'\right) = 1 \Rightarrow P = \frac{RT}{V - B'RT} \Rightarrow \begin{cases} P_1 = \frac{RT}{V_1 - B'RT} \\ P_2 = \frac{RT}{V_2 - B'RT} \end{cases} \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2 - B'RT}{V_1 - B'RT} \quad (2)$$

با توجه به (1) و (2) داریم:

$$w = RT \ln \frac{P_1}{P_2}$$

«۱۸- گزینه «۴»

$$\begin{aligned} \text{قانون بقای جرم برای سیستم‌های باز} & \left\{ \begin{array}{l} \dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3 \\ \dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{m}_1 + 4 = \dot{m}_3 \\ (\dot{m}_1 \times 2600) + (4 \times 2900) = (\dot{m}_3 \times 2800) \end{array} \right. \\ \Rightarrow 2600\dot{m}_1 + 11600 &= 2800(4 + \dot{m}_1) \Rightarrow -2600\dot{m}_1 + 2800\dot{m}_1 = 11600 - 11200 \Rightarrow 200\dot{m}_1 = 400 \Rightarrow \dot{m}_1 = 2 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \end{aligned}$$

$$\dot{m}_1 + 4 = \dot{m}_3 \Rightarrow 2 + 4 \Rightarrow \dot{m}_3 = 6 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

نکته تستی: باید رابطه $\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3$ در همه گزینه‌ها برقرار باشد که گزینه‌های ۲ و ۳ و ۴ دارای این شرایط هستند و لذا باید حل کامل با دقت انجام شود.

www.nashr-estekhdam.ir

«۱۹- گزینه «۲»

چرخه کارنو (Carnot Cycle)

چون چرخه موتور گرمایی کارنو برگشت‌پذیر است، هر فرآیند می‌تواند برگشت‌پذیر باشد که در این حالت موتور می‌تواند یخچال شود. نکته مهم آن است که چرخه کارنو بدون توجه به نوع سیال عامل همواره چهار فرآیند یکسان دارد که این فرآیندها عبارتند از:

۱- فرآیند هم‌دمای برگشت‌پذیر که در آن گرما به منبع دما بالا انتقال یافته و یا از آن گرفته می‌شود.

۲- فرآیند آدیاباتیک برگشت‌پذیر که در آن دمای سیال عامل از دمای بالا به دمای پایین کاهش می‌یابد.

۳- فرآیند آدیاباتیک برگشت‌پذیری که در آن دمای سیال عامل از دمای پایین به دمای بالا افزایش می‌یابد.

۴- فرآیند هم‌دمای برگشت‌پذیر که در آن گرما از منبع دما پایین گرفته شده یا به آن انتقال می‌یابد.

$$\frac{Q_H}{Q_L} = \frac{T_H}{T_L} : \text{در سیکل کارنو}$$

$\eta = \eta_c \leftarrow$ سیکل برگشت‌پذیر، ایده‌آل و یا کارنو است.

$\eta > \eta_c \leftarrow$ سیکل غیرممکن است.

$\eta < \eta_c \leftarrow$ سیکل امکان‌پذیر، بازگشت‌ناپذیر و یا واقعی است.

$$\eta = \frac{w}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} \Rightarrow \eta_c = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

$$\beta = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{\frac{Q_H}{Q_L} - 1} \Rightarrow \beta_c = \frac{1}{\frac{T_H}{T_L} - 1}$$

نکات

- ۱- تحلیل β شبیه η است.
 - ۲- غیرممکن است موتور گرمایی بسازیم که بین دو منبع معلوم عمل کند و کارآمدتر از موتور برگشتپذیری باشد که بین همان دو منبع عمل کند.
 - ۳- تمام موتورهایی که براساس چرخه کارنو بین دو منبع دما ثابت معلوم عمل می‌کنند، بازده یکسانی دارند.
 - ۴- کارآیی سیکل کارنو مستقل از نوع سیال عامل می‌باشد.
- * مفهوم و تشخیص سیکل کارنو در کنکور اهمیت زیادی دارد.

«۲۰ - گزینه ۱»

محاسبه تعریف آنتالپی dh

$$h = h(T, P) \Rightarrow dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_T dP$$

یک ماده تابع مسیر نیست چون آنتالپی و انرژی داخلی تابع مسیر نیستند بلکه تابع حالت طبق تعریف یا نقطه‌ای هستند.

$$C_P = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P : \text{طبق تعریف}$$

$$dh = TdS + VdP \xrightarrow{\div \partial P} \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T + V$$

در آزمایشگاه تغییر آنتروپی را نمی‌توان اندازه گرفت پس باید تغییر حجم را با دما اندازه بگیریم یعنی آنتروپی که یک کمیت غیر قابل اندازه گیری است با سه کمیت T و P و V قابل اندازه گیری محاسبه شود به این ترتیب ۲ رابطه مهم داریم:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \Rightarrow dh = C_P dT + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right] dP$$

۱- در فرایندهای فشار ثابت $P = Cte \Rightarrow dP = 0 \Rightarrow dh = C_P dT$

$$2- V = \frac{RT}{P} \Rightarrow dh = C_P dT + \left[V - T \times \frac{R}{P}\right] dP \Rightarrow dh = C_P dT$$